


北区

令和6年度施工予定

大淀中学校南通線
トウカエデ 25本

海老江梅田線
トウカエデ 1本



令和6年度施工予定

梅田北野線

シラカシ 1本
アベリア 77 m²

長柄堺線

クスノキ 8本

梅檀木橋線

アベリア 65 m²



[位置図](#)

対象樹木一覧表

【北区】

路線名

梅田北野線

撤去					
番号	樹種(高木)	撤去理由	復旧内容	閉塞理由	備考
1	シラカシ	視距阻害(交差点・横断歩道近接)	植栽復旧		警察依頼

【合計】


1 本

植栽			
樹種(高木)	種別	数量	備考
シャリンバイ	低木	6本	

【合計】

高木	0	本
中木	0	本
低木	6	株
地被	0	株

梅田北野線



[位置図](#)

対象樹木一覧表

【北区】

路線名

海老江梅田線

撤 去					
番号	樹種 (高木)	撤去理由	復旧内容	閉塞理由	備考
1	トウカエデ	視距阻害(信号・標識類)	植栽復旧		

【合計】


1 本

植栽			
樹種 (高木)	種別	数量	備考
ヒラドツツジ	低木	4 本	

【合計】

高木	0 本
中木	0 本
低木	4 株
地被	0 株

海老江梅田線



[位置図](#)

対象樹木一覧表

【北区】

路線名

長柄堺線

撤 去					
番号	樹種 (高木)	撤去理由	復旧内容	閉塞理由	備考
1	クスノキ	根上がり	閉塞	地元要望	
2	クスノキ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	閉塞	地元要望	
3	クスノキ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	閉塞	地元要望	
4	クスノキ	視距阻害(信号・標識類)	閉塞	地元要望	
5	クスノキ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	閉塞	地元要望	
6	クスノキ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	植栽復旧		
7	クスノキ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	植栽復旧		
8	クスノキ	根上がり	植栽復旧		焼損

【合計】


8 本

植 栽			
樹種 (高木)	種別	数量	備考
シラカシ	高木	1 本	
シャリンバイ	低木	22 本	

【合計】

高木	1	本
中木	0	本
低木	22	株
地被	0	株

長柄塚線







東天満南交差点

満橋筋
天満2

天満2交差点

3

7

20



位置図

対象樹木一覧表

【北区】

路線名

大淀中学校南通線

撤去					
番号	樹種(高木)	撤去理由	復旧内容	閉塞理由	備考
1	トウカエデ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	植栽復旧		
2	トウカエデ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	閉塞	植栽間隔	
3	トウカエデ	視距阻害(交差点・横断歩道近接)	閉塞	交差点付近	
4	トウカエデ	視距阻害(交差点・横断歩道近接)	閉塞	交差点付近	腐朽
5	トウカエデ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	閉塞	植栽間隔	
6	トウカエデ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	植栽復旧		
7	トウカエデ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	植栽復旧		腐朽
8	トウカエデ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	植栽復旧		
9	トウカエデ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	閉塞	植栽間隔	
10	トウカエデ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	閉塞	交差点付近	
11	トウカエデ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	植栽復旧		
12	トウカエデ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	閉塞	植栽間隔	
13	トウカエデ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	閉塞	植栽間隔	
14	トウカエデ	視距阻害(乗入れ・出入口近接)	閉塞	交差点付近	
15	トウカエデ	根の生育不良(瘤・空洞)	閉塞	植栽間隔	腐朽
16	トウカエデ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	閉塞	植栽間隔	
17	トウカエデ	視距阻害(交差点・横断歩道近接)	閉塞	交差点付近	
18	トウカエデ	根の生育不良(瘤・空洞)	閉塞	植栽間隔	腐朽
19	トウカエデ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	閉塞	植栽間隔	
20	トウカエデ	視距阻害(乗入れ・出入口近接)	閉塞	交差点付近	
21	トウカエデ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	植栽復旧		根元空洞
22	トウカエデ	根の生育不良(瘤・空洞)	閉塞	植栽間隔	
23	トウカエデ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	植栽復旧		
24	トウカエデ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	閉塞	交差点付近	根腐朽
25	トウカエデ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	閉塞	交差点付近	

【合計】

25

本

植栽			
樹種(高木)	種別	数量	備考
タブノキ	高木	7本	

【合計】

高木	7	本
中木	0	本
低木	0	株
地被	0	株

大淀中学校南通線

