


東成区

令和6年度施工予定

玉造駅前線

トウカエデ 5本



位置図

対象樹木一覧表

【東成区】

路線名

玉造駅前線

撤 去					
番号	樹種（高木）	撤去理由	復旧内容	閉塞理由	備考
1	トウカエデ	根の生育不良(瘤・空洞)	閉塞	道路交通上の支障	
2	トウカエデ	根上がり	植栽復旧		
3	トウカエデ	根の生育不良(瘤・空洞)	植栽復旧		根上がり
4	トウカエデ	根の生育不良(瘤・空洞)	閉塞	道路交通上の支障	
5	トウカエデ	根の生育不良(瘤・空洞)	閉塞	道路交通上の支障	

【合計】

5

本

植栽			
樹種（高木）	種別	数量	備考
トウカエデ	高木	2 本	

【合計】

高木	2	本
中木	0	本
低木	0	株
地被	0	株

玉造駅前線

