


西成区

令和6年度施工予定



位置図

対象樹木一覧表

【西成区】

路線名

北加賀屋姫松橋線

撤 去					
番号	樹種 (高木)	撤去理由	復旧内容	閉塞理由	備考
1	トウカエデ	根の生育不良(瘤・空洞)	閉塞	交差点付近	
2	トウカエデ	根の生育不良(瘤・空洞)	植栽復旧		
3	トウカエデ	根の生育不良(瘤・空洞)	植栽復旧		
4	トウカエデ	根上がり	閉塞	道路交通上の支障	
5	トウカエデ	根上がり	閉塞	道路交通上の支障	
6	トウカエデ	根上がり	閉塞	道路交通上の支障	
7	トウカエデ	根上がり	閉塞	道路交通上の支障	
8	トウカエデ	根の生育不良(瘤・空洞)	閉塞	交差点付近	
9	トウカエデ	根上がり	閉塞	道路交通上の支障	
10	トウカエデ	根上がり	閉塞	道路交通上の支障	
11	ナンキンハゼ	根上がり	植栽復旧		樹木の傾斜
12	トウカエデ	根上がり	植栽復旧		空洞
13	トウカエデ	根上がり	閉塞	交差点付近	空洞
14	トウカエデ	根の生育不良(植栽樹いっばいに根が張っている)	植栽復旧		樹木の傾斜

【合計】

14 本

植 栽			
樹種 (高木)	種別	数量	備考
トウカエデ	高木	5 本	

【合計】

高木	5	本
中木	0	本
低木	0	株
地被	0	株

北加賀屋姫松橋線

