

天王寺区


令和6年度施工予定

堀江玉造線

ヤマモモ 1本

泉尾今里線

ケヤキ 4本



位置図

対象樹木一覧表

【天王寺区】路線名

堀江玉造線

撤 去					
番号	樹種（高木）	撤去理由	復旧内容	閉塞理由	備考
1	ヤマモモ	根の生育不良(瘤・空洞)	植栽復旧		

【合計】

1

本

植栽			
樹種（高木）	種別	数量	備考
ヤマモモ	高木	1 本	

【合計】

高木

1

本

中木

0

本

低木

0


株

地被

0

株

堀江玉造線



堀江玉造線

位置図

対象樹木一覧表

【天王寺区】路線名

泉尾今里線

撤 去					
番号	樹種（高木）	撤去理由	復旧内容	閉塞理由	備考
1	ケヤキ	根上がり	植栽復旧		
2	ケヤキ	根上がり	植栽復旧		
3	ケヤキ	根上がり	閉塞	道路交通上の支障	
4	ケヤキ	根の生育不良(瘤・空洞)	植栽復旧		

【合計】

4 本

植栽			
樹種（高木）	種別	数量	備考
ケヤキ	高木	1 本	
マルバシャリンバイ	低木	500 本	

【合計】

高木	1	本
中木	0	本
低木	500	株
地被	0	株

泉尾今里線

