

撤 去					
番号	樹種（高木）	撤去理由	復旧内容	閉塞理由	備考
1	クスノキ	根上がり	閉塞	歩道幅員の確保	
2	ケヤキ	根の生育不良	植栽復旧		
3	サクラ	根上がり	閉塞	植栽間隔	
4	アメリカフウ	その他	閉塞	交差点付近	道路交通に支障
5					

根上がり：根上がり等により縁石や舗装を損壊している、又は、損壊すると思われる樹木
根の生育不良：植栽柵いっばいに根が張っている、根に瘤や空洞が見られるなど、根の生育不良を起こしている樹木
その他：その他、視距阻害や通行障害など、安全な道路交通に支障を来すおそれがあると判断できる樹木

【合計】

4 本

植栽			
樹種（高木）	種別	数量	備考
ケヤキ	高木	1 本	

【合計】

高木	1 本
中木	0 本
低木	0 株
地被	0 株