

別紙 2 土質条件

津守下水処理場で実施された土質調査業務の成果品のボーリングデータより、ボーリング調査位置図を図 4-2 に示し、柱状図・標準貫入試験結果を図 4-3～図 4-6 に示す。




図 4-2 ボーリング調査位置図

土質柱状図

NO. 1

標高 0. P +3.520(m)

調査件名 津市処理場ポンプ場築造工事に伴う土質調査業務委託

調査場所 大阪市 西成区 津市 2-7-13

調査期間 昭和 63年 1月 6日 ~ 1月 16日





図 4-3 柱状図 No.1 (1/2)




別紙 2-3

NO. 3

調査期間 昭和 63 年 1 月 6 日 ~ 1 月 16 日





別紙 2-5