

一級河川六軒家川 防潮堤耐震対策事業 工事進捗状況報告書

別紙のとおり工事進捗状況を表記しております。

早期完成に向け鋭意工事進捗に努めてまいりますので

引き続き、ご理解ご協力頂きますようよろしくお願いいたします。

令和4年7月19日

大阪府西大阪治水事務所

工事担当：防災対策課 耐震対策グループ

電話06-6541-7772

【六軒家川防潮堤補強工事進捗状況図】

令和4年7月15日現在

朝日橋～嬉ヶ崎橋（左右岸）
作業内容：仮設栈橋工撤去、地盤改良工
笠コンクリート工
天端張コンクリート工
工事期間：～令和5年1月予定

※工事用の仮設栈橋工は、令和4年に撤去する予定です。

JR橋梁～朝日橋（左右岸）
作業内容：工事用道路撤去、鋼矢板工、地盤改良工
笠コンクリート工、天端張コンクリート工
工事期間：～令和5年9月予定

水門～JR橋梁（左右岸）
作業内容：鋼矢板工、笠コンクリート工
地盤改良工、天端張コンクリート工
工事期間：～令和5年9月予定

※工事用道路撤去、公園緑地復旧は、令和5年に撤去復旧する予定です。



工事進捗状況写真を添付しております。

【六軒家川 嬉ヶ崎橋下流状況写真】

【工事前写真】



朝日橋

【工事中写真】



※工事用の仮設栈橋工は、令和4年に撤去する予定です。

朝日橋

撮影日：令和4年6月30日

凡例

← 流水方向

【六軒家川 歩道橋上流状況写真】

【工事前写真】



【工事中写真】



【六軒家川 JR橋梁上流状況写真】

【工事前写真】



【工事中写真】



撮影日：令和4年6月30日

【六軒家川 春日出橋上流状況写真】

【工事前写真】



J Rゆめ咲線

【工事中写真】



J Rゆめ咲線

撮影日：令和4年6月30日