

# 一級河川六軒家川 防潮堤耐震対策事業 工事進捗状況報告書

別紙のとおり工事進捗状況を表記しております。

早期完成に向け鋭意工事進捗に努めてまいりますので

引き続き、ご理解ご協力頂きますようよろしくお願いいたします。

令和5年5月17日

大阪府西大阪治水事務所

工事担当：防災対策課 耐震対策グループ

電話06-6541-7772

# 【六軒家川防潮堤補強工事進捗状況図】

令和5年5月17日現在

## 朝日橋～嬉ヶ崎橋（右岸）

作業内容：防潮堤整備工・舗装工  
工事期間：～令和5年7月予定

## JR橋梁～朝日橋（左右岸）


作業内容：工事用道路撤去、鋼矢板工、地盤改良工  
笠コンクリート工、天端張コンクリート工  
工事期間：～令和5年7月予定

## 水門～JR橋梁（左右岸）

作業内容：鋼矢板工、笠コンクリート工  
地盤改良工、天端張コンクリート工  
工事期間：～令和5年9月予定

※工事用の仮設工の柱は、令和5年度中に干潮時でも見えなくなるように切断して撤去する予定です。

※工事用道路は令和5年8月までに撤去し、元のと通りの公園緑地に復旧します。



工事進捗状況写真を添付しております。

【六軒家川 嬉ヶ崎橋下流状況写真】

【工事前写真】



【工事中写真】



撮影日：令和5年5月17日

凡 例

← 流水方向

# 【六軒家川 嬉ヶ崎橋下流棧橋状況写真】

## 【現況写真】



## 【棧橋撤去前写真】



※工事用の仮設工の柱は、令和5年度中に干潮時でも見えなくなるように切断して撤去する予定です。

## 【六軒家川 歩道橋上流状況写真】

### 【工事前写真】



### 【工事中写真】



※工事用道路は令和5年8月までに撤去し、  
元のと通りの公園緑地に復旧します。

撮影日：令和5年5月17日

# 【六軒家川 春日出橋上流状況写真】

## 【工事前写真】



## 【工事中写真】



撮影日：令和5年5月17日