

大阪港湾局所管用地(此花区桜島3丁目)

・ 土壤調査結果(基準不適合区画)

鉛及びその化合物 指定基準(含有量基準) 150mg/kg(ミリグラムパーキログラム)以下

単位区画名	1A-1	1B-3	1B-6	備考
含有量 mg/kg(ミリグラムパーキログラム)	★420	170	160	表層部土壤

★:基準不適合結果のうち最大値を示す

・ 埋設廃棄物層調査結果

採取対象	採取採水 深度	参考とする 基準を 超過した物質	廃棄物 分析結果 mg/L (ミリグラムパーザリットル)	参考とする 土壤の基準 mg/L (ミリグラムパーザリットル)	比較結果
廃棄物	地表面下 7.5メートル付近	砒素(ひそ)及び その化合物	0.011	(溶出量基準) 0.01	約1.1倍
廃棄物内の 滞留水	地表面下 5.5メートル付近	砒素(ひそ)及び その化合物	0.011	(地下水基準) 0.01	約1.1倍