港湾局所管用地（此花区桜島3丁目）土壌調査結果

土壌含有量調査（基準不適合）

（単位：mg/kg）

	調査位置（区画）・物質名					
深度	1A-1	1B-3	1B-6	1A-5	2A-2	1A-8
	鉛及びその化合物	同左	同左	同左	同左	砒素(ひそ)及びその化合物
表層	*420*	*170*	*160*	180	★1300	―
GL-1m	34	73	160	★1300	180	―
GL-2m	240	420	39	廃棄物層上端(GL-1.85m)	220	―
GL-3m	230	82	10	―	廃棄物層上端(GL-2.45m)	―
GL-4m	93	110	―	―	―	廃棄物層上端(GL-3.1m)
GL-5m	70	―	―	―	―	―
GL-6m	―	―	―	―	―	―
GL-7m	―	―	―	―	―	廃棄物層下端(GL-7.9m)
GL-8m	―	―	―	―	―	10未満(GL-7.9～8.4m)
GL-9m	―	―	―	―	―	―
GL-10m	―	―	―	―	―	―
定量下限	10	10	10	10	10	10
基準値	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下
	今回調査（*表層のみ前回H30年度調査*）（もと鉄道部）			今回調査（もと入堀 埋立部）		

下線は、基準不適合（指定基準値を超える値が検出された結果）であることを示す（なお、*斜体は、前回H30年度調査結果によるものを示す*）。

★は、物質項目毎にみて、基準不適合結果のうち最大値を示す。

深度表記について、例えば、GL-1mとは、地表面下1mの深さを示す。

土壌溶出量調査（基準不適合）

（単位：mg/L）

	調査位置（区画）・対象物質		
深度	2A-2		1A-8
	鉛及びその化合物	砒素(ひそ)及びその化合物	砒素(ひそ)及びその化合物
表層	★0.047	0.005未満	―
GL-1m	0.005未満	0.009	―
GL-2m	0.005未満	★0.013	―
GL-3m	廃棄物層上端(GL-2.45m)	同左	―
GL-4m	―	―	廃棄物層上端(GL-3.1m)
GL-5m	―	―	―
GL-6m	―	―	―
GL-7m	―	―	廃棄物層下端(GL-7.9m)
GL-8m	―	―	0.006(GL-7.9～8.4m)
GL-9m	―	―	―
GL-10m	―	―	―
定量下限	0.005	0.005	0.005
基準値	0.01以下	0.01以下	0.01以下
	今回調査（もと入堀 埋立部）		

下線は、基準不適合（指定基準値を超える値が検出された結果）であることを示す。

★は、物質項目毎にみて、基準不適合結果のうち最大値を示す。

深度表記について、例えば、GL-1mとは、地表面下1mの深さを示す。