

違反対象物一覧表（北区）

令和8年8月7日

法令の略称 法：消防法（昭和23年法律第186号）

| 防火対象物の名称         | 所在地                              | 違反の内容                                  |                    | 備考               |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
|                  |                                  | 違反事項（根拠法条）                             | 違反の部分              |                  |
| 伊勢屋芝田町ビル         | <a href="#">大阪市北区芝田1丁目3番11号</a>  | 自動火災報知設備未設置（法第17条）                     | 防火対象物全体            | 立入検査日 令和8年5月23日  |
| 医療法人 石井クリニック歯科医院 | <a href="#">大阪市北区天神橋5丁目3番7号</a>  | 自動火災報知設備未設置（法第17条）                     | 防火対象物全体            | 立入検査日 令和7年12月2日  |
| D i Oビル          | <a href="#">大阪市北区天満2丁目14番11号</a> | 自動火災報知設備未設置（法第17条）                     | 防火対象物全体            | 立入検査日 令和8年3月24日  |
| コーポ野方            | <a href="#">大阪市北区中津1丁目9番18号</a>  | ①防火管理者未選任（法第8条）<br>②自動火災報知設備未設置（法第17条） | 防火対象物全体<br>防火対象物全体 | 立入検査日 令和8年7月15日  |
| キクガワビル           | <a href="#">大阪市北区西天満1丁目2番24号</a> | 自動火災報知設備未設置（法第17条）                     | 防火対象物全体            | 立入検査日 令和8年6月30日  |
| DELIGHT南森町Ⅰ・Ⅱ    | <a href="#">大阪市北区松ヶ枝町1番43号</a>   | 自動火災報知設備未設置（法第17条）                     | 防火対象物全体            | 立入検査日 令和7年11月12日 |
|                  |                                  |                                        |                    |                  |