

違反対象物一覧表（西区）

令和元年8月5日

法令の略称 法：消防法（昭和23年法律第186号）

防火対象物の名称	所在地	違反の内容		備考
		違反事項（根拠法条）	違反の部分	
西原ビル	大阪市西区江戸堀1丁目18番23号	屋内消火栓設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 平成30年8月20日
京町堀1丁目ビル	大阪市西区京町堀1丁目17番3号	自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 平成29年10月26日
Winビル	大阪市西区南堀江1丁目15番11号	屋内消火栓設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 平成29年11月13日