

違反対象物一覧表（東成区）

令和7年6月5日

法令の略称 法：消防法（昭和23年法律第186号）

防火対象物の名称	所在地	違反の内容		備考
		違反事項（根拠法条）	違反の部分	
石川ビル	大阪市東成区玉津3丁目1番33号	屋内消火栓設備未設置（法第17条）	3階部分	立入検査日 令和7年4月25日