

### 3. 3 市内給水栓水従属栄養細菌試験成績

従属栄養細菌は、水質管理目標設定項目に定められた平成20年度から市内給水栓水月例試験にあわせて試験を行っている。試験法は、厚生労働省通知法（平成15年10月10日健水発第1010001号[最終改正平成30年3月28日薬生水発0328第1～4号]別添4）に基づいた。7日間培養と14日間培養の試験結果を表-1と表-2に示す。

表-1 従属栄養細菌試験結果（7日間培養）

No.	調査月日 採水場所		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大	最小	平均
			月 17 日	月 22 日	月 19 日	月 24 日	月 21 日	月 18 日	月 23 日	月 20 日	月 18 日	月 22 日	月 19 日	月 12 日			
1	新高中央公園	淀川区新高4	1			0			0			0			1	0	0
2	西淀公園	西淀川区大和田1		0			0			0			0		0	0	0
3	此花公園	此花区春日出北1			0			1			2			0	2	0	1
4	城南公園	中央区森之宮中央1		0			0			0			0		0	0	0
5	松山神社	東淀川区小松4	0			0			0			0			0	0	0
6	新森中央公園	旭区新森4			0			0			1			0	1	0	0
7	都島本通水質TM	都島区都島本通4	0			0			0			0			0	0	0
8	鶴町南公園	大正区鶴町1		1			5			1			0		5	0	2
9	舞洲水質TM	此花区北港緑地2			0			0			0			1	1	0	0
10	清水丘公園	住吉区清水丘2			0			0			0			1	1	0	0
11	平野西水質TM	平野区平野西1		0			0			0			0		0	0	0
12	瓜破霊園事務所	平野区瓜破東4	0			0			0			0			0	0	0
13	南港中水質TM	住之江区南港中6		0			0			0			0		0	0	0
14	阿倍野消防署阪南出張所	阿倍野区播磨町1			0			1			1			0	1	0	0
15	九条東公園	西区九条2	0			0			0			0			0	0	0
16	南津守中央公園	西成区南津守7	0			0			0			0			0	0	0
17	天保山操車場	港区海岸通1			1			0			0			0	1	0	0
18	大今里西水質TM	東成区大今里西1			0			0			1			0	1	0	0
19	御勝山南公園	生野区勝山南3	0			0			0			0			0	0	0
20	寺田町公園	天王寺区寺田町1		0			0			0			0		0	0	0
21	西天満公園	北区西天満5		0			0			0			1		1	0	0
	ブランク		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表-2 従属栄養細菌試験結果（14日間培養）

No.	調査月日 採水場所		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大	最小	平均
			月 17 日	月 22 日	月 19 日	月 24 日	月 21 日	月 18 日	月 23 日	月 20 日	月 18 日	月 22 日	月 19 日	月 12 日			
1	新高中央公園	淀川区新高4	4			0			0			0			4	0	1
2	西淀公園	西淀川区大和田1		1			0			0			0		1	0	0
3	此花公園	此花区春日出北1			0			1			4			0	4	0	1
4	城南公園	中央区森之宮中央1		1			2			0			0		2	0	1
5	松山神社	東淀川区小松4	1			0			0			0			1	0	0
6	新森中央公園	旭区新森4			0			0			4			1	4	0	1
7	都島本通水質TM	都島区都島本通4	0			0			0			0			0	0	0
8	鶴町南公園	大正区鶴町1		3			22			1			0		22	0	6
9	舞洲水質TM	此花区北港緑地2			1			0			1			1	1	0	1
10	清水丘公園	住吉区清水丘2			0			0			1			1	1	0	0
11	平野西水質TM	平野区平野西1		0			24			0			0		24	0	6
12	瓜破霊園事務所	平野区瓜破東4	0			0			0			0			0	0	0
13	南港中水質TM	住之江区南港中6		0			0			0			2		2	0	0
14	阿倍野消防署阪南出張所	阿倍野区播磨町1			0			3			2			0	3	0	1
15	九条東公園	西区九条2	1			0			0			0			1	0	0
16	南津守中央公園	西成区南津守7	0			8			0			0			8	0	2
17	天保山操車場	港区海岸通1			1			0			2			0	2	0	1
18	大今里西水質TM	東成区大今里西1			1			0			4			0	4	0	1
19	御勝山南公園	生野区勝山南3	0			0			0			0			0	0	0
20	寺田町公園	天王寺区寺田町1		0			0			0			1		1	0	0
21	西天満公園	北区西天満5		3			1			0			1		3	0	1
	ブランク		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0

(担当：山岸)