

土(地)質 柱 状 図 (No. 1)

地盤高 O.P. + 2.997 M

工事名 工業用水道 城南浄水場地質調査工事

調査場所 城東区茨田横堤町75 (K値測定)

調査期日 昭和48年8月27日 ~ 9月1日


調査法 ローター式コアホリング・標準貫入試験

試料採取 径 $100\text{mm} \sim 86\text{mm}$

孔内水位 GL-0.50m 觀測日時 8月28日 11時 50分

[illegible]

(施工者 大同ボーリング K.K. の土質調査報告書による)



ボーリング 位置図 $\frac{1}{600}$

年月日	開函番号							
50 50	設計 長	主任 長	調査 長	監 査	設計	写 真		
	計	大阪市水道局	工務部	施設課(所)	管 理			
	推 詳	課長	係長	調 査	監 査	写 真		
	工	大阪市水道局	工務部	施設課(所)	管 理			
国 名	工業用水道城東浄水場 スラッジ処理棟新築工事(その1) 土質性状図 市・町・村・区 位置							
尺 度				枚数番号	4/4			