

# 令和6年度 通学路における合同点検報告

【資料9】

別添①

No.	区名	小学校名	交通安全○ 防犯△ 防災◇	危険箇所 (所在地)	危険箇所の選定理由	合同点検 実施日	合同点検 会議日	対策内容	実施機関										完了予定	完了年月			
									1:学校 2:警察 3:建設局(工営所) 4:区役所 5:港湾局 6:都市計画局 7:危機管理室 8:市民局 9:大阪国道事務所 10:その他関係機関														
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	大正区	小林小学校	交通安全○	小林東3-5-22付近	車の交通量が多い。 ※バス通り	R6.12.6	R6.12.6	1. 児童への交通安全教育を実施する。	○												1. 継続実施	1. 継続実施	
2	大正区	小林小学校	交通安全○	小林西1-3~小林東3-15	歩道橋の降りる際に、自転車との接触の可能性がある	R6.12.6	R6.12.6	3. 歩道橋利用者(児童)の視界を良くするため、東西の歩道橋出入口の階段手すりに設置している目隠しパネル(下から2つ)を取り外す。 4. 歩道を通行する自転車に対する注意喚起を行うため、東西の歩道橋の柱にポスターを設置する。			○	○									3. R6年度中 4. R7.2	3. R6.12.12 4. R7.3	
3	大正区	小林小学校	交通安全○	小林東2-4-46 北西付近	車の往来が多く危険	R6.12.6	R6.12.6	1. 児童への交通安全教育を実施する。 2. 大正警察署より、大阪府警本部へ横断歩道の引き直しを申請する	○	○											1. 継続実施 2. R6年度	1. 継続実施	
4	大正区	小林小学校	交通安全○	小林東2-4-46 北東付近	車の往来が多く危険	R6.12.6	R6.12.6	1. 児童への交通安全教育を実施する。	○													1. 継続実施	1. 継続実施
5	大正区	小林小学校	交通安全○	小林東3-12 T字路	信号がなく危険	R6.12.6	R6.12.6	1. 児童への交通安全教育を実施する 2. 大正警察署交通量調査実施済(令和6年12月下校時間帯):交通量及び設置間隔の必要条件を満たしていないため信号機の設置はできない	○	○												1. 継続実施 2. R6.12	1. 継続実施 2. R6.12

大正区

別添②

