


ボーリング柱状図

調査名 大阪市立近代美術館新築地質調査委託

Table with project details: No. 3, 調査位置 (大阪市北区中之島4丁目), 調査期間 (平成25年10月3日～25年10月12日), 発注機関 (大阪市都市整備局), 調査者 (株式会社アイシステム), 代理人 (大西啓太郎), 主任技師 (大西啓太郎), 調査員 (林田 尚昭), 試験機 (HAMMER), エンジン (NFD9), 標高 (70.00m), 口径 (φ100mm), 長さ (2.5m), 傾斜 (0°), 方位 (100°), 北緯 (34°39'00"), 東経 (135°27'00").



ボーリング柱状図

調査名 大阪市立近代美術館新築地質調査委託

Table with project details: No. 1, 調査位置 (大阪市北区中之島4丁目), 調査期間 (平成23年9月6日～23年9月16日), 発注機関 (大阪市都市整備局), 調査者 (株式会社アイシステム), 代理人 (大西啓太郎), 主任技師 (大西啓太郎), 調査員 (平田 高志), 試験機 (HAMMER), エンジン (SFD13), 標高 (70.00m), 口径 (φ100mm), 長さ (2.5m), 傾斜 (0°), 方位 (100°), 北緯 (34°39'00"), 東経 (135°27'00").

