

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和元年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
太子橋小学校長寿命化改修工事 大阪市旭区太子橋1-12-15	4F 普通教室A(算数教室)	0.008未満	0.012	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室A(6年2組)	0.008未満	0.008	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室A(6年1組)	0.008未満	0.009	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室B(わかば教室)	0.008未満	0.008	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室B(4年2組)	0.008未満	0.010	0.004	0.008	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室B(4年1組)	0.008未満	0.010	0.004	0.008	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室A(5年1組)	0.019	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室A(5年2組)	0.022	0.005	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室A(習熟度教室)	0.018	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
佃小学校長寿命化改修工事 大阪市西淀川区佃1-21-12	1F いきいき教室	0.008未満	0.054	0.005	0.007	0.002未満	0.002未満	
	2F いきいき教室	0.008	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 給食教室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F パソコン教室	0.027	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 図書室	0.036	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 家庭科準備室	0.038	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 家庭科室	0.029	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
塚本小学校普通教室改造工事 大阪市淀川区塚本3-5-6	普通教室1	0.01	0.06	0.02	0.04	0.01未満	0.01未満	
	普通教室2	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
堀川小学校普通教室改造工事 大阪市北区東天満2-10-7	新図書室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室(1)	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室(2)	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
扇町屋内プール天井改修工事 大阪市北区扇町1-1	ギャラリー	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	プール室	0.008未満	0.013	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
豊里小学校教室出入口改修工事 大阪市東淀川区豊里5-14-60	2F普通教室4-1	0.019	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室4-2	0.018	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室4-3	0.016	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F少人数教室	0.020	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大正北中学校外壁改修その他工事 大阪市大正区北村3-1-1	4F 1年学習室	0.078	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 1年1組	0.058	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 1年2組	0.064	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 1年学習室	0.052	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
八幡屋小学校教室床改修工事 大阪市港区八幡屋3-3-5	1F普通教室 1-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F普通教室 低学年教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F普通教室 2-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F普通教室 なかよし教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
築港中学校教室床改修工事 大阪市港区築港1-2-41	2F 3-2	0.021	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 3-1	0.031	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F D教室	0.033	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F C教室	0.025	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※ 測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和元年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
泉尾北小学校特別教室他床改修工事 大阪市泉尾2-21-24	1F 特別教室	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.005	0.002未満	
	1F 保健室	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.008	0.002未満	
桜宮高等学校便所改修その他工事 大阪市都島区毛馬町5-22-28	管理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
旭東中学校便所改修その他工事 大阪市旭区新森6-7-25	体育館	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
天王寺区民センター耐震改修その他工事 大阪市天王寺区生玉寺町7-57	ホール	0.0053	0.0016	検出せず	0.0034未満	0.0037未満	0.0015未満	
友渚中学校外壁改修その他工事 大阪市都島区友渚町1-5-151	4F普通教室 (旧第2美術室)	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
諏訪小学校体育館床改修工事 大阪市城東区永田2-15-5	1F 体育館	0.037	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
梅南津守小学校普通教室改造その他工事 大阪市西成区梅南3-2-25	普通教室5	0.013	0.005未満	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	普通教室6	0.0098	0.005未満	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	普通教室7	0.014	0.005未満	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	普通教室8	0.0098	0.005未満	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	普通教室1	0.0057	0.0077	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	普通教室2	0.0049	0.0058	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	普通教室3	0.004未満	0.0064	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	普通教室4	0.0041	0.0069	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	給食室	0.004未満	0.005未満	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
長吉東小学校教室改造工事 大阪市平野区长吉出戸8-13-41	1F たんぽぽ(1)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 生活教室	0.010	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F たんぽぽ(2)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 図書室	0.040	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	音楽室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	準備室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	図工室	0.008未満	0.005	0.011	0.013	0.002未満	0.003	
	準備室	0.008未満	0.005	0.011	0.013	0.002未満	0.003	
晴明丘南小学校教室床改修工事 大阪市阿倍野区帝塚山1-23-8	3階 6年1組	0.033	0.005	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
	3階 6年2組	0.031	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	
	3階 5年2組	0.038	0.006	0.002未満	0.002未満	0.006	0.002未満	
	3階 5年1組	0.037	0.006	0.002未満	0.002未満	0.005	0.002未満	
依羅小学校体育館床改修工事 大阪市住吉区我孫子4-11-48	体育館	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
今川小学校教室床改修工事 大阪市東住吉区今川4-24-4	1F 1-3	0.029	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 2-1	0.037	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 2-2	0.040	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 2-3	0.040	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※ 測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和元年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
田辺中学校格技室床改修工事 大阪市東住吉区南田辺4-7-24	2F 格技室	0.035	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
平野北中学校教室出入口改修工事 大阪市平野区平野宮町1-8-55	2F 3-3	0.020	0.019	0.041	0.083	0.002未満	0.002未満	
	2F 3-1	0.008未満	0.006	0.015	0.034	0.002未満	0.002未満	
	2F 3-2	0.008未満	0.005	0.009	0.019	0.002未満	0.002未満	
	2F 3-4	0.008未満	0.003	0.002	0.005	0.002未満	0.002未満	
阿倍野屋内プール天井改修工事 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-13-23	5F 屋内プール	0.008	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
西成屋内プール天井改修工事 大阪市西成区玉出東1-6-1	3F屋内プール	0.008未満	0.004	0.035	0.071	0.002未満	0.002未満	
鷹合小学校教室床改修工事 大阪市東住吉区鷹合3-12-38	1F 2-1	0.028	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 2-2	0.022	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
平野南小学校体育館床塗装工事 大阪市平野区平野南2-3-8	体育館	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
長吉東小学校体育館床塗装工事 大阪市平野区長吉出戸8-13-41	体育館	0.072	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
加美小学校体育館床塗装工事 大阪市平野区加美正覚寺3-13-35	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
川辺小学校保健室床改修その他工事 大阪市平野区長吉川辺1-4-9	1F 保健室	0.023	0.005	0.002未満	0.002	0.012	0.002未満	
島屋小学校教室床改修工事 大阪市此花区島屋2-9-36	2F 普通教室 1年2組	0.024	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室 1年3組	0.042	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.010	0.002未満	
長居障がい者スポーツセンター 各所改修工事 大阪市東住吉区長居公園1-32	プール棟屋内プール槽	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
住之江総合会館空調設備改修に伴う 天井改修工事 大阪市住之江区北加賀屋5-3-47	男性更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	女性更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
毛馬保育所各所改修工事 大阪市都島区毛馬町2-5-13	1F 保育室A	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保育室B	0.008	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保育室C	0.008未満	0.005	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
鶴見区子ども・子育てプラザ他1施設 外壁改修その他工事 大阪市鶴見区今津中1-1-14	軽運動場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
千本保育所外壁改修その他工事 大阪市西成区千本南2-11-20	保育室A・B	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
松通保育所各所改修工事 大阪市西成区松3-2-32	1F 保育室(1)	0.008未満	0.014	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保育室(2)	0.008未満	0.017	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保育室(3)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保育室(4)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保育室(5)	0.008未満	0.010	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※ 測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和元年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
佃西小学校普通教室改造その他工事 大阪市西淀川区佃2-15-30	1F特別支援室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室(3-1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室(3-2)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F普通教室(4-1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F普通教室(4-2)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F普通教室(4-3)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西三国小学校普通教室改造工事 大阪市淀川区西三国1-21-28	2F 普通教室(特別支援学級)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(旧児童会室)	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
南大江小学校普通教室改造工事 大阪市中央区農人橋1丁目3-3	4F 普通教室(南)	0.010	0.003	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室(北)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
信太山青少年野外活動センター外壁改修 その他工事 和泉市伯太町3-12-86	1階食堂室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
姫島保育所各所改修工事 大阪市西淀川区姫島4-21-7	保育室(4)	0.008未満	0.039	0.004	0.008	0.002未満	0.002未満	
	保育室(3)	0.008未満	0.016	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
本田小学校普通教室改造工事 大阪市西区川口1-5-19	普通教室(1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室(2)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
住吉川小学校普通教室改造工事 大阪市住之江区西加賀屋4-1-4	3F 教室B	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室A-2	0.008	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室A-1	0.010	0.003未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
聖和小学校普通教室改造工事 大阪市天王寺区寺田町1-6-37	4F 普通教室(1)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室(2)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
榎本小学校普通教室改造工事 大阪市今津北1-5-35	教室A	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	教室B	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
鯉江中学校普通教室改造工事 大阪市城東区今福西4-7-20	3階普通教室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
阪南小学校普通教室改造工事 大阪市阿倍野区阪南町5-7-40	3F 普通教室(1)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室(2)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
桃陽小学校給食室改修機械設備工事 大阪市天王寺区堂ヶ芝1-2-23	1F 給食室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
南市岡小学校給食室改修機械設備工事 大阪市港区南市岡2-6-35	1F 給食室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
十三小学校給食室改修機械設備工事 大阪市淀川区十三東4-3-6	1F 給食室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
焼野小学校給食室改修機械設備工事 大阪市鶴見区焼野1-3-44	1F 給食室	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
大空小学校給食室改修機械設備工事 大阪市住吉区我孫子1-6-12	1F 給食室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
東田辺小学校給食室改修機械設備工事 大阪市東住吉区東田辺2-14-6	1F 給食室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※ 測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和元年度

名 称 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
湯里小学校給食室改修機械設備工事 大阪市東住吉区湯里6-8-3	1F 給食室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
堀江中学校普通教室改造機械設備工事 大阪市西区南堀江3丁目5-7	普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
此花屋内プール天井改修工事 大阪市此花区西九条5-4-21	6F 屋内プール	0.02	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西淀川屋内プール他1施設天井改修その他工事 大阪市西淀川区大和田2-5-7	3F 屋内プール	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※ 測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。