

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和元年度

名称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
新北島小学校増築その他工事 大阪市住之江区新北島6-2-56	1F講堂兼体育館	0.008未満	0.005	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F放送機器室	0.016	0.011	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F予備室	0.018	0.007	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
茨田北小学校増築その他工事 大阪市鶴見区浜3-8-66	増築棟1F相談室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	増築棟1F会議室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	増築棟1F多目的室	0.008未満	0.008	0.09	0.22	0.005未満	0.004未満	
	増築棟2F理科室	0.008未満	0.008	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	増築棟2F家庭科室	0.008未満	0.014	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	増築棟3F普通教室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	増築棟3Fパソコン教室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	増築棟4F図工室	0.008未満	0.006	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	増築棟4F音楽室	0.008未満	0.006	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	北校舎1F生活科室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	北校舎1F生活科準備室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	北校舎2F普通教室1	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	北校舎2F普通教室2	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	東校舎2F普通教室3-1	0.048	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	東校舎2F普通教室3-2	0.035	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	東校舎2F普通教室3-3	0.037	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	東校舎3F普通教室6-3	0.049	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	東校舎3F普通教室6-2	0.063	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	東校舎3F普通教室6-1	0.051	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	中校舎2F学習室1	0.049	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	中校舎2F男子更衣室	0.06	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004	
	中校舎2F女子更衣室	0.065	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.007	
	中校舎3F栄養相談室	0.027	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	中校舎3F学習室	0.058	0.031	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	中校舎3F普通教室5-3	0.028	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	南校舎(1)1F自習室	0.026	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	南校舎(1)1F児童会室	0.017	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	南校舎(1)2F普通教室1-3	0.031	0.005未満	0.03	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	南校舎(1)2F普通教室1-4	0.038	0.005未満	0.02	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	南校舎(1)3F普通教室4-1	0.013	0.005未満	0.02	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	南校舎(1)3F学習室	0.012	0.005未満	0.01	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	南校舎(2)1F保健室	0.022	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
南校舎(2)1F特別支援教室	0.041	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満		
南校舎(2)2F普通教室1-1	0.016	0.005未満	0.06	0.13	0.005未満	0.004未満		
南校舎(2)2F普通教室1-2	0.014	0.005未満	0.06	0.13	0.005未満	0.004未満		
南校舎(2)3F普通教室4-1	0.019	0.005未満	0.02	0.08未満	0.005未満	0.004未満		

※ 測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和元年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
茨田北小学校増築その他工事 (前ページ続き) 大阪市鶴見区浜3-8-66	南校舎(2)3F普通教室4-2	0.019	0.005未満	0.02	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	南校舎(2)4F普通教室5-2	0.033	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	南校舎(2)4F普通教室5-1	0.032	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
董中学校給食室棟増築その他工事 大阪市城東区古市1-18-4	1F更衣室	0.01未満	0.03	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	
	1F児童滞	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F調理室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F倉庫1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	西館1F倉庫	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	西館1F更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	西館2F多目的室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
摂陽中学校給食室棟増築その他工事 大阪市平野区平野西3-4-7	南校舎1F第2特別支援教室	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎1F第二学習室	0.028	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎1Fカウンセリング室	0.027	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F更衣室	0.009	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F調理室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大阪州市役所本庁舎議場天井改修工事-2 大阪市区中之島1-3-20	8F議場①	0.062	0.021	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	8F議場②	0.056	0.018	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
東淀中学校給食室棟増築その他工事 大阪市東淀川区豊里6-25-1,25-2	1F調理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
丸山小学校増築その他工事 大阪市阿倍野区丸山通1-4-43	2F理科室	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	3F音楽室	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	2F特別支援教室1	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	3F特別支援教室2	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	1F事務管理室	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	1F校長室	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	1F職員室	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	1F管理作業員室	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	4F会議室	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
1F東棟更衣室	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
新北島中学校増築その他工事 大阪市住之江区新北島8-2-46	1F講堂兼体育館	0.006	0.009	0.003	0.004	0.001	0.001未満	
大淀小学校増築その他工事 大阪市区大淀中4-10-33	1F学習室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F更衣室1	0.04	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室	0.03	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
浪速屋内プール天井改修工事 大阪市区浪速区難波中3-8-8	6F屋内プール	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※ 測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和元年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
文の里中学校給食室棟増築その他工事 大阪市阿倍野区美章園1-5-52	1F調理室	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F更衣室	0.03	0.06	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	
	1F技術室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F美術室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F習熟度教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
弁天小学校増築その他工事 大阪市港区弁天町2-9-35	1F講堂兼体育館	0.008未満	0.011	0.009	0.019	0.002未満	0.002	
阿武山学園本館建設工事 大阪府高槻市奈佐原956	1F職員室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F多目的ホール	0.008未満	0.009	0.005	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F宿直室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1Fカウンセリングルーム1	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F女子更衣室	0.008未満	0.008	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F相談室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F支援多目的室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F園長室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F特別室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F校長室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F会議室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F特別指導室1	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2Fプレイルーム	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F医務室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F機械実習室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
2F調理実習室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満		
2F図書室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満		
歌島中学校増築その他工事 大阪市西淀川区歌島2-11-9	1F特別支援教室(3)	0.018	0.007	0.008	0.01	0.002未満	0.002未満	
	1F特別支援教室(1)	0.017	0.065	0.013	0.019	0.002未満	0.002未満	
	1F多目的室	0.011	0.012	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	
	1F給食室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F更衣室	0.01	0.01	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室	0.036	0.037	0.018	0.033	0.002未満	0.002未満	
	2F図書室	0.011	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3Fパソコン教室	0.008	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F理科室	0.024	0.015	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F第2理科室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F特別支援教室(2)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F調理室	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F被服室	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
5号館3F音楽室	0.033	0.003未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満		

※ 測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和元年度

名称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
都島中学校増築その他工事 大阪市都島区中野町3-9-33	4F第2理科室	0.008未満	0.004	0.018	0.029	0.002未満	0.002未満	
	3F図書室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F普通教室	0.008未満	0.009	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2Fカウンセリングルーム	0.008未満	0.054	0.008	0.011	0.002未満	0.002未満	
	2F事務管理室	0.008未満	0.035	0.007	0.009	0.002未満	0.002未満	
	2F職員室	0.008未満	0.014	0.005	0.007	0.002未満	0.002未満	
	2F校長室	0.008未満	0.007	0.005	0.007	0.002未満	0.002未満	
	1F多目的室	0.008未満	0.003	0.005	0.0007	0.002未満	0.002未満	
	1F特別支援教室(1)	0.008未満	0.007	0.006	0.008	0.002未満	0.002未満	
	1F特別支援教室(2)	0.008未満	0.028	0.015	0.021	0.002未満	0.002未満	
	1F管理作業員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
2F格技室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
旭屋内プール天井改修工事 大阪市旭区高殿6-14-6外	2F 屋内プール	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
男女共同参画センター南部館ホール 天井改修工事 大阪市平野区喜連西6-2-33	1Fホール	0.008	0.005	0.003	0.005	0.005	0.002未満	
寺田町駅自転車駐車場管理事務所新築工事 大阪市天王寺区大道2-10	1F事務室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西島小学校増築その他工事 大阪市此花区西島2-5-12	3F普通教室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3Fパソコン教室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F理科室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F理科準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F特別支援教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
春日出小学校増築その他工事 大阪市此花区春日出中1-13-23	2F家庭科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F生活科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F図工室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F理科室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4Fパソコン教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F特別支援教室2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F特別支援教室3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F給食室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
長居プール天井改修工事 大阪市東住吉区长居公園1-1	1F屋内プール	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.011	

※ 測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和元年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
みどり小学校増築その他工事 大阪市鶴見区緑2丁目4-45	1F多目的室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F特別支援教室(1)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F特別支援教室(2)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	
	2F普通教室(1)	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室(2)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室(3)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室(4)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
城東屋内プール天井改修工事 大阪市城東区関目2丁目17-45	2F屋内プール内A	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	2F屋内プール内B	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	2F屋内プール内C	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	2F屋内プール内D	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
緑中学校給食室棟増築その他工事 大阪市鶴見区鶴見6丁目6-11	既設校舎1F準備室	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	既設校舎2F準備室	0.041	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	既設校舎3F準備室	0.025	0.003未満	0.0004	0.003	0.002未満	0.002未満	
	既設校舎4F準備室	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	格技棟1F技術室	0.039	0.003未満	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	格技棟2F格技室	0.031	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1階更衣室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階厨房、下処理エリア	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階児童溜	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
田中小学校増築その他工事 大阪市港区田中2-10-34	既設校舎3F普通教室3-2	0.052	0.003	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	既設校舎3F普通教室3-1	0.042	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	既設校舎1F特別支援教室	0.022	0.009	0.005	0.009	0.002	0.002未満	
	3F教室	0.016	0.005	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F図工室	0.012	0.011	0.013	0.013	0.002未満	0.002未満	
	2F音楽室	0.008未満	0.006	0.009	0.009	0.002未満	0.002未満	
	1F理科室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F生活科室	0.01	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※ 測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和元年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
弁天小学校校舎棟改修 大阪市港区弁天町2-9-35	1F特別支援教室1	0.051	0.005	0.018	0.011	0.002未満	0.002未満	
	1F1-2	0.024	0.003	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F1-1	0.019	0.003	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F1-3	0.026	0.01	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F家庭科室	0.021	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F児童会室	0.022	0.005	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F4-3	0.027	0.011	0.01	0.018	0.002未満	0.002未満	
	3F4-2	0.027	0.009	0.007	0.006	0.002未満	0.002未満	
	3F4-1	0.023	0.009	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F6-1	0.024	0.004	0.009	0.006	0.002未満	0.002未満	
	3F6-2	0.024	0.005	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F6-3	0.022	0.004	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3Fパソコン教室	0.023	0.006	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F特別支援教室2	0.046	0.01	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	4Fいきいきルーム	0.024	0.013	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4Fいきいきクラブ	0.021	0.014	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F5-3	0.024	0.008	0.005	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F5-2	0.026	0.006	0.006	0.002	0.002未満	0.002未満	
	4F5-1	0.029	0.005	0.006	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F図工室	0.055	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
2F事務室	0.047	0.015	0.01	0.005	0.002未満	0.002未満		
2F男子更衣室	0.024	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
2F女子更衣室	0.04	0.005	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満		
4F音楽室	0.032	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満		

※ 測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。