

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和2年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
西成消防署津守出張所新築工事 大阪市西成区津守2-1-31	1F 受付・通信室	0.008未満	0.013	0.019	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 救急消毒室	0.008未満	0.012	0.006	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 食堂	0.008未満	0.016	0.040	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 女子待機室	0.008未満	0.021	0.045	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 待機室(1)	0.009	0.012	0.024	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 訓練室	0.008未満	0.022	0.040	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 待機室(2)	0.010	0.019	0.036	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 事務室	0.008未満	0.008	0.013	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
西船場小学校増築その他工事 大阪市西区江戸堀1-21-28	4F 第2音楽室	0.008未満	0.008	0.008	0.012	0.002未満	0.002未満	
	4F 多目的室	0.008未満	0.006	0.009	0.014	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(4)	0.009	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室(2)	0.011	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 調理室	0.008未満	0.007	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室	0.008未満	0.007	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室A	0.028	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室B	0.020	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員室	0.020	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 印刷室	0.021	0.026	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 多目的室	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 会議室	0.020	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員室	0.015	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
中野小学校増築その他工事 大阪市都島区中野町3-10-5	1F 女子職員更衣室	0.045	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 校長室	0.033	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 会議室	0.023	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 職員室	0.051	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 理科室	0.014	0.009	0.005未満	0.088未満	0.013	0.004未満	
	2F 普通教室	0.068	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 図工室	0.065	0.011	0.005未満	0.088未満	0.012	0.004未満	
	4F パソコン室	0.032	0.036	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	南棟2F 会議室	0.014	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	南棟3F 資料室・相談室	0.021	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	南棟3F 備蓄倉庫・教材室	0.016	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	北棟4F 音楽室	0.019	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和2年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
玉出中学校増築その他工事 大阪市西成区玉出西1-15-37	3F 被服室	0.065	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 2-3教室	0.048	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 2-2教室	0.046	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 2-1教室	0.051	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F カウンセリング室	0.039	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 談話室	0.042	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 校長室	0.019	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.007	
	2F パソコン教室	0.033	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 図書室	0.011	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 普通教室	0.015	0.004	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 準備室	0.02	0.009	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 理科室	0.026	0.011	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室	0.018	0.004	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 準備室	0.017	0.008	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 音楽室	0.024	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室	0.017	0.006	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
小松小学校増築その他工事-2 大阪市東淀川区小松3-18-15	3F 多目的室	0.066	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5F 第2音楽室	0.008未満	0.011	0.006	0.007	0.002未満	0.002未満	
	5F 音楽準備室	0.008未満	0.013	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5F 音楽室	0.008未満	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 相談室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 多目的室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(3年2組)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 理科準備室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 理科室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 校長室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 事務管理室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 放送室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 男子更衣室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援学級	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1F 管理作業員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和2年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
上福島小学校増築その他工事 大阪市福島区福島7-4-33	6F 音楽室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	6F 図工室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	5F 教材室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	5F 理科室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	5F パソコン教室	0.008未満	0.007	0.006	0.012	0.002未満	0.002未満	
	4F 家庭科室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 教室4-1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室3-1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 会議室	0.008未満	0.006	0.004	0.008	0.002未満	0.002未満	
	2F 講堂兼体育館	0.008未満	0.004	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室1-2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室1-1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 生活科室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	1F 控室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 教室1-1	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 多目的室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室3-5	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室3-6	0.014	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 教室4-4	0.020	0.003	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	4F 教室4-5	0.019	0.004	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	4F 教室4-6	0.018	0.004	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 教室4-7	0.016	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 理科室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 音楽室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 家庭科室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
(仮称)天王寺動物園教育普及関連 及び休憩施設建設工事 大阪市天王寺区茶臼山町1-108	多目的ホール	0.010	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	飲食店舗	0.008	0.034	0.018	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
中大江小学校増築その他工事 大阪市中央区糸屋町2-3-14	2階 201	0.008未満	0.003未満	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	多目的室・改修	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	図工室・改修	0.019	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東陽中学校増築その他工事 大阪市東成区深江北2-5-7	体育館	0.016	0.006	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2階 備蓄倉庫	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 配膳室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2階 多目的室	0.010	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和2年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
塩草立葉小学校増築その他工事 大阪市浪速区塩草1-4-31	図工室	0.005	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	多目的室	0.005	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	生活科室	0.006	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	3階 教室	0.005	0.005	0.004	0.005	0.001未満	0.001未満	
	4階 教室	0.004	0.005	0.003	0.003	0.001未満	0.001未満	
	校長室	0.003	0.005	0.005	0.008	0.001未満	0.001未満	
	職員室	0.004	0.006	0.005	0.007	0.001未満	0.001未満	
	事務管理室	0.003	0.006	0.006	0.008	0.001未満	0.001未満	
(仮称)北部こども相談センター建設工事 大阪市東淀川区淡路3-154他	1階 相談室3	0.008未満	0.008未満	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1階 相談室8	0.008未満	0.023	0.032	0.036	0.002未満	0.002未満	
	2階 小児科診察室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 心理相談室9	0.008未満	0.014	0.026	0.030	0.002未満	0.002未満	
	2階 心理相談室7	0.008未満	0.008	0.012	0.014	0.002未満	0.002未満	
	2階 プレイルーム	0.008未満	0.003未満	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3階 男子A個室2	0.008未満	0.003未満	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3階 男子B個室5	0.008未満	0.004	0.006	0.006	0.002未満	0.002未満	
	3階 幼児居室1	0.008未満	0.003未満	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3階 女子A個室1	0.008未満	0.003未満	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3階 女子B個室5	0.008未満	0.003未満	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4階 男子プレイルーム	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	
	1階 カウンセリングルーム	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 管理作業員室	0.008未満	0.047	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 理科室	0.008未満	0.049	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 事務管理室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 校長室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 職員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 普通教室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 図書室	0.008未満	0.015	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
4階 会議室	0.008未満	0.019	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
4階 教材室	0.008未満	0.014	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
講堂兼体育館	0.008未満	0.033	0.016	0.033	0.002未満	0.002		

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和2年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
住吉第一中学校増築その他工事 大阪市住之江区粉浜西1-5-11	1階 カウンセリングルーム	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 監理作業員室	0.008未満	0.047	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 理科室	0.008未満	0.049	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 事務管理室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 校長室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 職員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 普通教室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 図書室	0.008未満	0.015	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 会議室	0.008未満	0.019	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 教材室	0.008未満	0.014	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
本庄中学校増築その他工事 大阪市東成区東中本3-14-2	講堂兼体育館	0.008未満	0.033	0.016	0.033	0.002未満	0.002	
大桐中学校増築その他工事 大阪市東淀川区大桐4-5-8	女子更衣室	0.0024	0.014	0.0055	0.0019	0.0030	0.00083未満	
	2階 学習室3	0.0032	0.043	0.0025	0.0046	0.0011未満	0.00083未満	
	カウンセリングルーム	0.0040	0.0030	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	多目的室	0.0024	0.0022	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	保健室	0.0072	0.0016	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	監理作業員室	0.013	0.0040	0.0012未満	0.0014	0.0011未満	0.00083未満	
	校長室	0.0048	0.0065	0.020	0.053	0.0011未満	0.00083未満	
	調理室	0.0040	0.0013未満	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	特別教室	0.0032	0.0022	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	普通教室2-3	0.0072	0.0024	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	特別支援教室	0.0056	0.0019	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	にじいろ教室②	0.0080	0.0054	0.0023	0.0025	0.0011	0.00083未満	
	図書室	0.0096	0.0024	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	美術室	0.0088	0.0024	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	パソコン教室	0.0080	0.0030	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	音楽室	0.011	0.0030	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和2年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
鷺洲小学校増築その他工事 大阪市福島区鷺洲5-6-8	南校舎1階 職員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南校舎1階 校長室	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南校舎1階管理作業員室	0.014	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎1階 保健室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎1階特別支援教室-1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎1階特別支援教室-2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎2階 普通教室1-1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎2階 普通教室1-2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎2階 普通教室1-3	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎2階 普通教室1-4	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南校舎2階 事務室	0.013	0.015	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南校舎2階 小会議室	0.012	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南校舎2階 図書室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東校舎2階 理科教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南校舎3階 普通教室2-2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南校舎3階 普通教室2-1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南校舎3階 パソコン室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎3階 習熟①	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎3階 普通教室3-3	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎3階 家庭科室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎3階 準備室	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎3階 普通教室3-2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎3階 普通教室3-1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎4階 普通教室6-3	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎4階 普通教室5-1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎4階 普通教室5-2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎4階 普通教室5-3	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南校舎4階 普通教室4-1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南校舎4階 普通教室4-2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南校舎4階 普通教室4-3	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東校舎4階 音楽室	0.010	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	新校舎4階 図工室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
新校舎3階 家庭科室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
新校舎2階 生活科室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
新校舎2階 準備室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
新校舎2階 普通教室1-1	0.008	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満		
西校舎3階 普通教室3-1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
西校舎3階 普通教室3-2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
東淀川複合施設外壁改修その他工事 大阪市東淀川区東淡路1-4-53	屋内プール	0.009	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。