

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和3年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
大阪新美術館建設工事 大阪市北区中之島4-3-1	1F パッサージュ南	0.008未満	0.008	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F パッサージュ北	0.008未満	0.012	0.006	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F パッサージュ東	0.008未満	0.008	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F パッサージュホワイエ	0.008未満	0.009	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 研修室-1	0.008未満	0.009	0.019	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 研修室-2	0.008未満	0.008	0.017	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 準備室	0.011	0.013	0.034	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 店舗1-1	0.011	0.033	0.011	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 店舗1-2	0.015	0.029	0.011	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 店舗1-3	0.009	0.021	0.007	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 店舗2-1	0.008未満	0.009	0.006	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 店舗2-2	0.008未満	0.008	0.007	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 店舗2-3	0.008未満	0.007	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 講堂-1	0.013	0.031	0.013	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 講堂-2	0.014	0.036	0.016	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 講堂-3	0.010	0.031	0.014	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 遮音前室1	0.011	0.028	0.012	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 楽屋1	0.008	0.012	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 楽屋2	0.008未満	0.010	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 調整室	0.023	0.010	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 会議室	0.008未満	0.009	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F サポーター室	0.012	0.009	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 打合せ室	0.009	0.011	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 印刷室	0.008	0.010	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 館長室	0.020	0.027	0.005	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 応接室	0.008未満	0.016	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 事務室-1	0.012	0.016	0.008	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 事務室-2	0.009	0.018	0.010	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 事務室-3	0.011	0.015	0.010	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 警備室	0.020	0.055	0.009	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 休憩室	0.008	0.036	0.008	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 清掃員室	0.008未満	0.031	0.029	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 展示会準備室-1	0.028	0.010	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 展示会準備室-2	0.031	0.012	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
1F 研究資料室	0.020	0.009	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満		
1F 調査研究室	0.009	0.011	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満		
1F 控室	0.008未満	0.014	0.006	0.08未満	0.005未満	0.004未満		
2F パッサージュ (多目的スペース) (チケット売場)-1	0.008未満	0.010	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満		

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和3年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(続き) 大阪新美術館建設工事 大阪市北区中之島4-3-1	2F パッサージュ (多目的スペース) (チケット売場)-2	0.008未満	0.010	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F パッサージュ (多目的スペース) (チケット売場)-3	0.008未満	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F パッサージュ (多目的スペース) (チケット売場)-4	0.008未満	0.006	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 総合案内	0.009	0.007	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 救護室	0.008	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F パントリー	0.016	0.011	0.016	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F キッズスペース-1	0.008	0.024	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F キッズスペース-2	0.011	0.023	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 授乳室1	0.013	0.029	0.006	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 授乳室2	0.013	0.028	0.006	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 授乳室3	0.013	0.029	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 情報コーナー	0.008未満	0.008	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 閲覧室	0.008未満	0.007	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 閲覧兼作業室	0.013	0.007	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 調査研究室	0.010	0.016	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	4F パッサージュ-1	0.018	0.012	0.041	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	4F パッサージュ-2	0.018	0.011	0.040	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	4F パッサージュ-3	0.018	0.011	0.042	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	4F パッサージュ-4	0.014	0.011	0.040	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	4F パッサージュ-5	0.019	0.008	0.011	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	4F パッサージュ-6	0.020	0.009	0.012	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 展示室1-1	0.015	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 展示室1-2	0.015	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 展示室1-3	0.016	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 展示室1-4	0.015	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 展示室2-1	0.012	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 展示室2-2	0.012	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 展示室2-3	0.013	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 展示室2-4	0.014	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 看視員控室	0.012	0.013	0.022	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	5F パッサージュ-1	0.022	0.013	0.043	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	5F パッサージュ-2	0.022	0.012	0.040	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	5F パッサージュ-3	0.019	0.011	0.037	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	5F パッサージュ-4	0.019	0.011	0.039	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	5F 展示ロビー	0.022	0.010	0.014	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	5F 展示室1-1	0.022	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	5F 展示室1-2	0.020	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和3年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(続き) 大阪新美術館建設工事 大阪市北区中之島4-3-1	5F 展示室1-3	0.024	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	5F 展示室2-1	0.021	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	5F 展示室2-2	0.018	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	5F 展示室2-3	0.021	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	5F 展示室3-1	0.021	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	5F 展示室3-2	0.021	0.005未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	5F 主催者控室	0.009	0.016	0.013	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	5F 看視員控室	0.009	0.016	0.013	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	5F 倉庫5-1	0.014	0.041	0.025	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
長吉中学校増築その他工事 大阪市平野区长吉長原東1-6-15	1F 会議室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	1F 調理室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 被服室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務管理室	0.008未満	0.004	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業員室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 職員室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 校長室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 相談室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.008未満	0.007	0.005	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 2-1	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 特別支援教室2	0.008未満	0.016	0.011	0.015	0.002未満	0.002未満	
	2F 図書室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 多目的室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 理科室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 美術室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 3-1	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 学習室5	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 音楽室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F ICT多目的室A	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	3F 配膳室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
3F 学習室3	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
2F 倉庫(普通教室)	0.014	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
榎本小学校増築その他工事 大阪市鶴見区今津北1丁目5-35	相談室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	会議室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 特別支援教室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	多目的室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	増築工事
	図工室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 特別支援教室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	特別支援教室 北側	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	特別支援教室 南側	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
多目的室	0.008未満	0.008	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	改修工事	

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和3年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
下新庄小学校第2期増築その他工事 大阪市東淀川区下新庄5丁目2-9	1F 仮設給食室調理室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 仮設給食室休養室	0.008未満	0.019	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	調理室	5µg/m³未満	7µg/m³	6µg/m³	5µg/m³未満	5µg/m³未満	5µg/m³未満	
	更衣室	5µg/m³未満	19µg/m³	12µg/m³	5µg/m³未満	5µg/m³未満	5µg/m³未満	
JR長居駅自転車駐車場管理事務所 設置工事 大阪市住吉区长居東4丁目4-2地先	JR長居駅自転車駐車場管理事務所	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
吉野小学校増築その他工事 大阪市福島区吉野3丁目10-5	1F 特別支援教室-2	0.008未満	0.05	0.007	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 生活科室	0.008未満	0.032	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 図工室	0.008未満	0.038	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 多目的室	0.008未満	0.028	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 教室	0.008未満	0.044	0.008	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 講堂兼体育館	0.008未満	0.03	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 放送機器室	0.014	0.039	0.014	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
堀江小学校増築その他工事 大阪市西区北堀江3丁目2-16	4F 普通教室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 校長室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 調理室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 配膳室	0.009	0.012	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室	0.03	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 放送室	0.008未満	0.003未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	改修棟1F 特別支援教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	改修棟1F 生活科室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東校舎1F 特別支援教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東田辺小学校増築その他工事 大阪市東住吉区東田辺2-14-6	相談室	0.008未満	0.0061	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
	特別支援教室1	0.008未満	0.0081	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
	会議室	0.008未満	0.0061	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
	生活科室	0.008未満	0.0056	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
	普通教室1	0.008未満	0.0055	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
	普通教室2	0.008未満	0.0071	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
	特別支援教室2	0.008未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
	普通教室1	0.008未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	改修
	普通教室2	0.008未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	改修
	男子更衣室	0.01	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
	女子更衣室	0.0108	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
歌島中学校第2期増築その他工事 大阪市西淀川区歌島2丁目11-9	1F 格技室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和3年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
加美中学校増築その他工事 大阪市平野区加美正覚寺3丁目13-46	東棟1F 新カウンセリング室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西棟3F 普通教室	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西棟1F 新理科室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西棟2F 被服室	0.013	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟1F 図書室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟1F 多目的室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟1F 保健室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟1F 管理作業室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟2F 事務室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟2F 校長室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟2F 職員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟2F 調理室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟3F 音楽室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟3F 3年3組	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
海老江西小学校昇降機棟増築その他 工事 大阪市福島区海老江8丁目1-10	2F 理科室	0.004未満	0.013	0.01未満	0.0058	0.005未満	0.003未満	
	2F 理科準備室	0.004未満	0.035	0.01未満	0.0088	0.005未満	0.003未満	
	3F 家庭科室	0.004未満	0.014	0.01未満	0.006	0.005未満	0.003未満	
	3F 家庭科準備室	0.004未満	0.005未満	0.01未満	0.0055	0.005未満	0.003未満	
	4F 図工室	0.004未満	0.019	0.01未満	0.0046	0.005未満	0.003未満	
	4F 図工準備室	0.004未満	0.017	0.01未満	0.0048	0.005未満	0.003未満	
	多目的トイレ	0.0081	0.0074	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	小会議室	0.0049	0.011	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	会議室	0.0057	0.012	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	図書室	0.014	0.0069	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	パソコン室	0.004未満	0.005未満	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	いきいき教室	0.004未満	0.0088	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	職員室	0.016	0.0093	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	校長室	0.028	0.0077	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	管理作業員室	0.041	0.011	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	事務管理室	0.015	0.024	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	保健室	0.0098	0.014	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	なかよし教室	0.016	0.005未満	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	1年い組	0.009	0.02	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	2年い組	0.029	0.0053	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
多目的室	0.017	0.011	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満		
3年い組	0.012	0.017	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満		
4年い組	0.012	0.025	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満		
少人数教室	0.019	0.016	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満		
栄養相談室	0.0098	0.037	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満		

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和3年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
(続き) 海老江西小学校昇降機棟増築その他 工事 大阪市福島区海老江8丁目1-10	資料室	0.011	0.032	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	5年い組	0.013	0.018	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	6年い組	0.013	0.014	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	1F EVホール	0.004未満	0.029	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	2F EVホール	0.0057	0.0066	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	3F EVホール	0.0057	0.0077	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	4F EVホール	0.0073	0.018	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
五条小学校増築その他工事 大阪市天王寺区小宮町9-28	3F 更衣室→普通教室	0.0080未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
	5F 普通教室①	0.0080未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
	5F 普通教室②	0.0080未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
	4F 家庭科室	0.0080未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
	4F 準備室	0.0080未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
	3F パソコン教室	0.0080未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
	3F 学習室	0.0080未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
	2F 多目的室	0.0080未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
	1F 生活科室	0.0080未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
天王寺消防署元町出張所新築工事 大阪市天王寺区大道2丁目9-17	1F 受付・通信室	0.02	0.012	0.008	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 事務室2	0.0080未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 食堂	0.0080未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 体育訓練室	0.0080未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 女子待機室1	0.0080未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 女子待機室2	0.0080未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 事務室1	0.009	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 男子待機室1	0.01	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 男子待機室2	0.011	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
南大江小学校増築その他工事 大阪市中央区農人橋1-3-3	職員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	校長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	特別支援教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第2音楽室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
天王寺動物園ふれあい家畜・小動物舎 新築工事 大阪市天王寺区茶臼山町1-1,52,54-2, 55-2,115-1	事務室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	小動物屋内放飼場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	小動物寝室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	屋内ふれあい広場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	ウサギ、ニワトリ、モルモット 展示室・調理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	ウサギ、ニワトリ、モルモット バックヤード	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	隔離室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
南港北中学校増築その他工事 大阪市住之江区南港中4-3-8	講堂兼体育館	12µg/m³	12µg/m³	16µg/m³	31µg/m³	5µg/m³未満	5µg/m³未満	
	クラブ室棟	5µg/m³	9µg/m³	5µg/m³未満	5µg/m³未満	5µg/m³未満	5µg/m³未満	

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和3年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
玉造小学校増築その他工事 大阪市中央区玉造2-3-43	旧多目的室 (普通教室・北)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	旧多目的室 (普通教室・南)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎2F 1年1組	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎2F 1年2組	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎2F 1年3組	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎2F 2年4組	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 6年2組教室	0.031	0.003	0.026	0.025	0.002未満	0.002未満	
	4F 6年1組教室	0.037	0.003未満	0.011	0.009	0.002未満	0.002未満	
	4F 5年2組教室	0.025	0.003未満	0.019	0.018	0.002未満	0.002未満	
	4F 5年1組教室	0.025	0.003未満	0.011	0.010	0.002未満	0.002未満	
	4F 音楽室	0.071	0.003未満	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 2年3組教室	0.023	0.003	0.013	0.013	0.002未満	0.002未満	
	3F 2年2組教室	0.037	0.003未満	0.005	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F 2年1組教室	0.024	0.003未満	0.007	0.007	0.002未満	0.002未満	
	3F 5年3組教室	0.022	0.003未満	0.005	0.002	0.002未満	0.002未満	
	3F 3年2組教室	0.032	0.005	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	
	3F 3年1組教室	0.054	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員室	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 校長室	0.029	0.064	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 理科室	0.040	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 家庭科室	0.043	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 図書室	0.033	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	増築棟2F 南側1室	0.008未満	0.003	0.006	0.005	0.002未満	0.002未満	
増築棟4F 普通教室(5年2組)	0.023	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
中校舎2F 多目的室	0.031	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
東校舎3F 図工室	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
東校舎3F 図工準備室	0.012	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
塩草立葉小学校第2運動場便所 設置工事 大阪市浪速区塩草1丁目3-29	第2運動場 休養室	0.008未満	0.006	0.020	0.018	0.002未満	0.002未満	
東淀中学校増築その他工事 大阪市東淀川区豊里6丁目25-19	3F 普通教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 多目的室1	0.010	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 校長室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	1F 職員室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 放送機器室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室(2)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室(3)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
2F 普通教室3-5	0.009	0.039	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満		

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和3年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(続き) 東淀中学校増築その他工事 大阪市東淀川区豊里6丁目25-19	2F 第一理科室	0.008未満	0.021	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 第一音楽室	0.008未満	0.009	0.006	0.006	0.002未満	0.002未満	
	3F 調理室	0.009	0.012	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 美術室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 被服室	0.008未満	0.004	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 相談室	0.015	0.004	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 会議室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F LL教室	0.008未満	0.005	0.006	0.006	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室2	0.008	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	改修
白鷺中学校増築その他工事 大阪市東住吉区今川1-2-5	3F 普通教室	0.015	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F パソコン室	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 校長室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 事務管理室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F カウンセリングルーム	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F LL教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 被服室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
開平小学校増築その他工事 大阪市中央区今橋1丁目5-7	B1F 開平ホール	0.008未満	0.006	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 特別支援教室	0.016	0.014	0.006	0.008	0.002未満	0.002未満	
	2F 放送室・スタジオ	0.01	0.003未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室B	0.008未満	0.003	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室A	0.008未満	0.003	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.012	0.003	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室C	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F ワークスペース	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室D	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 相談室	0.025	0.033	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
	6F パソコン教室	0.033	0.018	0.037	0.051	0.002未満	0.002未満	
	6F 家庭科室	0.029	0.013	0.03	0.041	0.002未満	0.002未満	
	3F 特別支援教室	0.024	0.01	0.022	0.03	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員室	0.02	0.007	0.038	0.059	0.002未満	0.002未満	
	6F 教材室	0.025	0.003未満	0.012	0.016	0.002未満	0.002未満	
2F 校長室	0.02	0.003未満	0.016	0.021	0.002未満	0.002未満		
2F 普通教室1	0.018	0.003未満	0.018	0.021	0.002未満	0.002未満		



市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和3年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
大東小学校増築その他工事 大阪市都島区毛馬2丁目90-3,7,12	1F 家庭科室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 校長室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 理科室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 理科準備室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 図書室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 普通教室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 音楽室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 音楽準備室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 図工準備室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 女子脱衣室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 男子脱衣室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 体育館倉庫	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 便所通路	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 女子便所	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 男子便所	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 身障者用便所	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 予備室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 放送機器室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
1F 体育館講堂	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満		
扇町小学校増築その他工事 大阪市北区扇町2丁目7-24	3F 普通教室	0.009	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室	0.011	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務管理室	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 校長室	0.019	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 多目的室①	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 多目的室②	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 職員室	0.021	0.008	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	2F 難聴学級1	0.008未満	0.010	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 副廊下	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 特別支援教室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 生活科室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 多目的室	0.014	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 給食用食器洗浄室	0.008未満	0.003未満	0.005	0.008	0.002未満	0.002未満	
1F 給食室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。