

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和4年度

名 称 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果 [ppm]						備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
今津小学校教室床改修工事 大阪市鶴見区今津中4-1-48	2F普通教室 ①	0.037	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室 ②	0.038	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室 ③	0.037	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室 ④	0.037	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
鶴見南小学校教室床改修工事 大阪市鶴見区鶴見2-17-22	1F教室 1-3	0.043	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F教室 1-2	0.037	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F教室 1-1	0.031	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F教室 5-3	0.022	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
鳴野小学校教室床改修工事 大阪市城東区鳴野西4-11-48	1F普通教室 ランチルーム	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室 生活科室	0.050	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F普通教室 算数学習室1	0.039	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F普通教室 4年学習室	0.053	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
今福小学校教室床改修工事 大阪市城東区今福南2-1-53	1F普通教室 A	0.020	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	1F普通教室 B	0.010	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	2F普通教室 C	0.020	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	2F普通教室 D	0.050	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	1F特別支援学級	0.040	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
豊新小学校教室改造工事 大阪市東淀川区豊新4-17-26	もと準備室教室1	0.01未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	もと図工室教室2	0.01未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
都島小学校教室床改修工事 大阪市都島区都島本通3-10-3	3F教室6-2	0.029	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F教室6-1	0.033	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 6学年室	0.035	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 6年活動室	0.022	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東都島小学校教室改造工事 大阪市都島区都島本通4-24-20	3F普通教室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
城北環境事業センター各所改修工事 大阪市鶴見区焼野2-11-1	職員室(2)元厨房	0.01未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
新森小路小学校体育館床改修工事 大阪市旭区新森6-3-13	1F体育館	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
西成区保健福祉センター分館他1施設各所 改修工事 大阪市西成区太子1-15-17	1F自立支援課 分室事務室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
玉出中学校教室床改修工事 大阪市西成区玉出西1-5-37	4F教室 1(1年1組)	0.040	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	4F教室 2(1年2組)	0.040	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	4F教室 3(1年3組)	0.040	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	習 熟 度 教 室	0.040	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
加賀屋中学校教室床改修工事 大阪市住之江区西加賀屋2-9-20	2F教室①(2-4)	0.028	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F教室②(2-3)	0.031	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F教室③(2-2)	0.023	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F教室④(2-1)	0.027	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
松虫中学校理科室改修工事 大阪市阿倍野区松虫通3-4-45	1F理科室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果 [ppm]						備 考
所 在 地		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
鷺洲小学校教室改造工事 大阪市福島区鷺洲5-6-8	1F事務管理室	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	R4.10.1測定
	2F 職員更衣室A	0.010	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	R4.11.12測定
	2F 職員更衣室B	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F男子更衣室	0.015	0.003	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	R4.8.27測定
	4F女子更衣室	0.014	0.003	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	4F普通教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	R5.1.14測定
玉造小学校教室便所改修その他工事 大阪市中央区玉造2-3-43	2F職員室	0.010	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
大桐小学校体育館床改修その他工事 大阪市東淀川区大桐4-1-15	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
高殿小学校長寿命化改修その他工事 大阪市旭区高殿6-9-10	1F講堂	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F放送室	0.008未満	0.009	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F映写室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
豊崎本庄小学校体育館床改修工事 大阪市北区本庄西2-1-16	1F体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
常盤小学校分校教室改造工事 大阪市阿倍野区松崎町3-2-9	4F普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
豊崎東小学校教室改造その他工事 大阪市北区長柄中2-3-30	3F普通教室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
浪速第1保育所外壁改修その他工事 大阪市浪速区浪速東3-2-53	1Fサンルーム	0.008未満	0.015	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
伝法小学校教室改造工事 大阪市此花区伝法3-13-10	4F普通教室A	0.008未満	0.003	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	4F普通教室B	0.008未満	0.003	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
天王寺中学校教室改造工事 大阪市天王寺区北河堀町6-20	3F職員室	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	R4.8.28測定
	4F女子更衣室	0.010	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	R4.10.14測定
	4F男子更衣室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	R5.2.10測定
新高幼稚園床改修工事 大阪市淀川区新高1-15-67	保育室①	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室②	0.010	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室③	0.010	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室④	0.010	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
木川小学校体育館床改修工事 大阪市淀川区木川東3-7-32	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
小松小学校便所改修その他工事 大阪市東淀川区小松3-18-15	1F普通教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
香簗小学校教室床改修その他工事 大阪市西淀川区御幣島6-5-25	2F なかよし学級	0.016	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 2-1	0.016	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1-1	0.024	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
西加島保育所各所改修工事 大阪市淀川区加島4-19-50	2F 1才保育室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 2才保育室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 3才保育室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 5才保育室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
歌島小学校家庭科室改修工事 大阪市西淀川区歌島2-5-18	家庭科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	家庭科準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
野中小学校教室床改修工事 大阪市淀川区野中北1-11-26	2F ① 普通教室	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F ② 普通教室	0.029	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果 [ppm]						備考
所 在 地		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(続き) 野中小学校教室床改修工事 大阪市淀川区野中北1-11-26	2F ③ 普通教室	0.021	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F ④ 普通教室	0.022	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F ⑤ 普通教室	0.021	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F ⑥ 普通教室	0.027	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
聖和小学校教室改造工事 大阪市天王寺区寺田町1-6-37	3F普通教室 (旧パソコン教室)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
阿武山学園特別教室棟内部改修その他 工事 高槻市奈佐原956	音楽室	0.0022未満	0.002	0.0021未満	0.002	0.0015未満	0.0011未満	
	教材教具室	0.0022未満	0.001	0.0021未満	0.0014未満	0.0015未満	0.0011未満	
	学習ルーム	0.0022未満	0.001未満	0.0021未満	0.0014未満	0.0015未満	0.0011未満	
	理科室	0.0022未満	0.003	0.0021未満	0.0014未満	0.0015未満	0.0011未満	
	理科準備室	0.0022未満	0.002	0.0021未満	0.0014未満	0.0015未満	0.0011未満	
難波元町小学校教室改造工事 大阪市浪速区元町1-5-30	普通教室	10未満	26未満	20未満	380未満	22未満	24未満	単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$
南港光小学校教室床改修工事 大阪市住之江区南港中4-4-22	4F 活動室⑤	0.037	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 教室 6-1	0.036	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 教室 5-1	0.031	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
南港桜小学校理科室改修工事 大阪市住之江区南港中5-2-48	3F 理科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
磯路保育所各所改修工事 大阪市港区磯路2-11-8	保育所(2)	0.020	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育所(3)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
住之江総合会館各所改修工事 大阪市住之江区北加賀屋5丁目3-47	集会室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
中泉尾小学校教室改造工事 大阪市大正区泉尾3-23-34	多目的室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	普通教室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	図書室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
瓜破西中学校長寿命化改修工事 大阪市平野区瓜破西2-12-22	1F 特別支援教室(1)	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 特別支援教室(2)	0.008未満	0.023	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 美術室・準備室	0.008未満	0.009	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 調理室・準備室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 環境倉庫	0.008未満	0.019	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 事務室	0.021	0.008	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F プレイルーム	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 資料室	0.008未満	0.007未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 放送室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 図書室	0.011	0.013	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 職員室	0.023	0.008	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 校長室	0.060	0.009	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 男女休養室	0.013(男) 0.012(女)	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 相談室(A)	0.008未満	0.041	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 印刷室	0.059	0.009	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 理科室・準備室	0.013	0.01	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 多目的室	0.008未満	0.029	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 普通教室(1)	0.013	0.026	0.005	0.088未満	0.005未満	0.004未満	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果 [ppm]						備 考
所 在 地		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
(続き) 瓜破西中学校長寿命化改修工事 大阪市平野区瓜破西2-12-22	3F 普通教室(2)	0.013	0.031	0.006	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 普通教室(3)	0.011	0.027	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 普通教室(4)	0.010	0.021	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 普通教室(5)	0.009	0.068	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 普通教室(6)	0.008	0.059	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 普通教室(7)	0.008未満	0.039	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 普通教室(8)	0.009	0.024	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 普通教室(9)	0.008未満	0.028	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 普通教室(10)	0.008未満	0.007	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 普通教室(11)	0.008未満	0.008	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 普通教室(12)	0.008未満	0.013	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 普通教室(13)	0.008未満	0.014	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4Fパソコン教室・準備室	0.017	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 被服室・準備室	0.014	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 音楽室・準備室	0.008未満	0.008	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 第2音楽室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 仮設普通教室(1)	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 仮設普通教室(2)	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4F 仮設普通教室(3)	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
苗代小学校教室改造その他工事 大阪市阿倍野区阪南町1丁目26-30	もと通送事務所2F 生活科室①	0.008未満	0.005	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	もと通送事務所2F 生活科室②	0.008未満	0.005	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	もと通送事務所3F 更衣室	0.008未満	0.005	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	もと通送事務所3F 会議室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	特別校舎棟1F 普通教室①	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	特別校舎棟1F 普通教室②	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
清水丘小学校特別教室改修工事 大阪市住吉区清水丘2-9-41	1F 家庭科室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 理科室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
今市中学校長寿命化改修工事 大阪市旭区大宮5-13-40	1F 技術室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1期工事
	2F 仮設教室A	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 仮設教室B	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 音楽室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F パソコン教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	2期工事
	3F 図書室	0.011	0.008	0.009	0.014	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室C	0.008未満	0.004	0.006	0.006	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室D	0.008未満	0.005	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 教室B	0.035	0.003	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	3期工事
	2F 教室A	0.042	0.003	0.006	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 調理室	0.031	0.003	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	4期工事
	2F 多目的室	0.017	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大領小学校体育館床改修その他工事 大阪市住吉区大領3-3-5	体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
内代小学校体育館内部改修工事 大阪市都島区内代町3-4-6	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果 [ppm]						備 考
所 在 地		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
友渚小学校教室床改修工事 大阪市都島区友渚町1-3-123	4F 普通教室(6年4組)	0.036	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室(6年5組)	0.052	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室(6年6組)	0.051	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室(6年7組)	0.041	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
友渚中学校教室改修工事 大阪市都島区友渚町1-5-151	3F 音楽準備室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	R4.11.28測定
	3F 第二音楽室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 事務室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 校長室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	4F 西教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	R5.3.15測定
	4F 東教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
瓜破東小学校便所改修その他工事 大阪市平野区瓜破東2-5-78	3F 4-1 普通教室	0.038	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 4年学習室	0.039	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 5-1 普通教室	0.036	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 5-2 普通教室	0.037	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
三稜中学校教室床改修工事 大阪市住吉区千鉢1-5-22	3F 教室 3-1	0.016	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室 3-2	0.040	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室 3-3	0.042	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室 3-4	0.025	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
苅田北小学校階段室出入口改修その他工事 大阪市住吉区苅田1-11-39	1F 理科室	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
聖賢小学校教室床改修工事 大阪市城東区新喜多2-4-35	2F 2-3	0.016	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 2-2	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 2-1	0.018	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 学習室	0.020	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
鯉江小学校教室床改修工事 大阪市城東区今福西3-9-27	1F 教室 1-2	0.014	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 習熟度教室	0.014	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室 3-2	0.049	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室 3-1	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
もと舍利寺小学校体育館床改修工事 大阪市生野区勝山南4-15-25	1F体育館	0.020	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
大阪産業創造館間仕切壁改修工事 大阪市中央区本町1-4-5	9F 会議室	0.032	0.006	0.002未満	0.002	0.003	0.002未満	
大道南小学校体育館床改修その他工事 大阪市東淀川区大道南1-23-6	1F 体育館	0.018	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
新生野中学校体育館床改修工事 大阪市生野区巽東3-3-12	1F 体育館	0.023	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
堀江小学校保健室改修その他工事 大阪市西区北堀江3-2-16	1F 保健室	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
南市岡小学校長寿命化改修その他工事 大阪市港区南市岡2-6-35	講堂	0.070	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	休養室	0.041	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
三先小学校教室床改修工事 大阪市港区三先2-6-32	東校舎1階 教室1	0.011	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	東校舎1階 教室2	0.010	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	南校舎2階 教室3	0.017	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	南校舎2階 教室4	0.016	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果 [ppm]						備 考
所 在 地		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
大和田小学校体育館床改修工事 大阪市西淀川区大和田4-3-24	体育館	0.02	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
南中学校教室床改修工事 大阪市中心区島之内1-10-23	校舎4階 1年1組	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.008未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎4階 1年2組	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.008未満	0.005未満	0.004未満	
本田小学校給食室改修その他工事 大阪市西区川口1-5-19	校舎1階 普通教室1	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	校舎1階 普通教室2	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	校舎1階 普通教室3	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
菅北小学校体育館床改修工事 大阪市北区菅栄町9-5	体育館(兼講堂) 1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	体育館(兼講堂) 2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	体育館(兼講堂) 3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	体育館(兼講堂) 4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西北環境事業センター手洗場改修その他工事 大阪市西淀川区大和田2-5-66	本館1階地域対策室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
此花区民ホール他2施設床改修工事 大阪市此花区四貫島1-1-18	1階区民ホール	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
味原小学校外壁改修その他工事 大阪市天王寺区味原町8-19	4F 普通教室(1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 普通教室(2)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
梅香中学校教室改造工事 大阪市此花区春日出3-12-24	2F 普通教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
堀江中学校移転整備工事 大阪市西区北堀江4-7-1	B1F 多目的室	0.010	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F特別支援教室1	0.020	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F特別支援教室2	0.020	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F特別支援教室3	0.020	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1Fカウンセリングルーム	0.040	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F相談室	0.030	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F配膳室	0.010	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F情報処理実習室	0.050	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室1	0.010	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室3	0.030	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室4	0.040	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室5	0.050	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室6	0.040	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室7	0.040	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室8	0.040	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F作業室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F準備室	0.040	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室9	0.030	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室10	0.030	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室11	0.040	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室12	0.040	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室13	0.040	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室14	0.030	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室15	0.030	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

[illegible]

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果 [ppm]						備 考
所 在 地		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
敷津小学校外壁改修その他工事 大阪市浪速区敷津東3-9-32	3F 図工室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
西中島幼稚園外壁改修その他工事 大阪市淀川区西中島7-14-41	1F 遊戯室	0.008未満	0.006未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大淀中学校便所改修その他工事 大阪市北区大淀中2-1-11	2F 普通教室①室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東中浜小学校長寿命化改修工事 大阪市城東区東中浜5-4-5	1F 普通教室①	0.018	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 普通教室②	0.012	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室③	0.019	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室④	0.020	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室⑤	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室⑥	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 図工室	0.010	0.011	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 音楽室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大江幼稚園外柵改修工事 大阪市天王寺区四天王寺1-11-108	1F 遊戯室	0.036	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
新平野西小学校便所改修その他工事 大阪市平野区背戸口1-5-22	3F 図書室	0.016	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
下福島プール天井改修工事 大阪市福島区福島4-1-82	屋内プール	0.008未満	0.011	0.007	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
福島区子ども・子育てプラザ他2施設外壁 改修その他工事 大阪市福島区海老江6-1-14	4F 軽運動室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
関目東小学校長寿命化改修工事 大阪市城東区関目4-12-15	1F 応接室	0.015	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務室	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業室	0.022	0.009	0.003	0.009	0.002未満	0.002未満	
	1F ひまわり教室	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 集会室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室(外国語) (①-1棟)	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室(児童会) (①-1棟)	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 女子更衣室	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 仮教室2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 仮教室1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 音楽室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室(19)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室(18)	0.008	0.007	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室(17)	0.008	0.006	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室(16)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室(15)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室(14)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(13)	0.01	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(12)	0.011	0.008	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(11)	0.011	0.01	0.002	0.002	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(8)	0.009	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(7)	0.01	0.012	0.002	0.002	0.002未満	0.002未満	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果 [ppm]						備 考
所 在 地		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
(続き) 関目東小学校長寿命化改修工事 大阪市城東区関目4-12-15	1F 保健室	0.035	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F ひまわり教室	0.042	0.007	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	
	1F 職員室	0.011	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 校長室	0.014	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 給食室	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(10)	0.017	0.003未満	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(9)	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室(4)	0.017	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室(5)	0.019	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室(6)	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 理科室	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 多目的室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 第二音楽室	0.014	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 給食室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室(3)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室(2)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室(1)	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 図工室	0.009	0.028	0.005	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 家庭科室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 第二音楽室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。