市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和5年度

<u></u>								令和5年度
名称				測 定	結果			# *
所 在 地	測定箇所	ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	備考
扇町プール 大阪市北区扇町1−1	2F アリーナ	0.013	0.003	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
都島スポーツセンター	3F 第一体育場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大阪市都島区中野5-15-21	3F 第二体育場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
中央スポーツセンター	4F 第二体育場	0.01	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大阪市中央区島之内2-12-31	5F 第一体育場	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
長居プール 大阪市東住吉区長居公園1-1長居公園内	1F エントランスホール	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0088未満	0.005未満	0.005未満	
住吉スポーツセンター	1F 第一体育場	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大阪市住吉区浅香1丁目8-15 ————————————————————————————————————	1F 第二体育場	0.022	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	既存棟3F 旧音楽室 →普通教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	既存棟3F 旧音楽準 備室→普通教室	0.024	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	既存棟2F 会議室	0.018	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	既存棟1F 資料室	0.014	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	既存棟1F 多目的室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	既存棟1F 更衣室(女)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	既存棟1F 更衣室(男)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	既存棟2F 特別教室3	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	既存棟5F 普通教室	0.022	0.014	0.002	0.006	0.002未満	0.002未満	
	既存棟1F 校長室	0.011	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
東中学校増築その他工事 大阪市中央区大手前4丁目1-5	既存棟1F 職員室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	既存棟1F 技術室	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	既存棟2F 特別支援教室(2)	0.016	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	既存棟3F 普通教室	0.01	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	新校舎棟6F 格技室	0.008未満	0.003未満	0.014	0.023	0.002未満	0.002未満	
	新校舎棟5F 音楽室	0.008未満	0.003未満	0.032	0.064	0.002未満	0.002未満	
	新校舎棟4F 第2音楽室(美術室仕様)	0.008未満	0.003未満	0.039	0.064	0.002未満	0.002未満	
	新校舎棟3F 第1理科室	0.008未満	0.003未満	0.039	0.065	0.002未満	0.002未満	
	新校舎棟2F 普通教室(LL)	0.008未満	0.003未満	0.04	0.065	0.002未満	0.002未満	
	新校舎棟1F 調理室	0.008未満	0.003未満	0.011	0.016	0.002未満	0.002未満	
	3F 救急待機室	0.008未満	0.018	0.005	0.007	0.002未満	0.002未満	
	3F 警備待機室	0.008未満	0.02	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	3F 訓練室	0.008未満	0.025	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
住吉消防署万代出張所新築工事	2F 女性待機室(1)	0.008未満	0.012	0.005	0.005	0.002未満	0.002未満	
大阪市住吉区万代東4丁目1-23	2F 女性待機室(2)	0.008未満	0.01	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 食堂	0.008未満	0.025	0.005	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F 事務室	0.008未満	0.032	0.006	0.006	0.002未満	0.002未満	
	1F 救急消毒室	0.008未満	0.003	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
					l	l		

名称		測 定 結 果						
所 在 地	測定箇所	ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	備考
(続き) 住吉消防署万代出張所新築工事 大阪市住吉区万代東4丁目1-23	1F 受付通信室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
平尾小学校増築その他工事 大阪市大正区平尾2ー21ー28	北校舎普通教室1	0.008未満	0.007	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	特別支援教室1	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	相談室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	会議室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	8F 親子室	0.008未満	0.035	0.01	0.011	0.002未満	0.002未満	
	7F 控室	0.008未満	0.019	0.006	0.005	0.002未満	0.002未満	
	6F 第1集会室 (会議室①大)①	0.008未満	0.007	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	
	6F 第1集会室 (会議室①大)②	0.008未満	0.007	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	6F 防災拠点室+第5集会 室 (防災拠点室+会議室6)①	0.008未満	0.031	0.01	0.009	0.002未満	0.002未満	
	6F 防災拠点室+第5集会 室 (防災拠点室+会議室6)②	0.008未満	0.029	0.009	0.008	0.002未満	0.002未満	
	6F 軽運動室 (軽運動室小②)	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	6F 集会室2 (子ども・子育てプラザ)	0.008未満	0.008	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	5F ボランティア室	0.008未満	0.014	0.006	0.006	0.002未満	0.002未満	
	5F 対面朗読室	0.008未満	0.016	0.007	0.007	0.002未満	0.002未満	
	5F 多目的室 (読書室(多目的室))①	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5F 多目的室 (読書室(多目的室))②	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5F 事務室 (老人福祉センター)	0.008未満	0.007	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
(仮称)区画整理記念・交流会館建設工事 大阪市港区磯路1-7-3の一部、7-5、7-9	(子ども・子育てプラザ)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5F 軽運動室 (子ども・子育てプラザ) ①(軽運動室大①)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5F 軽運動室 (子ども・子育てプラザ) ②(軽運動室大①)	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5F 授乳室 (子ども・子育てプラザ) (相談室②)	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5F 娯楽談話室 (子ども・子育てプラザ) (談話室②)	0.008未満	0.016	0.006	0.005	0.002未満	0.002未満	
	5F 会議室+談話室+ 多目的室(老人福祉セン ター)①	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5F 会議室+談話室+ 多目的室(老人福祉セン ター)②	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 図書館①	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 図書館②	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 図書館③	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 図書館④	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 事務室·更衣室① (事務室兼倉庫)	0.008未満	0.006	0.0002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 事務室·更衣室② (事務室兼倉庫)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 事務室 (区民センター受付)	0.008未満	0.01	0.002	0.002	0.002未満	0.002未満	

名称				測 定	結果			
所 在 地	測定箇所	ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	備考
(続き) (仮称)区画整理記念・交流会館建設工事 大阪市港区磯路1-7-3の一部、7-5、7-9	3F みなとラウンジ①(区 画整理記念・多目的オー プンスペース)	0.008未満	0.016	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F みなとラウンジ②(区 画整理記念・多目的オー プンスペース)	0.008未満	0.023	0.006	0.007	0.002未満	0.002未満	
	2F 防災センター	0.008未満	0.02	0.008	0.008	0.002未満	0.002未満	
	9F フォロースッポット置場	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	8F 調整室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	7F 多目的ホール①	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	7F 多目的ホール②	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	7F 多目的ホール③	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 校長室	0.022	0.0032	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	1階 管理作業員室	0.037	0.067	0.0013	0.0011未満	0.0011未満	0.038	
	1階 保健室(北側)	0.022	0.032	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	1階 保健室(南側)	0.018	0.0013未満	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	2階 会議室(北側)	0.014	0.0013未満	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	2階 会議室(南側)	0.018	0.0013未満	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	2階 更衣室(男子)	0.0088	0.0013未満	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	2階 更衣室(女子)	0.0096	0.0013未満	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	3階 事務管理室	0.035	0.015	0.0018	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	3階 PTAルーム	0.04	0.0013未満	0.004	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	3階 教室 PC教室(北側)	0.088	0.0013未満	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
墨江小学校増築その他工事 大阪市住吉区墨江2丁目3番46号	3階 教室 PC教室(南側)	0.088	0.0013未満	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	3階 教室 4年1組(北側)	0.032	0.019	0.0013	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	3階 教室 4年1組(南側)	0.031	0.0013未満	0.0013	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	3階 教室 4年2組(北側)	0.029	0.0013未満	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	3階 教室 4年2組(南側)	0.022	0.0013未満	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	講堂兼体育館 北西側	0.0032	0.0061	0.0095	0.015	0.0011未満	0.00083未満	
	講堂兼体育館 北東側	0.0032	0.0067	0.0095	0.015	0.0011未満	0.00083未満	
	講堂兼体育館 南東側	0.0024	0.0078	0.013	0.016	0.0011未満	0.00083未満	
	講堂兼体育館 南西側	0.0024	0.0065	0.012	0.014		0.00083未満	
	1F 校長室	0.023	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 事務室	0.056	0.007未満	0.01	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
菅北小学校昇降機棟増築その他工事 大阪市北区菅栄町9番5号	1F 保健室	0.057	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
서ᄍᄓᄱᄄᆸᄉᄢ ^ᇴ 퍼ᄼ	1F 給食室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 多目的教室	0.044	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	3F いきいき教室	0.012	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
淀中学校第2期増築その他工事	5F 和室	0.058	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5F 多目的室	0.017	0.003未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 音楽室	0.009	0.003未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

名称				測 定	結果			
所 在 地	測定箇所	ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	備考
(続き) 淀中学校第2期増築その他工事 大阪市西淀川区大和田6丁目13番6号	3F 被服室	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 特別支援室(1) 201	0.025	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 調理室	0.02	0.009	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
	1F カウンセリング室	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 図書室	0.015	0.003未満	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	多目的教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
川辺小学校増築その他工事 大阪市平野区長吉川辺1-4-9	1F 講堂兼体育館	0.008未満	0.003	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 講堂兼体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
加美南中学校屋体棟増築その他工事 大阪市平野区加美南1-10-15	1F 女子シャワー室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 男子シャワー室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 音楽室	0.011	0.004	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4F パソコン教室	0.008未満	0.004	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 和室	0.015	0.007	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 2年2組	0.009	0.004	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 調理室	0.008未満	0.027	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
都島中学校第2期増築その他工事	3F 2年学習室	0.01	0.006	0.008	0.007	0.002未満	0.002未満	
大阪市都島区中野町3丁目9番33号	2F 美術室	0.009	0.01	0.009	0.007	0.002未満	0.002未満	
	2F 第1理科室	0.01	0.008	0.006	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F 男子更衣室	0.008未満	0.004	0.005	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 被服室	0.008	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 通級指導教室	0.008	0.003	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
鯰江東小学校増築その他工事 大阪市城東区今福東1丁目3-26	1階 体育館棟	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	23棟 1階 ミーティングルーム	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	23棟 1階 いきいき活動室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	23棟 2階 相談室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	23棟 2階 校長室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	23棟 2階 職員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
もと舎利寺小学校階段室 出入口その他改修工事	23棟 3階 学習室1	0.01	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大阪市生野区勝山南4丁目15-25	23棟 3階 普通教室(6-1)	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9棟 1階 理科室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9棟 1階 普通教室(民族学級)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9棟 1階 普通教室(教材室)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9棟 1階 図書室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9棟 2階 なかよし学級2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

名称				測 定	結 果			
所 在 地	測定箇所	ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	備考
	9棟 2階 パソコン室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
(続き) もと舎利寺小学校階段室	9棟 2階 音楽室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
出入口その他改修工事 大阪市生野区勝山南4丁目15-25	12棟 2階 放送室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	12棟 3階 家庭科室	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室D	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 給食室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 第2音楽室	0.034	0.005	0.004	0.07	0.002未満	0.002未満	
	4F 多目的室	0.037	0.004	0.005	0.009	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室2	0.033	0.004	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室3	0.029	0.004	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 特別支援教室2	0.03	0.004	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 特別支援教室3	0.033	0.003	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
明治小学校増築その他工事 大阪市西区阿波座2丁目3-35	2F 職員室	0.022	0.008	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
NEW PERSONS AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE	2F 校長室	0.011	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 事務管理室	0.027	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.018	0.004	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
	1F 普通教室1	0.018	0.004	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	2F 生活教室	0.014	0.003未満	0.005	0.003	0.002未満	0.002未満	
	 1F 普通教室A	0.008	0.003未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	 1F 普通教室B	0.008	0.003未満	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	 1F 普通教室C	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
環境局鶴見容器包装プラスチック	事務所兼職員控室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
中継施設他1施設新築工事 大阪市鶴見区焼野3丁目174-1他	休憩室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	第2理科室	0.016	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	 準備室	0.031	0.005	0.006	0.005	0.002未満	0.002未満	
淡路中学校プール設置その他工事	第1被覆室	0.03	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大阪市東淀川区西淡路4-25-53	美術準備室	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	更衣室南	0.008未満	0.004	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	更衣室北	0.008未満	0.005	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	1F 更衣室	0.013	0.003	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F クラブ室	0.019	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 第1音楽室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 第2音楽室	0.008未満	0.004	0.005	0.005	0.002未満	0.002未満	
花乃井中学校増築その他工事	4F LL教室	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大阪市西区江戸堀2-8-29	4F 第2理科室	0.018	0.003未満	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	5F 被覆室	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	6F 多目的室	0.015	0.003	0.012	0.02	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室(1) (西)	0.008未満	0.003	0.032	0.011	0.002未満	0.002未満	

名称		測 定 結 果						
所 在 地	測定箇所	ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	備考
	1F 特別支援教室(1) (東)	0.008未満	0.003	0.02	0.007	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室(2)	0.008未満	0.003	0.018	0.007	0.002未満	0.002未満	
(続き) 花乃井中学校増築その他工事 大阪市西区江戸堀2-8-29	1F 特別支援教室(2) 準備室	0.008	0.003	0.017	0.007	0.002未満	0.002未満	
	1F 校長室	0.009	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 職員室	0.011	0.004	0.002	0.002	0.002未満	0.002未満	
島屋小学校増築その他工事 大阪市此花区島屋2丁目9番36号	1F 体育館	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
弘済中学校増築その他工事 吹田市古江台6丁目2-2	体育館	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	4F 音楽室	0.022	0.019	0.012	0.014	0.002未満	0.002未満	
	3F 理科室	0.051	0.005	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室	0.025	0.003未満	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 図工室	0.020	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 生活科室	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 仮校長室(改修)	0.010	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 仮事務室(改修)	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援室(改修)	0.008未満	0.005	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室E(改修)	0.011	0.009	0.004	0.002	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室D(改修)	0.011	0.009	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室(改修)	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 会議室(改修)	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	3F 図工準備室(改修)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
阪南小学校増築その他工事	4F 音楽室(改修)	0.008	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室B(改修)	0.032	0.017	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室C(改修)	0.044	0.051	0.007	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F 職員室(改修)	0.020	0.008	0.009	0.012	0.002未満	0.002未満	
	3F ミーティングルーム (改)	0.040	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 図工室(改修)	0.018	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 女子更衣室(改修)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 男子更衣室(改修)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務室(改修)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 校長室(改修)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 普通教室(改修)	0.008未満	0.005	0.002	0.002	0.002未満	0.002未満	
	1F 更衣室(改修)	0.008未満	0.004	0.006	0.003	0.004	0.002未満	
	2F 普通教室A(改修)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 生活科室(改修)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 備蓄倉庫(改修)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	 1F 控室(改修)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
 西淡路小学校増築その他工事	南棟3F 図工室	0.012	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
大阪市東淀川区西淡路5丁目5-32	ー 南棟3F 音楽室	0.015	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	ļ		<u> </u>				<u>!</u>	

名称				測 定	結果			
所 在 地	測定箇所	ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	備考
野田中学校増築その他工事 大阪市福島区吉野5-9-4	4F 会議室-1	0.008	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大阪市福島区吉野5-9-4	4F 会議室-2	0.009	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
田川小学校増築その他工事 大阪市淀川区田川2-9-37	1F 講堂兼体育館	0.021	0.003	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
塚本小学校増築その他工事 大阪市淀川区塚本3-5-6	1F 講堂兼体育館	0.008未満	0.003未満	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F 更衣室(南側)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 被服室	0.062	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
宮原中学校プール設置その他工事 大阪市淀川区西宮原3-3-2	1F 多目的室	0.033	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 学習室	0.035	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 美術室	0.075	0.005	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	5F 第1美術室	0.015	0.006	0.005	0.003	0.002未満	0.002未満	
	5F 第2美術室	0.015	0.006	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	
	5F 第2音楽室	0.012	0.006	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	
	5F 第1音楽室	0.013	0.005	0.005	3003	0.002未満	0.002未満	
	4F 第2理科室	0.016	0.006	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F パソコン室	0.018	0.006	0.004	0.002	0.002未満	0.002未満	
	4F 被服室	0.018	0.006	0.005	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室	0.016	0.006	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室	0.014	0.005	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	
三国中学校増築その他工事 大阪市淀川区西三国2-5-24	1F 特別支援1	0.013	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 技術作業室	0.008	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援2	0.008	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援3	0.009	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室1	0.008未満	0.003未満	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室2	0.008未満	0.003未満	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 武道場	0.027	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 体育館	0.037	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 理科室	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 調理室	0.022	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。