

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和5年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
新北島小学校長寿命化改修その他工事 大阪市住之江区新北島6-2-56	1F 特別支援教室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 特別支援教室2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 多目的室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 給食室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 校長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 職員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 事務室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 更衣室(1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 更衣室(2)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 理科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 理科準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 教室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 教室2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 教室3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 教室4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 教材室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 教室5	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 教室6	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 教室7	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 教材室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 教室8	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 教室9	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 教室10	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 教室11	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
4F 教室12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
4F 教室13	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
4F 教室14	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
西三国小学校長寿命化改修工事 大阪市淀川区西三国1-21-28	1F 特別支援教室(1)	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室(2)	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室(3)	0.013	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 3-1	0.028	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 3-2	0.032	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 3-3	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 4-1	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 4-2	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 4-3	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 資料室・備蓄倉庫	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 児童会室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 第1美術室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
4F 国語準備室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		

名 称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(続き) 西三国小学校長寿命化改修工事 大阪市淀川区西三国1-21-28	4F 音楽室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 数学準備室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 習熟度教室(1)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F リハビリルーム	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	講堂兼体育館2F 講堂(2)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	講堂兼体育館中2F 放送室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 第2美術室	0.01	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室	0.012	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 事務所	0.02	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 校長室	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室(2)	0.021	0.007	0.002未満	0.0003	0.002未満	0.002未満	
	4F 習熟度教室(2)	0.02	0.017	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	講堂兼体育館1F 講堂(1)	0.012	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	講堂兼体育館中1F 教官室	0.011	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室3-1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室3-2	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員室	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 前室	0.034	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室3-3	0.008未満	0.003未満	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室3-4	0.008未満	0.003未満	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室3-5	0.008未満	0.003未満	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 印刷室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 資料室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	2F 更衣室(2)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 更衣室(1)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室(1)	0.008未満	0.003未満	0.006	0.009	0.002未満	0.002未満	
1F 多目的室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
西九条小学校長寿命化改修工事 大阪市此花区西九条4-3-41	管理棟2F 職員室	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	管理棟3F 図書室	0.028	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	屋体棟3F 普通教室1	0.045	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	屋体棟3F 普通教室2	0.033	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	屋体棟3F パソコン普通教室	0.033	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	管理棟1F 保健室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	管理棟2F 会議室	0.022	0.006	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	管理棟1F 管理作業員室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	屋体棟1F 講堂	0.008	0.017	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	
	屋体棟1F 控室(イ)	0.008未満	0.016	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	
	屋体棟1F 控室(ロ)	0.008	0.018	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	
	屋体棟2F 放送室	0.008	0.02	0.005	0.009	0.002未満	0.002未満	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
建設局市場庁舎原状復旧工事－2 大阪市福島区野田1-1-86	6F 602号	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	6F 603号	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	6F 604号	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	6F 605号	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	6F 606号	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	8F 事務所	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9F 事務所	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
平林小学校1校舎棟他外壁改修 その他工事 大阪市住之江区平林南2-6-48	1F 講堂兼体育館①	0.027	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 講堂兼体育館②	0.026	0.007	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 講堂兼体育館③	0.027	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 講堂兼体育館④	0.027	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
茨田西小学校長寿命化改修工事 大阪市鶴見区横堤5-13-61	3F 家庭科室	0.017	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 学習室3	0.031	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F パソコン教室	0.009	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 講堂	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F いきいき教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 学習室2	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大淀小学校長寿命化改修工事 大阪市北区大淀中4-10-33	16棟 1F 家庭科準備室	0.008未満	0.046	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	16棟 1F 家庭科室	0.008未満	0.058	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	19棟 3F プール更衣室A	0.008未満	0.04	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	19棟 3F プール更衣室B	0.008未満	0.046	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	19棟 3F 5-3	0.008未満	0.057	0.005	0.008	0.002未満	0.002未満	
	19棟 3F 5-2	0.008未満	0.05	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	19棟 3F 5-1	0.008未満	0.056	0.005	0.008	0.002未満	0.002未満	
	16棟 2F 職員室	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	19棟 3F 音楽室	0.008未満	0.043	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	14棟 2F 校長室	0.008未満	0.05	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	14棟 2F 事務管理室	0.008未満	0.046	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	14棟 2F 男子更衣室	0.008未満	0.043	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	14棟 2F 更衣室女	0.008未満	0.03	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	19棟 2F 2年4組	0.011	0.06	0.006	0.009	0.002未満	0.002未満	
	19棟 2F 2年3組	0.013	0.049	0.005	0.008	0.002未満	0.002未満	
	19棟 2F 4年4組	0.008未満	0.019	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	24棟 4F 普通教室	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	19棟 2F 資料室	0.011	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	19棟 2F 2年2組	0.011	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	19棟 2F 2年1組	0.011	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
14棟 1F 管理作業員室	0.015	0.048	0.002未満	0.005	0.002未満	0.002未満		
14棟 1F 保健室	0.04	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
19棟 1F 給食更衣室	0.043	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
16棟 3F 高学年学習室	0.008未満	0.056	0.01	0.016	0.002未満	0.002未満		



名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
貫江田幼稚園配膳室改造その他工事 大阪市福島区鷺洲5-6-18	1F配膳室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F更衣室	0.008未満	0.003未満	0.009	0.005	0.002未満	0.002未満	
	1F保育室 ・管理作業員室	0.008未満	0.003未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
立葉幼稚園各所改修工事 大阪市浪速区桜川48-21	1階北側遊戯室	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階南側遊戯室	0.008	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
鶴見南小学校外壁改修その他工事 大阪市鶴見区鶴見2-17-22	3F普通教室A	0.027	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F普通教室B	0.035	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F普通教室C	0.017	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F普通教室D	0.018	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大和川中学校教室床改修工事 大阪市住吉区遠里小野2-11-4	2階教室1	0.022	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階教室2	0.023	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階教室3	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階教室4	0.022	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
築港中学校理科室改修工事 大阪市港区築港1-2-41	理科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
南港光小学校体育館床改修その他工事 大阪市住之江区南港中4-4-22	体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
住吉第一中学校体育館床改修工事 大阪市住之江区粉浜西1-5-11	体育館	0.012	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
清水丘小学校普通教室改造工事 大阪市住吉区清水丘2-9-41	3階いきいき教室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
西成区役所空調設備改修に伴う 天井改修その他工事 大阪市西成区岸里1-5-20	4階控室C	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階大会議室B	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階大会議室A	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
塩草立葉小学校1校舎棟他教室 改造工事 大阪市浪速区塩草1-4-31	1F普通教室A No.1	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	1F普通教室A No.2	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	1F普通教室B No.1	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	1F普通教室B No.2	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	1F新保健室 No.1	0.003	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	1F新保健室 No.2	0.003	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
今津小学校便所改修その他工事 大阪市鶴見区今津中4-1-48	北校舎1F教室1	0.043	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	北校舎1F教室2	0.038	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	北校舎1F教室3	0.038	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	南校舎3F教室4	0.038	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
瓜破東小学校教室床改修工事 大阪市平野区瓜破東2丁目5-78	6年1組	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	6年学習室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
墨江丘中学校特別教室改修工事 大阪市住吉区墨江4丁目15-34	調理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	調理準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
北加賀屋保育所沐浴室改修工事 大阪市住之江区中加賀屋2丁目17-1	沐浴室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
鯉江東小学校教室改造工事 大阪市城東区今福東1-3-26	南校舎3F 旧いきいき教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
木川第1保育所各所改修工事 大阪市淀川区木川西4-4-3	0・1・2歳児保育室	0.022	0.011	0.0014	0.00206	0.0015	0.0011	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
八幡屋小学校体育館各所改修工事 大阪市港区八幡屋3-3-5	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
城東小学校長寿命化改修工事 大阪市城東区鳴野東3-16-41	3F音楽室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F音楽準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F図書室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F図工室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F図工準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F家庭科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F家庭科準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F多目的室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F理科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F理科準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室①	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室②	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室③	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室④	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室①	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
2F普通教室②	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
此花区役所各所改修工事 大阪市此花区春日出北1丁目8-4	2F診察室1・2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F診察室3・4	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F授乳室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F心理相談室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F講堂E	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F講堂F・厚生室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F予診室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
友渕中学校15校舎棟教室改造工事 大阪市都島区友渕町1丁目5-151	旧校長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
友渕小学校各所改修工事 大阪市都島区友渕町1丁目3-123	2階 3年7組	0.037	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	2階 3年8組	0.033	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	3階 5年7組	0.025	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	4階 高学年学習室	0.037	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
友渕小学校分校教室床改修その他工事 大阪市都島区友渕町1丁目3-187	教室A	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室B	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室C	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室D	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
生魂幼稚園各所改修工事 大阪市天王寺区生玉町7-4	保育室①	27	26未満	380未満	43	22未満	24未満	μg/m <sup>3</sup> 表記
	保育室②	36	26未満	380未満	120	22未満	24未満	μg/m <sup>3</sup> 表記
	保育室③	40	26未満	380未満	43	22未満	24未満	μg/m <sup>3</sup> 表記
	廊下	27	26未満	380未満	20未満	22未満	24未満	μg/m <sup>3</sup> 表記
加美中学校教室床改修工事 大阪市平野区加美正覚寺3丁目13-46	3階 A教室	0.034	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 B教室	0.022	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 C教室	0.019	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
新東三国小学校体育館床改修 その他工事 大阪市淀川区東三国3-9-10	体育館	0.012	0.004	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	
九条南小学校教室床改修工事 大阪市西区九条南2-13-17	19校舎棟4階 教室①	0.035	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19校舎棟4階 教室②	0.04	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19校舎棟4階 教室③	0.04	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19校舎棟4階 教室④	0.048	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
住吉川小学校体育館床改修工事 大阪市住之江区西加賀屋4-1-4	1階体育館	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.005	0.002未満	
心和中学校(もと日東小学校) 改修整備工事 大阪市浪速区日本橋東3-1-23	校舎棟1F調理室 (学習室)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟1F印刷室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟1F事務管理室 (事務室)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟1F放送室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟1Fスタジオ	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟1F校長室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟1F職員室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟1F更衣室 (下足室)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟1F管理作業員室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟1F宿直室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟2F普通教室 (1)(2A)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟2F普通教室 (2)(2B)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟2F多目的室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟2F図書室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟2F保健室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟3F普通教室 (3)(3A)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟3F普通教室 (4)(3B)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟3F普通教室 (5)(3C)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟3F普通教室 (6)(3D)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟3F普通教室 (7)(3E)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟3F普通教室 (8)(3F)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟3F 災害備蓄倉庫	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟4F音楽準備室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟4F音楽室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟4F普通教室 (9)(4C)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟4F普通教室 (10)(4D)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
校舎棟4F PC室(会議室)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満		

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(続き) 心和中学校(もと日東小学校) 改修整備工事 大阪市浪速区日本橋東3-1-23	校舎棟4F栄養相談室(カウンセリング2)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	校舎棟4F倉庫	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	体育館棟1F保健室(リラックス1)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	体育館棟1F家庭科室(調理室)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	体育館棟1F家庭科準備室(スタッフルーム)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	体育館棟1F普通教室(3)(カウンセリング1)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	体育館棟1F普通教室(2)(なごみ2)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	体育館棟1F普通教室(1)(なごみ1)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	体育館棟2F相談室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	体育館棟2F PTA室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	体育館棟2F理科室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	体育館棟2F理科準備室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	体育館棟2F普通教室(6)(リラックス2)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	体育館棟2F普通教室(5)(2H)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	体育館棟2F普通教室(4)(2G)	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	体育館棟2F教材室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	体育館棟3F教材室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	体育館棟4F放送室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	体育館棟4F女子更衣室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	体育館棟4F男子更衣室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
榎並小学校普通教室改修工事 大阪市城東区野江4丁目1-28	普通教室	0.008未満	0.007未満	0.08未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
西淀川区民ホール外壁改修その他工事 大阪市西淀川区御幣島3-13-3	区民ホール	0.004	0.024	0.023	0.015	0.001未満	0.001未満	
	会議室1	0.004	0.004	0.004	0.003	0.001未満	0.001未満	
	会議室2	0.002	0.004	0.003	0.002	0.001未満	0.001未満	
	大会議室	0.003	0.007	0.008	0.004	0.001未満	0.001未満	
瑞光中学校教室床改修工事 大阪市東淀川区瑞光4-9-37	4F学習室	0.031	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F3年1組	0.037	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F3年2組	0.032	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F3年3組	0.039	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
聖賢小学校便所改修その他工事 大阪市城東区新喜多2-4-35	2F普通教室1-1	0.034	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室1-2	0.041	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F普通教室4-1	0.046	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F普通教室4-2	0.046	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大江幼稚園各所改修工事 大阪市天王寺区四天王寺1-11-108	保育室3	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室4	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
もとおとしよりすこやかセンター南部花園館他1施設屋上改修その他工事 大阪市西成区梅南1-4-26	1階集会室	0.008未満	0.013	0.088未満	0.017	0.005未満	0.004未満	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
山之内小学校特別教室改修工事 大阪市住吉区山之内2-17-39	2階図工室	0.004未満	0.00068未満	0.0014未満	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	2階図工準備室	0.004未満	0.0022	0.0014未満	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
大阪市役所本庁舎内議員控室間仕切 改修その他工事 大阪市北区中之島1-3-20	8階 A区画	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	8階 B区画	0.012	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	8階 C区画	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	8階 D区画	0.016	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	8階 E区画	0.018	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
中本小学校体育館床改修その他工事 大阪市東成区中本4丁目2番32号	1階体育館	0.01	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
神路小学校教室床改修工事 大阪市東成区大今里4丁目6-19	3年2組	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3年3組	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4年1組	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4年2組	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
弁天小学校各所改修工事 大阪市港区弁天2-9-35	4階 音楽室	0.008未満	0.008	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
	4階 第二音楽室	0.03	0.007未満	0.088未満	0.005未満	0.005未満	0.004未満	
阿倍野スポーツセンター空調設備改修に伴う 建築工事 大阪市阿倍野区阿倍野筋 3丁目10-1-100 あべのベルタ 西館	5階 体育館	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
中野中学校教室床改修工事 大阪市都島区中野町3丁目10-5	4階 教室4	0.027	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 教室3	0.043	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 教室2	0.024	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 教室1	0.036	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
伝法小学校3校舎棟教室改造工事 大阪市此花区伝法3丁目13-10	3階 A教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 B教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 C教室	0.016	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 D教室	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
西淀川区役所排煙窓改修その他工事 大阪市西淀川区御幣島1-2-10	2階 子育て健康情報コーナー	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
桜宮小学校教室床改修工事 大阪市都島区東野田町1丁目10-19	3階 5年1組	32	26未満	380未満	20未満	22未満	24未満	μg/m <sup>3</sup> 表記
	3階 5年2組	55	26未満	380未満	20未満	22未満	24未満	μg/m <sup>3</sup> 表記
	3階 6年1組	37	26未満	380未満	20未満	22未満	24未満	μg/m <sup>3</sup> 表記
	3階 6年2組	19	26未満	380未満	20未満	22未満	24未満	μg/m <sup>3</sup> 表記
蒲生中学校外壁改修その他工事 大阪市城東区中央3丁目9-24	2階 3年1組	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 3年2組	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 3年5組	0.014	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 3年6組	0.036	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
長居第2陸上競技場トラック・フィールド 改修工事 大阪市東住吉区长居公園1-1	1階 屋内練習場	0.008未満	0.003未満	0.005	0.003	0.002未満	0.002未満	
住吉小学校長寿命化改修その他工事 大阪市住吉区帝塚山西4-1-35	1階 会議室	0.004未満	0.0057	0.0014未満	0.0021未満	0.0015未満	0.0011未満	
	1階 事務室	0.004未満	0.0057	0.0014未満	0.0021未満	0.0015未満	0.0011未満	
	1階 校長室	0.004未満	0.0052	0.0014未満	0.0021未満	0.0015未満	0.0011未満	
	1階 職員室	0.004未満	0.0047	0.0014未満	0.0021未満	0.00201	0.0011未満	
	1階 女子更衣室	0.004未満	0.0076	0.0014未満	0.0021未満	0.0015未満	0.0011未満	

名 称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(続き) 住吉小学校校長寿命化改修その他工事 大阪市住吉区帝塚山西4-1-35	1階 男子更衣室	0.004未満	0.0063	0.0014未満	0.0021未満	0.0015未満	0.0011未満	
	2階 家庭科室	0.0022未満	0.0029	0.0014未満	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	2階 教室A	0.0022未満	0.0025	0.0014未満	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	2階 教室B-1	0.0022未満	0.0031	0.0014未満	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	2階 教室B-2	0.0022未満	0.0026	0.0014未満	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	2階 教室B-3	0.0022未満	0.0022	0.0014未満	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	3階 図工室	0.0022未満	0.0019	0.0014未満	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	3階 4年学年室	0.0022未満	0.003	0.0014未満	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	3階 4年2組	0.0022未満	0.00068未満	0.0054	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	3階 学習室	0.0022未満	0.0029	0.0014未満	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	3階 4年1組	0.0022未満	0.0029	0.0014未満	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	4階 音楽準備室	0.0022未満	0.007	0.005	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	4階 被覆室	0.0022未満	0.0099	0.0025	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	4階 普通教室B学習室	0.0022未満	0.012	0.0032	0.00206未満	0.0015	0.0011未満	
	4階 普通教室B6年1組	0.0022未満	0.012	0.0029	0.00206未満	0.00222	0.0011未満	
	4階 普通教室B6年2組	0.0022未満	0.01	0.0027	0.00206未満	0.0019	0.0011未満	
	4階 普通教室A6年学年室	0.0022未満	0.011	0.0038	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	5階 プラネタリウム	0.0022未満	0.0094	0.0018	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	特別教室棟 1階PTA室	0.0022未満	0.0097	0.0016	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	特別教室棟 1階ワークルーム	0.0022未満	0.0073	0.0014未満	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	北棟 1階 学習室	0.0022未満	0.0023	0.0014未満	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	北棟 2階 学習室	0.0022未満	0.0015	0.0014未満	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	北棟 3階 5年3組	0.0022未満	0.0022	0.0014未満	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	北棟 4階 児童会室	0.0022未満	0.0012	0.0014未満	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	北棟 4階 机・椅子室	0.0022未満	0.0021	0.0014未満	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	
	北棟 2階民族学級隣教室	0.0022未満	0.0011	0.0014未満	0.00206未満	0.0015未満	0.0011未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。