

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和6年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
堀江小学校分校整備工事 大阪市西区北堀江4－9	1F 保険室(校舎棟)	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 生活科室(校舎棟)	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室 1-1(校舎棟)	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室 1-2(校舎棟)	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 更衣室1-1 (校舎棟)	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業員控室 (校舎棟)	0.008未満	0.031	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業員室 (校舎棟)	0.008未満	0.041	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	
	2F 事務管理室 (校舎棟)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 校長室(校舎棟)	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員室(校舎棟)	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 相談室(校舎棟)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 更衣室2-1 (校舎棟)	0.008未満	0.008	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 図書室(校舎棟)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 講堂兼体育館 (校舎棟)	0.008未満	0.008	0.007	0.002	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室3-1 (校舎棟)	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室3-7 (校舎棟)	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 更衣室3-1 (校舎棟)	0.008未満	0.015	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 更衣室4-1 (校舎棟)	0.008未満	0.021	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室4-1 (校舎棟)	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室4-7 (校舎棟)	0.008未満	0.018	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	5F 普通教室5-1 (校舎棟)	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	5F 普通教室5-7 (校舎棟)	0.008未満	0.007	0.008	0.012	0.002未満	0.002未満	
	6F 家庭科準備室 (校舎棟)	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	6F 家庭科室 (校舎棟)	0.008未満	0.041	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	6F 理科準備室 (校舎棟)	0.008未満	0.012	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	6F 理科室(校舎棟)	0.008未満	0.014	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	6F 会議室(校舎棟)	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	6F パソコン教室 (校舎棟)	0.008未満	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	6F 図工準備室 (校舎棟)	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	6F 図工室(校舎棟)	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	7F 多目的ホール (校舎棟)	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	7F 第2音楽室 (校舎棟)	0.008未満	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	7F 第1音楽準備室 (校舎棟)	0.008未満	0.008	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	7F 第1音楽室 (校舎棟)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 調理室(校舎棟)	0.008未満	0.003	0.018	0.033	0.002未満	0.002未満	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
所 在 地		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(続き) 堀江小学校分校整備工事 大阪市西区北堀江4-9	1F 柔道場・剣道場 (屋体棟)	0.029	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F アリーナ(屋体棟)	0.065	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
豊臣期石垣公開施設整備工事 大阪市中央区大阪城1-1の一部	1階 シアタールーム	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1階 ガイダンスルーム	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
市岡小学校増築その他工事 大阪市港区市岡3-2-24	1階 講堂兼体育館	0.008未満	0.003	0.011	0.011	0.002未満	0.002未満	
三軒家東小学校東校舎棟増築 その他工事 大阪市大正区三軒家東2-12-59	1F 生活科室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 控室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 特別支援教室(1)	0.008未満	0.057	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(6年3組)	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 家庭科室	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 理科室	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室	0.01	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
城陽中学校プール設置その他工事 大阪市城東区鳴野西3-3-64	3F 第1音楽室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 音楽準備室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
加賀屋小学校屋体棟増築その他工事 大阪市住之江区北加賀屋2丁目5番26号	屋体棟	0.015	0.014	0.009	0.016	0.002未満	0.002未満	
	中校舎3階 学習室①	0.038	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	中校舎2階 家庭科室	0.03	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	中校舎1階 調理室	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	中校舎1階 下拵室	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
日吉小学校西校舎棟増築その他工事 大阪市西区南堀江4丁目9番19号	西校舎1階 生活科室	0.008未満	0.02	0.016	0.039	0.002未満	0.002未満	
	西校舎1階 調理室	0.008未満	0.016	0.011	0.025	0.002未満	0.002未満	
	西校舎1階 給食更衣室	0.008未満	0.015	0.008	0.018	0.002未満	0.002未満	
	西校舎2階 普通教室	0.008未満	0.014	0.008	0.018	0.002未満	0.002未満	
	西校舎2階 音楽室	0.008未満	0.012	0.008	0.016	0.002未満	0.002未満	
	西校舎2階 図工室	0.008未満	0.014	0.008	0.016	0.002未満	0.002未満	
	南校舎2階 事務管理室 →普通教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南校舎2階特別支援教室 →普通教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
生野消防署中川出張所新築工事 大阪市生野区中川2-9	3F 本署用書類保管庫	0.008未満	0.026	0.006	0.096	0.005未満	0.004未満	
	3F 女性待機室(2)	0.008未満	0.023	0.007	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 女性待機室(1)	0.008未満	0.021	0.006	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 消防待機室	0.008未満	0.003	0.008	0.088	0.005未満	0.004未満	
	2F 救急待機室	0.008未満	0.031	0.048	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 訓練室	0.008未満	0.031	0.049	0.088未満	0.008	0.004未満	
	2F 食堂	0.009	0.024	0.040	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 事務室	0.008未満	0.023	0.04	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 受付・通信室	0.008未満	0.031	0.008	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 救急消毒室	0.008未満	0.018	0.022	0.139	0.005未満	0.004未満	
(仮称)新中央こども相談センター 建設工事 大阪市浪速区1-1-17、18、24	1F 面接室1	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 面接室5	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 面接室6	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 面接室12	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 面接室18	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 面接室19	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
所 在 地		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(続き) (仮称)新中央こども相談センター 建設工事 大阪市浪速区1-1-17、18、24	1F 小児科診察室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 相談所部門職員更衣室(女)	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 事務室①	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 事務室②	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 女子開放型個室1	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 女子個別支援個室4	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 男子個別支援個室2	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 男子開放型個室3	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 男子個室a3	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 男子個室b5	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 男子入所支援室1	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 女子個室a4	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 女子個室b6	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 女子入所支援室2	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 男子幼児用居室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 事務室・職員室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3F 男子プレイルーム	0.008未満	0.007	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
大正北中学校屋体棟増築その他工事 大阪市大正区北村3丁目1-1	1F 体育館	0.012	0.011	0.04	0.06	0.002未満	0.002未満	
阪南中学校増築その他工事 大阪市阿倍野区北畠1丁目16-24	1階 会議室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2階 職員更衣室(男子)	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2階 職員更衣室(女子)	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4階 L.L教室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4階 被服室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4階 調理室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3階 普通教室3-3	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3階 L.L教室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2階 第2理科室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2階 理科室	0.008未満	0.010	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1階 調理室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1階 更衣室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1階 多目的室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
長吉小学校増築その他工事 大阪市平野区长吉長原2丁目6番55号	3F 普通教室(学習室)	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 理科室	0.013	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室(6-2)	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F特別支援室(3)(ADL2)	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 家庭科室	0.008未満	0.019	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 図書室	0.008未満	0.017	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 音楽室	0.008未満	0.019	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4F 図工室	0.008未満	0.024	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F 生活科室A	0.008未満	0.015	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F 生活科室B	0.008未満	0.016	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
所 在 地		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
淀川中学校第2期増築その他工事 大阪市都島区毛馬町3丁目5番12号	北-1館 3F 普通教室6	0.033	0.033未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北-1館 3F 普通教室5	0.02	0.033未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北-1館 2F 普通教室4	0.018	0.033未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北-1館 2F 普通教室3	0.020	0.033未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北-1館 1F 準備室	0.021	0.033未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北-1館 1F 被服室	0.020	0.033未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北-1館 1F 準備室	0.046	0.05	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	北-1館 2F 普通教室3	0.046	0.035	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	北-1館 2F 普通教室4	0.039	0.031	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	北-1館 3F 普通教室5	0.048	0.029	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	北-1館 3F 普通教室6	0.055	0.027	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	北-1館 1F 被服室	0.030	0.013	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北-2館 1F 保健室	0.015	0.008	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	北-2館 1F 管理作業員室	0.015	0.004	0.002	0.002	0.002未満	0.002未満	
	北-2館 1F 配膳室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北-2館 1F カウンセリングルーム	0.013	0.003未満	0.003	0.04	0.002未満	0.002未満	
	北-2館 2F 普通教室2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北-2館 3F 特別支援教室1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	北-2館 3F 相談室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北-2館 3F 会議室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	北-2館 4F 和室	0.008未満	0.003未満	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	北-2館 4F 第1理科室	0.008未満	0.006	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
海老江東小学校校舎等増築その他工事 大阪市福島区海老江1丁目6番19号	1F 理科室	0.029	0.006	0.011	0.008	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業員室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 図書室	0.015	0.004	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 校長室	0.029	0.015	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員室	0.015	0.007	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 会議室	0.012	0.007	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 多目的室	0.033	0.008	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 家庭科室	0.024	0.056	0.005	0.006	0.011	0.002未満	
	4F 普通教室	0.024	0.01	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	5F 普通教室	0.023	0.005	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	5F 図工室	0.02	0.005	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 音楽室	0.008	0.003	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F 事務管理室	0.009	0.003	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	北校舎 1階 いきいき教室①	0.008未満	0.009	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	北校舎 1階 いきいき教室②	0.008未満	0.021	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	北校舎 1階 いきいき教室③	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	北校舎 1階 特別支援教室	0.023	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎 1階 家庭科室	0.017	0.003未満	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	北校舎 1階 家庭科準備室	0.014	0.003未満	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	北校舎 2階 パソコン室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
所 在 地		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
三先小学校屋体棟増築その他工事 大阪市港区三先2丁目6-32	2階 普通教室 2年2組	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	講堂兼体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
天王寺公園内慶沢園券売所設置工事 大阪市天王寺区茶臼山町1-82	券売室	0.008未満	0.023	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
天王寺公園内慶沢園茶室(長生庵) 耐震改修工事 大阪市天王寺区茶臼山町1-82	玄関	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.008未満	0.005未満	0.004未満	
	広間	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.008未満	0.005未満	0.004未満	
	長生庵	0.008未満	0.007	0.005未満	0.008未満	0.005未満	0.004未満	
塩草立葉小学校南校舎棟教室増築 その他工事 大阪市浪速区塩草1丁目4-31	1F 教室1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
高松小学校東校舎棟増築その他工事 大阪市阿倍野区天王寺町北3丁目17-19	4F 図工室	0.008未満	0.023	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 音楽室	0.008未満	0.031	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F理科室	0.008未満	0.006	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(東側)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F パソコン室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 更衣室2	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 職員室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 校長室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 放送機器室1・2	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務管理室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業員室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
野里小学校増築その他工事 大阪市西淀川区野里2丁目21-13	5階 図工準備室	0.011	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	5階 図工室	0.010	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	5階 倉庫	0.009	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	5階 会議室/相談室	0.011	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4階 特別支援教室3 (なかよし1)	0.012	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	4階 資料室兼教材室 (6年1組)	0.015	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3階 特別支援教室2 (なかよし2)	0.013	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3階 普通教室 (低学年準備室)	0.014	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2階 校長室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2階 職員室	0.010	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2階 事務管理室	0.011	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2階 放送室	0.013	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2階 男子更衣室	0.009	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2階 女子更衣室	0.008	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1階 管理作業員室	0.013	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1階 給食室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1階 生活科室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1階 控室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1階 特別支援教室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
董中学校プール設置その他工事 大阪市城東区古市1丁目18番4号	西館1階 カウンセリングルーム	0.036	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	西館1階談話室	0.018	0.007	0.002未満	0.088未満	0.005未満	0.002未満	
	西館2階女子更衣室	0.038	0.01	0.002未満	0.088未満	0.005未満	0.002未満	
	西館2階多目的室	0.027	0.013	0.002未満	0.088未満	0.005未満	0.002未満	
	北館2階自主学習室	0.058	0.011	0.002未満	0.088未満	0.005未満	0.005	
	北館3階第1美術室	0.037	0.014	0.002未満	0.088未満	0.005未満	0.025	
	北館3階 準備室(第1美術室)	0.045	0.008	0.042	0.088未満	0.005未満	0.022	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
所 在 地		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
聖和小学校東校舎棟増築その他工事 大阪市天王寺区寺田町1丁目6番37号	4F 普通教室	0.021	0.038	0.011	0.008	0.002未満	0.002未満	
	4F図工室 ・図工準備室	0.015	0.037	0.011	0.008	0.002未満	0.002未満	
	3F家庭科室 ・家庭科準備室	0.017	0.016	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 図書室	0.01	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 給食室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 旧家庭科室	0.051	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 旧図書館	0.039	0.007	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室1	0.014	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室2	0.011	0.006	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室	0.028	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 生活科室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ〔ppm〕です。