

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和6年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
春日出中学校教室改修工事 大阪市此花区春日出南1-2-8	2階 更衣室	0.002未満	0.004	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	
	3階 更衣室	0.003	0.011	0.003	0.004	0.001未満	0.001未満	
	4階 更衣室	0.003	0.007	0.002	0.003	0.001未満	0.001未満	
西北環境事業センター浴室改修 その他工事 大阪市西淀川区大和田2-5-66	2階 食堂兼休憩室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
豊里南小学校教室床改修工事 大阪市東淀川区豊里5-12-41	4階 普通教室①	0.027	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 普通教室②	0.03	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 普通教室③	0.031	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 普通教室④	0.046	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大道南小学校教室床改修工事 大阪市東淀川区大道南1-23-6	4階 学習室①	0.026	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 学習室②	0.039	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 学習室③	0.019	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 普通教室①	0.030	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 普通教室②	0.029	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 普通教室③	0.021	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 普通教室④	0.019	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東井高野小学校体育館床改修工事 大阪市東淀川区井高野2-8-28	1階 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
豊里小学校体育館床改修工事 大阪市東淀川区豊里5-14-60	1階 体育館	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
十三中学校体育館内装修工事 大阪市淀川区十三東5-1-27	1階 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
味原保育所保育室改修工事 大阪市天王寺区味原町9-6	保育室1・2 (仮設間仕切り内)	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
東小橋保育所各所改修工事 大阪市東成区東小橋3-7-4	保育室 A(1階西側)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室 B(1階東側)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室D 保育室E 乳児室 ほふく室 (2階東側)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西淡路小学校体育館床改修工事 大阪市東淀川区西淡路5-5-32	1階 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
瑞光中学校体育館床改修工事 大阪市東淀川区瑞光4-9-37	1階 体育館	0.008未満	0.003未満	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
城北環境事業センター便所改修工事 大阪市鶴見区焼野2-11-1	3階 男子休憩室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
瑞光中学校6校舎教室床改修工事 大阪市東淀川区瑞光4-9-37	3階 普通教室313	0.04	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3階 普通教室314	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3階 普通教室315	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3階 普通教室316	0.03	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大東小学校教室改修工事 大阪市都島区毛馬町2-11-111	3階 普通教室3	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 普通教室4	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
花乃井中学校屋体棟外壁改修 その他工事 大阪市西区江戸堀2-8-29	2階 普通教室3年1組	0.023	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	2階 普通教室3年2組	0.026	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 普通教室3年3組	0.031	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 普通教室3年4組	0.029	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
大和川中学校教室床改修その他工事 大阪市住吉区遠里小野2-11-4	4階 普通教室1-3	0.055	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 普通教室2-2	0.019	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 普通教室2-1	0.018	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 学習室	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
加賀屋東小学校教室床改修その他工事 大阪市住之江区東加賀屋1-6-25	3階 普通教室3-1	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3階 普通教室3-2	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
玉造小学校20校舎棟便所改修 その他工事 大阪市中央区玉造2-3-43	2階 普通教室①	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 普通教室②	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 普通教室③	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 普通教室④	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
北津守保育所保育室改修その他工事 大阪市西成区北津守3-5-32	保育室A	0.008	0.0013未満	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	保育室B	0.008	0.0013未満	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
	プレイルーム	0.0048	0.0013未満	0.0012未満	0.0011未満	0.0011未満	0.00083未満	
北区子ども・子育てプラザ他1施設 便所改修工事 大阪市北区本庄東1-2411	デイルーム	0.004未満	0.007未満	0.005未満	0.09未満	0.006未満	0.004未満	
	1Fホール	0.004未満	0.007未満	0.005未満	0.09未満	0.006未満	0.004未満	
諏訪小学校教室床改修工事 大阪市城東区永田2-15-5	3階 なかよし教室2	0.031	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 なかよし教室3	0.043	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
友渚小学校分校2校舎棟他教室床改修 その他工事 大阪市都島区友渚町1-3-187	教室1	0.0264	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	
	教室2	0.0344	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	
	教室3	0.0384	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	
	教室4	0.0208	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	
友渚小学校便所改修その他工事 大阪市都島区友渚町1-3-123	4階 普通教室①	0.033	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 普通教室②	0.04	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	
	4階 普通教室③	0.037	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 普通教室④	0.039	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
茨田北小学校各所改修工事 大阪市鶴見区浜3-8-66	3階 教室A	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 教室B	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 教室C	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
清水丘小学校教室床改修工事 大阪市住吉区清水丘2-9-41	2F 普通教室5-3	0.043	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室5-2	0.042	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室5-1	0.018	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室3-3	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大成小学校特別教室改修工事 大阪市東成区大今里西3-62	図書室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
茨田第1保育所各所改修工事 大阪市鶴見区諸口5丁目浜6-17	2階 0歳児室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 1歳児室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 5歳児室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 4歳児室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 3歳児室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
南恩加島小学校教室床改修工事 大阪市大正区南恩加島3-6-11	教室 1	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室 2	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
(続き) 南恩加島小学校教室床改修工事 大阪市大正区南恩加島3-6-11	教室 3	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室 4	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
阪南小学校普通教室改修工事 大阪市阿倍野区阪南町5-7-40	普通教室 1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室 2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
春日出小学校教室床改修工事 大阪市此花区春日出中1-13-23	1階 普通教室1年1組	0.024	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 普通教室1年2組	0.022	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 普通教室3年1組	0.031	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 普通教室3年2組	0.023	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大宮小学校普通教室改修工事 大阪市旭区大宮4-9-16	2階 普通教室(1)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 普通教室(2)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
野田小学校教室床改修工事 大阪市福島区野田5-13-22	西校舎2階 教室 1	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	西校舎3階 教室 2	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	西校舎3階 教室 3	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	北校舎3階 教室 4	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東中学校教室改修その他工事 大阪市中央区大手前4-1-5	3階 普通教室	0.004	0.003	0.002	0.003	0.001未満	0.001未満	
	2階 和室	0.07	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	
	1階 更衣室	0.004	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
塚本小学校外壁改修その他工事 大阪市淀川区塚本3-5-6	北棟1階 普通教室4	0.011	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	北棟1階 普通教室1	0.012	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	東棟2階 普通教室7	0.035	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	東棟2階 普通教室6	0.034	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
住吉保育所便所改修その他工事 大阪市住吉区帝塚山東5-9-4	1階 病児室-2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 保育室5	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 会議室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 保育室4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
玉川小学校外壁改修その他工事 大阪市福島区玉川2-13-16	4階 家庭科室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4階 家庭科準備室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
五条小学校体育館床塗装工事 大阪市天王寺区小宮町9-28	体育館	0.062	0.007未満	0.019	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
長橋小学校教室床改修工事 大阪市西成区長橋2-3-21	2階 教室A	0.013	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	2階 教室A'	0.015	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	2階 教室B	0.012	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	2階 教室B'	0.017	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
梅南中学校1校舎棟他外壁改修 その他工事 大阪市西成区梅南3-3-17	体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
友淵中学校16校舎棟他教室床改修工事 大阪市都島区友淵町1-5-151	3階 教室A	0.028	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 教室B	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 教室C	0.025	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 教室D	0.023	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
蒲生中学校屋体棟他外壁改修 その他工事 大阪市城東区中央3-9-24	2階 普通教室(2-3)	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2階 普通教室(2-4)	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3階 普通教室(3-1)	0.013	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(続き) 平野中学校長寿命化改修その他工事 大阪市平野区背戸口1-16-26	第2理科準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室C	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室D	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第2音楽室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第2音楽準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	金工準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	金工室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第1理科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第1理科準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	木工室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	木工準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	調理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	調理準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
玉津中学校長寿命化改修その他工事 大阪市東成区玉津1-12-36	1階 講堂	0.015	0.02	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2階 放送室	0.03	0.014	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	3階 被服室	0.015	0.007	0.003	0.005	0.003	0.002未満	
	3階 女子更衣室	0.013	0.003	0.006	0.009	0.002未満	0.002未満	
	3階 男子更衣室	0.014	0.005	0.009	0.017	0.002未満	0.002未満	
	3階 被服準備室	0.02	0.005	0.01	0.02	0.002未満	0.002未満	
	3階 理科準備室	0.019	0.013	0.009	0.018	0.004	0.002未満	
	3階 理科室	0.019	0.013	0.011	0.021	0.002未満	0.002未満	
	3階 調理準備室	0.02	0.007	0.007	0.013	0.002未満	0.002未満	
	3階 調理室	0.02	0.05	0.01	0.018	0.007	0.002未満	
高倉小学校長寿命化改修その他工事 大阪市都島区高倉町3-3-10	1階 なかよし1学習室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1階 なかよし2	0.016	0.01	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3階 普通教室5年2組	0.043	0.015	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3階 普通教室5年3組	0.04	0.015	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	3階 普通教室5年4組	0.032	0.011	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1階 多目的室	0.03	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2階 小会議室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2階 普通教室2年2組	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2階 普通教室2年3組	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2階 普通教室2年4組	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1階 放送室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1階 管理作業員室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
波除小学校長寿命化改修工事 大阪市港区波除3-6-8	西棟 1階 保健室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西棟 3階 図書室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西棟 2階 普通教室(3-1)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西棟 2階 普通教室(3-2)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西棟 2階 普通教室(3-3)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西棟 1階 (仮)更衣室(1)	0.008未満	0.011	0.003	0.007	0.002未満	0.002未満	
	西棟 1階 (仮)更衣室(2)	0.008未満	0.014	0.005	0.009	0.002未満	0.002未満	

名 称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(続き) 波除小学校長寿命化改修工事 大阪市港区波除3-6-8	西棟 3階 学習室	0.014	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西棟 3階 普通教室(3-1)	0.017	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西棟 3階 普通教室(3-2)	0.016	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西棟 3階 普通教室(3-3)	0.017	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西棟 2階 女子職員更衣室	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西棟 2階 男子職員更衣室	0.008未満	0.005	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	北棟 3階 多目的室	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西棟 1階 管理作業員室	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西棟 2階 PCサーバー室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西棟 1階 校長室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	西棟 1階 職員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟 3階 第2音楽室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西棟 2階 会議室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
佃中学校屋体棟他外壁改修その他工事 大阪市西淀川区佃2-15-93	2年多目的室	0.011	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	学習室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	II-3教室	0.009	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	II-4教室	0.012	0.007未満	0.005未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
今津中学校長寿命化改修工事 大阪市鶴見区今津中1-3-55	1F 図書室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 2年4組	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 2年3組	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 多目的室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 美術室	0.008未満	0.008	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 仮設校長室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室2-6	0.008未満	0.017	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室2-5	0.008未満	0.025	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務管理室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 校長室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 教室3-4	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 教室3-3	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F カウンセリングルーム	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 音楽室	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室3-1	0.033	0.004	0.006	0.009	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室3-2	0.045	0.004	0.006	0.01	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室3-6	0.01	0.003未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室3-5	0.01	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 被服室	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1F 教材室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
2F 特別支援教室1	0.008未満	0.008	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満		
2F 特別支援教室2	0.008未満	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。