

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

令和7年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
加美南部小学校教室床改修工事 大阪市平野区加美南1-9-17	2F 普通教室A	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室B	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室A	0.022	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室B	0.017	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
南幼稚園リズム室他床改修工事 大阪市中央区南船場3-2-19	2F リズム室	0.033	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
三稜中学校体育館床塗装工事 大阪市住吉区千鉢1-5-22	1F 体育館	0.068	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東中本小学校普通教室他改修工事 大阪市東成区東中本2-9-3	1F 図書室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室A	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室B	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
塚本小学校教室出入口改修その他工事 大阪市淀川区塚本3-5-6	2階 普通教室(2)	0.026	0.008	0.002未満	0.002	0.011	0.002未満	
遠里小野小学校教室床改修その他工事 大阪市住吉区遠里小野6-6-27	3階 普通教室A	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 普通教室B	0.025	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 普通教室C	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 普通教室D	0.03	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
共同利用施設三国センター屋上防水改修工事 大阪市淀川区西三国3-18-12	三国センター 小会議室	0.0048	0.016	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
新高小学校体育館床改修工事 大阪市淀川区新高1-15-53	1F 体育館	0.01	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
木川第2保育所外壁改修その他工事 大阪市淀川区三国本町1-13-16	1階 事務所	0.008未満	0.005	0.013	0.004	0.002未満	0.002未満	
大阪市立クラフトパーク西側テラス改修 その他工事 大阪市平野区長吉六反1-8-44	1F 休憩室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
加美北小学校体育館床塗装工事 大阪市平野区加美北7-4-10	体育館 アリーナ	0.023	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
新東淀中学校技術室床改修工事 大阪市東淀川区豊里1-10-32	技術室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大道南小学校1校舎棟教室床改修工事 大阪市東淀川区大道南1-23-6	3階 301教室(3年2組)	0.010	0.007未満	0.005未満	0.0085未満	0.005未満	0.004未満	
	3階 302教室(3年1組)	0.008未満	0.008未満	0.005未満	0.0085未満	0.005未満	0.004未満	
	3階 3G1教室(6年学習室)	0.011	0.007未満	0.005未満	0.0085未満	0.005未満	0.004未満	
	3階 303教室(6年3組)	0.011	0.009	0.005未満	0.0085未満	0.005未満	0.004未満	
	3階 304教室(6年2組)	0.011	0.009	0.005未満	0.0085未満	0.005未満	0.004未満	
	3階 3G2教室(6年1組)	0.013	0.011	0.005未満	0.0085未満	0.005未満	0.004未満	
東淀川区子ども・子育てプラザ内部 改修工事 大阪市東淀川区豊新2-1-4	4階 軽運動室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.0085未満	0.005未満	0.004未満	
難波元町小学校14校舎棟他教室 改修工事 大阪市浪速区元町1-5-30	3階 普通教室A	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3階 普通教室B	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 図工室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
千本小学校特別教室改修工事 大阪市西成区千本中2-8-8	4階 特別教室	0.021	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
中野小学校便所改修その他工事 大阪市都島区中野町3-10-5	2-1	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	4-3	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	5-1	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6-1	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
田辺中学校普通教室改造工事 大阪市東住吉区南田辺4-7-24	普通教室A	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室B	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
岸里小学校特別教室改修工事 大阪市西成区千本中1-8-22	3階理科室	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階準備室	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
田川小学校家庭科室改修その他工事 大阪市淀川区田川2-9-37	家庭科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
高倉小学校便所改修その他工事 大阪市都島区高倉町3-3-10	1階 講堂兼体育館	0.027	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
阿倍野中学校普通教室改造工事 大阪市阿倍野区昭和町3-2-4	4階 普通教室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4階 普通教室2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
矢田西小学校普通教室改造工事 大阪市東住吉区公園南矢田2-15-43	1階 特別支援教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
鷺洲小学校15校舎棟教室改造工事 大阪市福島区鷺洲5-6-8	4階 普通教室A1	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.008未満	0.005未満	0.004未満	
	4階 普通教室A2	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.008未満	0.005未満	0.004未満	
平野区老人福祉センター外壁改修 その他工事 大阪市平野区加美鞍作1-2-26	1階 湯沸室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
中道小学校16校舎棟特別教室改修工事 大阪市東成区玉津1丁目7-39	2階 理科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 理科準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
茨北小学校便所改造その他工事 大阪市鶴見区浜3-8-66	2階 普通教室①	0.0072	0.0021	0.0012	0.0011	0.0011	0.00083	
	2階 普通教室②	0.0048	0.0016	0.0012	0.0011	0.0011	0.00083	
	2階 普通教室③	0.008	0.0013	0.0012	0.0011	0.0011	0.00083	
田島南小学校・田島中学校体育館床 改修工事 大阪市生野区田島5-23-7	体育館①	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	体育館②	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	体育館③	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	体育館④	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
友淵中学校各所改修工事 大阪市都島区友淵町1-5-151	2階 教室A	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	
	2階 教室B	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 教室C	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 教室D	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
古市小学校特別教室改修工事 大阪市旭区森小路2-10-35	理科室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	理科準備室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
長居庭球場クラブハウス外壁改修 その他工事 大阪市東住吉区長居公園1-1	大会運営室	0.006	0.007	0.002	0.003	0.001未満	0.001未満	
桜宮中学校長寿命化改修その他工事 大阪市都島区東野田町5-16-10	29号棟 1F カウンセリングルーム	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	29号棟 1F 相談室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	29号棟 2F 普通教室3-3	0.059	0.012	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	29号棟 3F 普通教室2-3	0.073	0.019	0.017	0.026	0.002未満	0.002未満	
	29号棟 4F 普通教室4-1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4号棟 技術室	0.009	0.011	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4号棟 技術準備室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4号棟 2F 普通教室3-2	0.053	0.012	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	4号棟 2F 普通教室3-1	0.053	0.009	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	4号棟 3F 普通教室2-1	0.073	0.018	0.014	0.022	0.002未満	0.002未満	
	4号棟 3F 普通教室2-2	0.064	0.018	0.017	0.025	0.002未満	0.002未満	

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(続き) 桜宮中学校長寿命化改修その他工事 大阪市都島区東野田町5-16-10	4号棟 4F 普通教室4-3	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4号棟 4F 普通教室4-2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	24号棟 1F 多目的室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	24号棟 3F 学習室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	24号棟 3F 分割教室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	24号棟 4F 被服室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	24号棟 4F 被服準備室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	10号棟 1F 保健室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	10号棟 1F 管理作業員室	0.025	0.008	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	10号棟 2F 第1理科室	0.01	0.01	0.009	0.015	0.002未満	0.002未満	
	10号棟 2F 第1理科準備室	0.008未満	0.004	0.01	0.016	0.002未満	0.002未満	
	10号棟 2F 進路資料室	0.009	0.006	0.009	0.013	0.002未満	0.002未満	
	10号棟 3F LL教室(普通教室1-1)	0.008未満	0.014	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	10号棟 3F LL準備室(普通教室1-2)	0.008未満	0.014	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	9号棟 2F 教科室	0.073	0.028	0.03	0.038	0.002未満	0.002未満	
9号棟 2F アリーナ	0.046	0.013	0.016	0.016	0.002未満	0.002未満		
北恩加島小学校教室床改修工事 大阪市大正区泉尾5丁目17-31	3階普通教室①	0.037	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階普通教室②	0.03	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階なかよし学級①	0.028	0.003未満	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	1階なかよし学級②	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
住吉区子ども・子育てプラザ屋上改修 その他工事 大阪市住吉区南住吉2-18-21	軽運動場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大正中央中学校教室改造工事 大阪市大正区小林東3-23-5	普通教室A	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室B	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
瑞光中学校22校舎棟 教室床改修工事 大阪市東淀川区瑞光4丁目9-37	401教室	0.06	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	402教室	0.05	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	403教室	0.054	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	404教室	0.05	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	405教室	0.059	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
もと御幸森小学校体育館床改修工事 大阪市生野区桃谷5-5-37	体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
美津島中学校教室床改修その他工事 大阪市淀川区加島1-54-41	学習室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.001未満	0.01未満	
	学習室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	学習室2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
都島区民センター便所改修その他工事 大阪市都島区中野町2-16-25	1階 会議室1	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.008未満	0.005未満	0.004未満	
矢田小学校・矢田南中学校階段室出入口 改修その他工事 大阪市東住吉区矢田3-4-27	ランチルーム	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
住吉小学校屋体棟他長寿命化改修 その他工事 大阪市住吉区帝塚山西4-1-35	1階講堂	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階映写室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階放送・調光・VTR室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階男子更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
(続き) 住吉小学校屋体棟他長寿命化改修 その他工事 大阪市住吉区帝塚山西4-1-35	2階女子更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3階体育館	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3階体育館準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
横堤小学校校長寿命化改修その他工事 大阪市鶴見区横堤1-11-83	1階 特別支援教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 校長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 職員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 多目的室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 事務管理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 資料室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 管理作業員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 給食室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 家庭科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 理科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3階 図工室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4階 音楽室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4階 図書室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 普通教室①	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 普通教室②	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 普通教室③	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 普通教室④	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 普通教室⑤	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 普通教室⑥	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
3階 普通教室⑦	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
3階 普通教室⑧	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
3階 普通教室⑨	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
3階 普通教室⑩	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
3階 普通教室⑪	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
3階 普通教室⑫	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
3階 普通教室⑬	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
4階 普通教室⑭	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
4階 普通教室⑮	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
4階 普通教室⑯	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
4階 普通教室⑰	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
4階 普通教室⑱	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
鶴見南小学校屋体棟他外壁改修 その他工事 大阪市鶴見区鶴見2丁目17-22	屋体棟	0.01	0.006	0.003	0.002	0.001未満	0.001未満	
東中本幼稚園遊戯室改修工事 大阪市東成区東中本2丁目9-3	遊戯室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
天王寺小学校普通教室改造工事 大阪市天王寺区大道1丁目4-49	普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
城陽中学校特別教室改修工事 大阪市城東区嶋野西3丁目3-64	技術室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
堀江中学校教室改造工事 大阪市西区北堀江4-7-1	2階教室1-9	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階教室1-10	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3階教室2-9	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3階教室3-9	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
香養小学校外壁改修その他工事 大阪市西淀川区御幣島6-5-25	体育館	0.026	0.005未満	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
福島区老人福祉センター便所改修 その他工事 大阪市福島区海老江6-1-14	2階 倉庫	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 保育室A	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
野里小学校教室改修工事 大阪市西淀川区野里2-21-13	2階 4年1組	0.02	0.014	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 4年1組準備室	0.023	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
加島小学校教室床改修その他工事 大阪市淀川区加島1-60-28	教室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大江小学校6校舎棟教室床改修工事 大阪市天王寺区四天王寺1丁目9-18	2年い組	0.002未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2年ろ組	0.002未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2年は組	0.002未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3年い組	0.002未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大江小学校普通教室改造その他工事 大阪市天王寺区四天王寺1丁目9-18	普通教室	0.008未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
	図書室	0.0081	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0050未満	0.0030未満	
長池小学校普通教室改造工事 大阪市阿倍野区長池町20-26	4F 普通教室(A)	0.013	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室(B)	0.014	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
天王寺中学校普通教室改造工事 大阪市天王寺区北河堀町6-20	普通教室(A)	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.008未満	0.005未満	0.004未満	
	普通教室(B)	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.008未満	0.005未満	0.004未満	
梅南中学校外壁改修その他工事 大阪市西成区梅南3-3-17	2階体育館	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
南住吉小学校プール改修その他工事 大阪市住吉区南住吉3丁目5-1	音楽室	0.019	0.007未満	0.005未満	0.008未満	0.005未満	0.004未満	
東桃谷小学校普通教室改造その他工事 大阪市生野区勝山北3-7-21	普通教室1	0.008	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	普通教室2	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	普通教室3	0.007	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	普通教室4	0.007	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	学習室1	0.007	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	学習室2	0.011	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	図工室	0.006	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	いきいき事務室	0.007	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
もと立葉小学校体育館天井改修工事 大阪市浪速区立葉2-1-15	1階講堂兼体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
九条北小学校教室床改修工事 大阪市西区九条南4-7-38	1年2組	0.051	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1年1組	0.046	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	6年1組	0.042	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	少人数1	0.039	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
住吉保育所便所改修工事 大阪市住吉区帝塚山東5-9-4	1階共通室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階障がい児訓練室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

名 称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
港中学校教室改造その他工事 大阪市港区池島1丁目5-35	2階 パソコン準備室	0.017	0.037	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 特別支援教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 ミーティング室	0.008未満	0.003未満	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2階 PC教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 LL教室(A)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 LL教室(B)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 学習室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 学習室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大江幼稚園外壁改修その他工事 大阪市天王寺区四天王寺1-11-108	1階 遊戯室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
八幡屋小学校教室改造その他工事 大阪市港区八幡屋3丁目3-5	配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	特別支援教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
友渕小学校分校便所改修その他工事 大阪市都島区友渕町1丁目3-187	3F 普通教室1	0.037	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	4F 第一会議室	0.038	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	4F 第二会議室	0.023	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	4F 2年学習室	0.046	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
友渕小学校1校舎棟便所改修その他工事 大阪市都島区友渕町1丁目3-123	2F 普通教室①	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室②	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室③	0.037	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室④	0.041	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 普通教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 普通教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
豊崎本庄小学校長寿命化改修工事 大阪市北区本庄西2-1-16	特別支援室 学習室	0.012	0.0088	0.0054	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	特別支援室 和室	0.013	0.0091	0.0049	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	特別支援室 相談室	0.011	0.0084	0.0048	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	保健室	0.01	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	理科準備室	0.018	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	理科室	0.017	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	給食室 外	0.0077	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	給食室 中	0.0054	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	放送室	0.046	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	普通教室 A1	0.0057	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	普通教室 A2	0.005	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	図書室	0.0082	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	普通教室 A4	0.0073	0.0099	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	普通教室 A5	0.014	0.0091	0.0066	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	普通教室 A6	0.0064	0.011	0.0061	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	普通教室 A7	0.004未満	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	普通教室 A8	0.0061	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	普通教室 A9	0.0054	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
普通教室 A10	0.0067	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満		

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(続き) 豊崎本庄小学校長寿命化改修工事 大阪市北区本庄西2-1-16	普通教室 C1	0.004未満	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	普通教室 C2	0.004未満	0.01331	0.012	0.0084未満	0.0064	0.0039未満	
	普通教室 C3	0.004未満	0.011	0.0096	0.0084未満	0.0066	0.0039未満	
	音楽準備室	0.004未満	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	音楽室	0.004未満	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	普通教室 B2	0.004未満	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
	普通教室 B1	0.004未満	0.0068未満	0.0045未満	0.0084未満	0.0051未満	0.0039未満	
海老江保育所保育室床改修工事 大阪市福島区海老江6-1-9	1階 0.1.2歳児室	0.01	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 4歳児室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
菅原小学校15校舎棟他 長寿命化改修その他工事 大阪市東淀川区菅原6-3-25	1F 印刷室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 事務室	0.01未満	0.01未満	0.05	0.057	0.01未満	0.01未満	
	1F 校長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 職員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 保険室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F A1	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F A2	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F A3	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F A4	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F A5	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F A6	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F A7	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F A8	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 普通教室B1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 普通教室B2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 音楽室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
1F ミーティングルーム	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
島屋小学校長寿命化改修その他工事 大阪市此花区島屋2-9-36	3F 音楽室	0.011	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 図書室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 印刷室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F プレイルーム	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室A	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室B	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東淀中学校屋体棟外壁改修その他工事 大阪市東淀川区豊里6-25-19	1F 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
泉南メモリアルパーク中央広場トイレ他 便所改修工事 大阪府阪南市箱作2603-1	1F 9区休憩所	検出せず	検出せず	0.05	検出せず	検出せず	検出せず	
長橋小学校教室改修その他工事 大阪市西成区長橋2-3-21	3F 普通教室1	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 普通教室2	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 普通教室3	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 普通教室4	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 普通教室5	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 普通教室6	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
東淀川区老人福祉センター便所改修工事 大阪市東淀川区淡路4-1-6	2F ホール	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
中央区子ども・子育てプラザ他1 施設外壁改修その他工事 大阪市中央区島之内2-12-6	2F 和室B	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.008未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 健康相談室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.008未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 調理実習室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.008未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 事務室	0.008未満	0.007未満	0.005未満	0.008未満	0.005未満	0.004未満	
梅本保育所各所改修工事 大阪市西区本田1-4-50	1F 3歳児保育室	0.01未満	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西淀川屋内プール内部改修工事 大阪市西淀川区大和田2-5-7	3F ロビー	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F ギャラリー	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F トレーニングルーム	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F クラブ室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西北環境事業センター便所改修工事 大阪市西淀川区大和田2-5-66	1F 地域対策室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
平野北中学校長寿命化改修その他工事 大阪市平野区平野宮町1-8-55	1F 特別支援教室A	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F カウンセリングルーム	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室B	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 被服教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 会議室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 図書室	0.018	0.006	0.004	0.003	0.019	0.002	
	2F 美術教室	0.008未満	0.04	0.006	0.012	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室(南校舎)	0.008	0.022	0.005	0.01	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(北校舎)	0.01	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(中校舎)	0.008未満	0.036	0.01	0.014	0.002未満	0.002未満	
	3F パソコン教室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 郷土資料室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 生活相談室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 進路指導室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 多目的室	0.021	0.003未満	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	
	4F 音楽教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
矢田中学校長寿命化改修その他工事 大阪市東住吉区住道矢田9-7-55	1F 放送室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 管理作業員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 第1理科室・準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 第2理科室・準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 相談室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 多目的室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 職員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 印刷室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 校長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 女子更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 事務室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 普通教室(1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 普通教室(2)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
(続き) 矢田中学校長寿命化改修その他工事 大阪市東住吉区住道矢田9-7-55	3F 普通教室(3)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 普通教室(4)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 男子更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 談話室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F カウンセリングルーム	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 多目的室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 普通教室(5)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 普通教室(6)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 普通教室(7)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 普通教室(8)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 多目的室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 相談室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
敷津浦学園外壁改修その他工事 大阪市住之江区南加賀屋3丁目10-27	プレイルーム	0.006	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	居室B(すずらん)	0.006	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	やまびこ	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	静養室	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	1階 保育室兼宿直室	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	2階 保育室兼宿直室	0.003	0.001未満	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。