

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成23年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
放出中学校第3期増築その他工事 大阪市城東区放出西3丁目12番10号	美術室	0.0025	0.0032	0.0021	0.0037	検出せず	
	多目的室	0.0023	0.02	0.0025	0.0012	検出せず	
	特別支援室	0.0022	0.0024	0.00046	0.0014	検出せず	
	LL教室	0.0014	0.0081	0.00092	0.00093	検出せず	
	音楽室	0.0014	0.0019	0.00046	0.0012	検出せず	
	第2音楽室	0.0021	0.0038	0.00046	0.0014	検出せず	
寺田町野球場本部席改築工事 大阪市天王寺区寺田町1丁目	1F 本部席	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.003	
長吉第1保育所新築工事 大阪市平野区长吉長原東2丁目1	1F 4・5才保育室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 調理室・下処理室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 更衣室1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 更衣室2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1・2才保育室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 3才保育室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 子育て支援センター	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
矢田中学校武道場設置工事 大阪市東住吉区住道矢田9-7-55	武道場	0.008未満	0.01	0.006	0.019	0.009	
	詰所	0.008未満	0.01	0.006	0.017	0.008	
	更衣室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
新高小学校仮設校舎設置工事 大阪市淀川区新高1	普通教室	0.01未満	0.03	0.01	0.03	0.01未満	
	給食調理室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	給食更衣室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
歌島小学校第2期増築その他工事 大阪市西淀川区歌島2-5-18	校舎棟1F 特別支援教室	0.008未満	0.015	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	校舎棟4F 教室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	既存校舎1F 教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	既存校舎4F 教室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.004	0.002未満	
大阪市立美術館北収蔵庫改修その他工事 大阪市天王寺区茶臼山町1-82	地下北収蔵庫(1)	0.008未満	0.01	0.004	0.004	0.002未満	
	地下北収蔵庫(2)	0.008	0.009	0.004	0.004	0.002未満	
城東区保健福祉センター分館・城東区老人福祉センター仮設庁舎設置工事 大阪市城東区中央2-11-16	1F廊下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F倉庫	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F事務室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F検査室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.02	0.01未満	
	1F集団検査室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成23年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
城東区保健福祉センター分館・城東区老人福祉センター仮設庁舎設置工事 大阪市城東区中央2-11-16	1F指導室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F暗室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F操作室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1撮影室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F更衣室南側	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F更衣室北側	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F多目的室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F一般診察室 幼児診察室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F会議室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F計測室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F予診室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F男子便所	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F女子便所	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F身障者用便所	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F廊下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F栄養講習室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F倉庫東側	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F小会議室1	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F大会議室 小会議室2	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F中会議室 小会議室3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F事務室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F倉庫西側	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F男子便所	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F女子便所	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
2F身障者用便所	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
すみれ小学校増築工事 大阪市城東区古市2-6-46	1F普通教室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.004	0.002未満	
	2F普通教室	0.008未満	0.013	0.002未満	0.004	0.002未満	
	3F普通教室	0.008未満	0.024	0.003	0.005	0.002未満	
大江幼稚園耐震改修工事 大阪市天王寺区四天王寺1-11-108	会議室	0.056	0.006	0.002	0.002	0.002未満	
	保育室1	0.024	0.004	0.003	0.006	0.002未満	
	保育室2	0.021	0.004	0.003	0.004	0.002未満	
	保育室3	0.031	0.004	0.004	0.007	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成23年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
大江幼稚園耐震改修工事 大阪市天王寺区四天王寺1-11-108	保育室4	0.038	0.005	0.014	0.019	0.002未満	
	保育室5	0.032	0.005	0.005	0.007	0.002未満	
	保健室	0.04	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	作業室	0.028	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	リズム室	0.024	0.006	0.047	0.146	0.002未満	
矢田南中学校整備工事 大阪市東住吉区矢田3-4-27	3F普通教室3-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室3-2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室3-3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室3-4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室2-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室2-2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室2-3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室2-4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F音楽室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F英語教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室3-5	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F製図教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F交流学习室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F社会科教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F社会準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F倉庫	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F国語準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室2-5	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室2-6	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
2F普通教室2-7	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
1F第一調理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
1F第二理科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
2F資料室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
3F調塑室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
姫里保育所仮設保育室設置工事 大阪市西淀川区姫島4-21-7	保育室	検出せず	0.067	検出せず	検出せず	検出せず	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成23年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
秀野第3住宅1号館・酉島保育所 耐震改修工事 大阪市此花区酉島1-18-19	調理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	休憩室	0.01未満	0.02	0.01	0.01	0.01未満	
	3歳児保育室	0.01未満	0.01	0.02	0.02	0.01未満	
	4歳児保育室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	5歳児保育室	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東中浜小学校仮設校舎設置工事 大阪市城東区東中浜5-4-5	1F職員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F校長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1Fスタジオ	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F放送室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F男子職員更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F休憩室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F管理作業室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F図工室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F調理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室②	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F事務管理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
2F女子職員更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
鶴橋小学校増築その他工事 大阪市生野区桃谷2-20-32	校長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	職員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	事務管理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	相談室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	生活科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	図工室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	放送室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	
	集会室	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	管理作業員室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	パソコン教室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1~3年活動室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成23年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
鶴橋小学校増築その他工事 大阪市生野区桃谷2-20-32	家庭科教室	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	児童集会所	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室1	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	国際クラブ	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4~6年活動室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室2	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
鶴見自転車駐車場管理事務所設置工事 大阪市鶴見区浜2	事務所	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
北稜中学校第3期増築その他工事 大阪市北区天満橋1-1-58	技術室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	多目的室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室(1)	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室(2)	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室(3)	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	相談室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第1理科室	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第2理科室	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	調理室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	被服室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	パソコン教室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	LL教室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	カウンセリングルーム	0.01	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	放送室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	男子更衣室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	女子更衣室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
和室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
西淀中学校増築工事 大阪市西淀川区姫島6-10-5	カウンセリングルーム	0.01	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	談話室	0.014	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	2F普通教室	0.015	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	2F北側教室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	2F南側教室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	3F北側教室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	3F南側教室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成23年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
豊仁小学校増築その他工事 大阪市北区長柄西2-6-1	1F講堂兼体育館	0.008未満	0.02	0.033	0.044	0.002未満	
	控室(1)	0.008未満	0.008	0.009	0.012	0.002未満	
	2F放送機器室	0.008未満	0.029	0.13	0.136	0.002未満	
	予備室	0.008未満	0.02	0.032	0.04	0.002未満	
大阪市中央卸売市場東部市場再整備工事 大阪市東住吉区今林1-2-68 (青果卸棟Ⅰ期新築工事①)	電算機室	0.008未満	0.005	0.003	0.004	0.002未満	
	事務室2	0.008未満	0.006	0.003	0.004	0.002未満	
	警備員室	0.008未満	0.006	0.003	0.004	0.002未満	
	第1会議室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	
	専務室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	会議室2	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	事務室1	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	会議室8	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大阪市中央卸売市場東部市場再整備工事 大阪市東住吉区今林1-2-68 (関連6号棟改修工事)	1階店舗2	0.009	0.027	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階店舗3	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階事務室	0.011	0.009	0.004	0.007	0.003	
	2階和室	0.013	0.012	0.004	0.007	0.009	
	3階細菌検査室	0.033	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階滅菌室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階店舗4	0.008未満	0.014	0.002未満	0.004	0.002未満	
	1階店舗5	0.009	0.028	0.026	0.094	0.006	
大阪市中央卸売市場東部市場再整備工事 大阪市東住吉区今林1-2-68 (青果卸棟Ⅰ期新築工事②)	2階事務所食堂	0.008未満	0.061	0.003	0.006	0.002未満	
	2階事務所厨房	0.008未満	0.053	0.003	0.006	0.002未満	
大阪市中央卸売市場東部市場再整備工事 大阪市東住吉区今林1-2-68 (冷蔵庫・製氷棟Ⅰ期新築工事)	1階詰所兼事務所	0.008未満	0.03	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階食堂	0.008未満	0.063	0.013	0.029	0.002未満	
	4階仮泊室	0.008未満	0.046	0.012	0.029	0.002未満	
大阪市中央卸売市場東部市場再整備工事 大阪市東住吉区今林1-2-68 (塵芥圧縮処理設備棟)	事務所	0.011	0.012	0.004	0.004	0.002未満	
	作業スペース	0.008	0.009	0.004	0.005	0.002未満	
大阪市中央卸売市場東部市場再整備工事 大阪市東住吉区今林1-2-68 (水産卸棟3階改修工事)	3階倉庫1(2号職員用)	0.01	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階書庫・倉庫1	0.008	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階更衣室・厚生室(女)	0.009	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階更衣室・厚生室(男)	0.009	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階書庫・倉庫3	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成23年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
大阪市中央卸売市場東部市場再整備工事 大阪市東住吉区今林1-2-68 (水産卸棟3階改修工事)	3階会議室1	0.008	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階会議室2	0.008	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階空室1	0.008未満	0.008	0.002未満	0.003	0.002未満	
	3階空室2	0.009	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階空室3	0.008	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階空室4	0.009	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階SK室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.003	0.002未満	
	3階衛生組合	0.008	0.013	0.004	0.005	0.002未満	
	3階事務室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階書庫・倉庫2	0.01	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大阪市中央卸売市場東部市場再整備工事 大阪市東住吉区今林1-2-68 (仲卸棟水産X301店舗改修工事)	店舗1	0.008未満	0.062	0.042	0.074	0.002未満	
大阪市中央卸売市場東部市場再整備工事 大阪市今林1-2-68 (関連棟新築工事①)	関連棟西棟1階(店舗3)	0.008未満	0.02	0.007	0.009	0.002未満	
大阪市中央卸売市場東部市場再整備工事 大阪市今林1-2-68 (関連棟新築工事②)	関連棟西棟2階事務所8	0.008未満	0.008	0.008	0.012	0.002未満	
	関連棟西棟1階店舗6	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	関連棟西棟1階店舗7	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	関連棟西棟1階店舗8	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	関連棟東棟1階店舗13	0.008未満	0.034	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	関連棟東棟1階店舗19	0.008未満	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大阪市中央卸売市場東部市場再整備工事 大阪市今林1-2-68 (青果卸棟Ⅱ期新築工事)	2階A工区	0.011	0.012	0.004	0.006	0.002未満	
	2階B工区	0.011	0.012	0.005	0.006	0.002未満	
大阪市中央卸売市場東部市場再整備工事 大阪市今林1-2-68 (青果卸棟2階加工工場改修工事)	青果卸棟2階加工工場加工場	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	青果卸棟2階加工工場書類倉庫	0.008未満	0.009	0.002未満	0.003	0.002未満	
西大橋駅自転車駐車場 管理事務所設置工事 大阪市西区北堀江2丁目	管理事務所	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
阿波座駅自転車駐車場 管理事務所設置工事 大阪市西区立売堀4丁目	管理事務所	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
杉本町駅自転車駐車場 管理事務所設置工事 大阪市住吉区杉本3丁目	管理事務所	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。