

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成25年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
南津守小学校増築その他工事 大阪市西成区南津守6-1-14	1F 給食休養室	0.008未満	0.006	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F 給食調理室	0.008未満	0.025	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 図工室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室	0.008未満	0.052	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
仮設保育所設置工事 大阪市西淀川区佃4-9	0.1歳 保育室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	2歳 保育室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	事務室(B棟)	0.008未満	0.009	0.02未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	3歳 保育室	0.008未満	0.009	0.02未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	4.5歳 保育室	0.011	0.021	0.02未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	一時保育室	0.008未満	0.04	0.02未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	事務室(A棟)	0.008未満	0.023	0.02未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	支援センター	0.008未満	0.018	0.02未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
大桐中学校給食配膳室設置工事 大阪市東淀川区大桐4-5-8	1F 給食配膳室	0.0165	0.0135	0.0026	0.0047	0.0013	0.0291	
蒲生中学校給食配膳室設置工事 大阪市城東区中央3-1-8	配膳室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
生江保育所新築工事 大阪市旭区生江3-14	2F3才保育室	0.01	0.07	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F4才保育室	0.01	0.05	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F5才保育室	0.01	0.06	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	
	1F調理室	0.01未満	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	
	1F病後児保育室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F事務室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F2才保育室	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F0才保育室	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F1才保育室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	相生中学校仮設校舎設置工事 大阪市東成区神路2-13、14	2F パソコン教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
2F LL教室		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
2F 相談室		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
2F 放送室		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
2F 教室		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
1F 音楽室		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
1F 事務管理室		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
1F 休憩室		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
1F 監理作業室		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
1F 保健室		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
1F 校長室		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
1F 職員室		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
1F カウンセリングルーム室		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
歌島中学校給食配膳室設置工事 大阪市西淀川区歌島2-11-19		1F 給食配膳室	0.008未満	0.003	0.005	0.012	0.002未満	0.002未満
	1F 受付・受信室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	発注 H22年度
	1F 救急室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	-	発注 H22年度
	3F 警備待機室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	発注 H22年度

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成25年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
大正消防署建設工事 大阪市大正区小林東3-5-17	4F 事務室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	発注 H22年度
	4F 署長室・応接室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	発注 H22年度
	4F リフレッシュコーナー	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	発注 H22年度
	5F トレーニング室	0.008未満	0.011	0.002	0.003	0.002未満	-	発注 H22年度
	5F 講堂	0.008未満	0.019	0.005	0.006	0.002未満	-	発注 H22年度
	3F 食堂	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	発注 H22年度
	3F 休憩室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	発注 H22年度
	3F 厨房	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	発注 H22年度
	2F 救急待機室	0.008未満	0.005	0.002	0.002未満	0.002未満	-	発注 H22年度
	2F 救急待機室(女性)	0.008未満	0.006	0.002	0.002未満	0.002未満	-	発注 H22年度
	2F 警備待機室(女性)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	発注 H22年度
	3F 署長公舎(LD)	0.008未満	0.016	0.003	0.003	0.004	-	発注 H22年度
	3F署長公舎(和室)	0.008未満	0.015	0.002	0.002	0.002	-	発注 H22年度
	3F 署長公舎(洋1)	0.008未満	0.017	0.003	0.003	0.002	-	発注 H22年度
	3F 署長公舎(洋2)	0.008	0.019	0.003	0.003	0.003	-	発注 H22年度
	4F 衛生管理室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	発注 H22年度
	4F 図書室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	発注 H22年度
	4F 会議室・市民開放室	0.008未満	0.005	0.003	0.002未満	0.002未満	-	発注 H22年度
住吉商業高等学校増築その他工事 大阪市住之江区御崎7-12-55	アリーナ	0.008未満	0.008	0.016	0.028	0.002未満	0.002未満	
西船場小学校増築その他工事 大阪市西区江戸堀1-21-28	北校舎4階 音楽室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎4階 いきいき教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎4階 普通教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	講堂棟4階 コンピューター室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	講堂棟4階 図書室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	講堂棟4階 理科室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎1階 保健室	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎2階 更衣室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階 特別支援教室	0.008未満	0.003未満	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1階 生活科室	0.008未満	0.003未満	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	
	2階 校長室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 職員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 会議室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 更衣室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 教室(東)	0.008未満	0.003未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 教室(中)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 教室(西)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 教室(東)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
4階 教室(中)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
4階 教室(西)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成25年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
東小橋小学校増築その他工事 大阪市東成区東小橋3-10-37	1F 特別支援教室	0.012	0.005	0.002	0.002未満	0.004	0.002	
	1F 相談室	0.011	0.004	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通室	0.021	0.005	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 控室	0.015	0.004	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
(仮称)中島中学校区小中一貫校 整備工事その1 大阪市東淀川区東中島4-8-38	1号館1F 技術・図工教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1号館1F 技術機械室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1号館2F 8年-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1号館2F 8年-2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1号館2F 学習室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1号館3F 9年-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1号館3F 9年-2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1号館3F 学習室2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1号館3F 特別支援教室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2号館1F LL教室①	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2号館1F LL教室②	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2号館1F 会議室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2号館1F 特別支援教室2①	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2号館1F 特別支援教室2②	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2号館1F 特別支援教室2③	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2号館2F 5年-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2号館2F 5年-2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2号館2F 学習室3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2号館2F 6年-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2号館2F 6年-2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2号館3F 7年-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2号館3F 7年-2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2号館3F 教科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2号館3F 被服室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2号館3F 被服準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4号館1F 管理作業員室①	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4号館1F 管理作業員室②	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4号館1F 管理作業員室③	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4号館1F 特別支援教室3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4号館1F 特別支援教室4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4号館1F 保健室(中)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4号館1F 校長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4号館1F 職員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
4号館2F 図書室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
4号館2F 図書準備室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
4号館2F 普通教室E	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成25年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
	4号館2F 普通教室F	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4号館2F 普通教室G	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4号館3F 第2音楽室	0.02	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4号館3F 第2音楽準備室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4号館3F 普通教室J	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4号館3F 普通教室K	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4号館3F 普通教室L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	食堂・厨房1F 食堂	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	食堂・厨房1F 児童溜り	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	食堂・厨房1F 配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 講堂兼体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
(仮称)中島中学校区小中一貫校 整備工事その2 大阪市東淀川区東中島3-7-28	1F 理科室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 理科準備室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 美術室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 美術準備室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 図書コーナー	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 生活科室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 控室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 教科室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 多目的室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	1F 体育館	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	2F 会議室(和室)	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
田中住宅1号館・田中保育所 耐震改修工事 大阪市港区田中1-11-1	1F 職員室	0.022	0.01	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保育室(2)	0.015	0.015	0.002未満	0.002未満	0.008	0.002未満	
	1F 保育室(3)	0.009	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
常盤小学校増築その他工事 大阪市阿倍野区松崎町3-11-12	1F 多目的室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1-1室	0.010	0.006	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 6-5室	0.010	0.006	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 6-3室	0.010	0.005	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
長居球技場メインスタンド内部改修工事 大阪市東住吉区长居公園1-1	1F 特別室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 予備室(2)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 予備室(3)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 控室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
三軒家東小学校仮設校舎設置工事 大阪市大正区三軒家東2-12-63	1F 普通教室(3-2)	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 普通教室(5-2)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
築港住宅8号館・築港保育園 耐震改修工事 大阪市港区築港1-12-8	1階 職員室	0.022	0.003	0.002未満	0.002未満	0.005	0.002未満	
	1階 保育室2	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	
	1階 保育室3	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
やたなか小中一貫校プール設置 その他工事 大阪市東住吉区矢田3-4-27	北館4階 社会科準備室	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北館2階 3年学習室	0.021	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成25年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
友瀨小学校分校増築その他工事 大阪市都島区友瀨町1-3-187	1F講堂兼体育室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F更衣室(1)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F更衣室(2)	0.008未満	0.004	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
豊里第1保育所新築工事 大阪市東淀川区豊里7-21	1F 保育室1歳児	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保育室2歳児	0.008未満	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務所	0.008未満	0.015	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 一時保育室	0.008未満	0.044	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 保育室3歳児	0.008未満	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 保育室4歳児	0.008未満	0.031	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 保育室5歳児	0.008未満	0.033	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
茨田第2保育所新築工事 大阪市鶴見区横堤4-12	1F0・1歳児室	0.017	0.041	0.002	0.006	0.003	0.002未満	
	1F2歳児室	0.014	0.043	0.002未満	0.005	0.003	0.002未満	
	1F調理室	0.014	0.054	0.002未満	0.005	0.004	0.002未満	
	1F職員室	0.017	0.043	0.003	0.008	0.002未満	0.002未満	
	2F4・5歳児室	0.015	0.041	0.002未満	0.004	0.003	0.002未満	
	2F3歳児室	0.016	0.02	0.002	0.006	0.004	0.002未満	
新栄小学校改造その他工事 大阪市浪速区浪速東1-1-1	1階作業員控室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階会議室1	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階体育館	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階家庭科室	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	
	2階パソコン室	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階図書室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階1年教室	0.01	0.07	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	
	1階保健室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	
	1階職員室	0.01	0.06	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	
	1階事務室	0.01	0.06	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	
	1階校長室	0.01未満	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01未満	
	1階調理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階生活科室	0.01	0.03	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
	1階放送室	0.01未満	0.07	0.02	0.03	0.01未満	0.01未満	
2階スタジオ	0.01未満	0.07	0.01	0.02	0.02	0.01未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。