

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成26年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
阿倍野中学校クラブ室設置その他工事 大阪市阿倍野区昭和町3-2-4	格技室	0.02	0.01未満	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	
	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	クラブ室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
旭東中学校外4校体育館等 天井改修工事 大阪市旭区新森6-7-25外	旭陽中 体育館	0.068	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	大宮西小 体育館	0.031	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	旭陽中 武道場	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	清水小 体育館	0.023	0.004	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	旭東中 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	大宮小 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	旭東中 講堂	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
井高野中学校増築その他工事 大阪市東淀川区井高野2-8-13	多目的室	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	武道場	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
瓜破小学校外壁改修その他工事 大阪市平野区瓜破5-3-11	体育館	0.017	0.008	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
瓜破西中学校便所改修その他工事 大阪市平野区瓜破西2丁目12-22	体育館	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	武道場	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
瓜破中学校体育館等天井改修工事 大阪市平野区瓜破2-5-31外	瓜破中 体育館	0.015	0.003	0.005	0.007	0.002未満	0.002未満	
	瓜破中 武道場	0.02	0.007	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	瓜破北小 体育館	0.01	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	長吉南小 体育館	0.043	0.005	0.008	0.012	0.002未満	0.002未満	
	長吉中 武道場	0.021	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	長吉西中 体育館	0.009	0.003	0.006	0.011	0.002未満	0.002未満	
	長吉西中 武道場	0.039	0.007	0.005	0.005	0.002未満	0.002未満	
	長吉六反中 体育館	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	長吉六反中 武道場	0.023	0.003未満	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
加賀屋中学校便所改修その他工事 大阪市住之江区西加賀屋2-9-20	体育館	0.037	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	武道場	0.019	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
加美南中学校便所改修その他工事 大阪市平野区加美南1-10-15	体育館	0.02未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	武道場	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
歌島中学校外壁改修その他工事 大阪市西淀川区歌島2丁目11-9	講堂	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.16未満	
花乃井中学校外2校体育館等 天井改修工事 大阪市西区江戸堀2丁目8番29号外	花乃井中学校 体育館	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	花乃井中学校 武道場	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	明治小学校 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	西中学校 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	西中学校 武道場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
我孫子中学校外壁改修その他工事 大阪市住吉区我孫子東1-4-32	我孫子中 体育館	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
玉出中学校外壁改修その他工事 大阪市西成区玉出西1-15-37	武道場	0.003	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	体育館	0.013	0.006	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
玉津中学校外4校体育館等 天井改修工事 大阪市東成区玉津1-12-43外	玉津中 体育館	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	玉津中 武道場	0.008未満	0.008	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	東陽中 体育館	0.01	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

玉津中学校外4校体育館等 天井改修工事 大阪市東成区玉津1-12-43外	東陽中 武道場	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	本庄中 体育館	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	本庄中 武道場	0.011	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	神路小 体育館	0.022	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	深江小 体育館	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
弘済小中学校体育館天井改修工事 吹田市古江台6-2-2	体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
此花中学校外4校体育館等 天井改修工事 大阪市此花区高見2-14-31外	此花中 体育館	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.011	
	此花中 武道場	0.022	0.003	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	春日部中 体育館	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	春日部中 武道場	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	梅香中 体育館	0.024	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	梅香中 武道場	0.032	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西九条小 体育館	0.02	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	伝法小 体育館	0.009	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
今津中学校外4校体育館等 天井改修工事 大阪市鶴見区今津中1-3-55外	茨田北小 体育館	0.016	0.008	0.004	0.014	0.001未満	0.001未満	
	茨田西小 体育館	0.017	0.009	0.005	0.016	0.001未満	0.001未満	
	今津小 体育館	0.003	0.006	0.003	0.01	0.001未満	0.001未満	
	横堤中 体育館	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	今津中 武道場	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	横堤中 武道場	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	今津中 体育館	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
今福小学校耐震改修その他工事 大阪市城東区今福南2-1-53	体育館	0.045	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	プレイルーム	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	生活科室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	倉庫	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	第2会議室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
三国中学校外4校体育館等 天井改修工事 大阪市淀川区西三国2-5-24外	三国中学校 体育館(3F)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	三国中学校 体育館(1F)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	三国中学校 武道場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	田川小学校 体育館	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	宮原中学校 体育館	0.02	0.01未満	0.02	0.03	0.01未満	0.01未満	
	宮原中学校 武道場	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	新北野中学校 武道場	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	新北野中学校 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	十三中学校 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	十三中学校 武道場	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
市岡中学校外4校体育館等 天井改修工事 大阪市港区磯路1-5-21外	池島小 体育館	0.017	0.004	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	
	市岡東中 体育館	0.037	0.005	0.004	0.005	0.003	0.002未満	
	港南中 武道場	0.044	0.017	0.013	0.031	0.002未満	0.002未満	
	市岡中 武道場	0.014	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	港南中 体育館	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	市岡中 講堂	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	三矢小 体育館	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	市岡東中 武道場	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
柴島中学校外7校体育館等天井改修工事 大阪市東淀川区柴島2-8-36外	柴島中 体育館	0.049	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

柴島中学校外7校体育館等 天井改修工事 大阪市東淀川区柴島2-8-36外	柴島中 武道場	0.029	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東淡路小 体育館	0.069	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	井高野小 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	豊新小 体育館	0.029	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	大桐中 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	大道南小 体育館	0.018	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東井高野小 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	大桐小 体育館	0.014	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
住吉中学校外壁改修その他工事 大阪市住吉区帝塚山西3-5-6	講堂	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
住之江中学校外壁改修その他工事 大阪市住之江区御崎8-1-6	体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
勝山小学校耐震改修その他工事 大阪市生野区勝山南1-3-5	なかよし教室	0.01	0.01	0.06	0.08	0.01未満	0.01未満	
	3年1組	0.01未満	0.01未満	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	
	1年1組	0.01未満	0.01未満	0.02	0.03	0.01未満	0.01未満	
	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
昭和中学校外壁改修その他工事 大阪市阿倍野区桃ヶ池町2-3-17	体育館	0.008	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	武道場	0.008未満	0.005	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
上町中学校外3校体育館等 天井改修工事 大阪市中央区上本町西3-2-30外	上町中 体育館	0.029	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	上町中 武道場	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	玉造小 体育館	0.009	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	中大江小 体育館	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	東中 体育館	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
城東中学校増築その他工事 大阪市城東区永田3-3-58	1F 給茶室	0.008未満	0.003	0.006	0.006	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業員室	0.03	0.004	0.002	0.006	0.002未満	0.002未満	
	1F 教科室	0.012	0.008	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F 職員室	0.013	0.01	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F 校長室	0.008未満	0.016	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務管理室	0.01	0.018	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.013	0.022	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室④	0.029	0.005	0.004	0.008	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室③	0.034	0.005	0.004	0.008	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室②	0.032	0.005	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室①	0.038	0.004	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 相談室	0.011	0.005	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F 特別支援教室	0.011	0.006	0.017	0.022	0.002未満	0.002未満	
	3F 倉庫兼教科室	0.02	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室⑤	0.028	0.004	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 理科室	0.022	0.008	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 第2理科室	0.027	0.006	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4F 音楽室	0.008未満	0.017	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4F 多目的室	0.011	0.011	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 調理室	0.02	0.022	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
1F (新)図書室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
1F (新)更衣室(女子)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満		
1F (新)更衣室(男子)	0.008未満	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満		
1F (新)教科室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

城東中学校第2期増築その他工事 大阪市城東区永田3-3-58	1F (新)配膳室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F (新)会議室	0.011	0.025	0.016	0.011	0.002未満	0.002未満	
新東淀中学校外壁改修その他工事 大阪市東淀川区豊里1-10-32	新東淀中 武道場	0.011	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
新難波特別支援学校整備工事 大阪市浪速区木津川2-3-30	食堂棟1階休憩室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	食堂棟1階打合せ室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	食堂棟1階調理室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	食堂棟1階フードサービス実習室(作業室)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	食堂棟1階フードサービス実習室(厨房)	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	食堂棟1階会議室	0.008未満	0.005	0.002	0.006	0.002未満	0.002未満	
	食堂棟1階地域相談室	0.008未満	0.006	0.003	0.007	0.002未満	0.002未満	
	食堂棟1階調理実習室	0.008未満	0.021	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	食堂棟1階流通サービス実習室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	食堂棟1階職業教育訓練センター	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟1階事務室	0.008未満	0.006	0.004	0.012	0.002未満	0.002未満	
	1棟1階校長室	0.008未満	0.007	0.004	0.012	0.002未満	0.002未満	
	1棟1階小中高職員室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1棟1階印刷室	0.008未満	0.003未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟1階PTA室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟1階準備室	0.008未満	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟1階和室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟1階管理作業員室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟1階保健室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟1階プレイルーム	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟2階作業室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟2階作業編物	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟2階作業織物	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟2階高校美術	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟2階職員休憩室(男)	0.008未満	0.003未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟2階職員休憩室(女)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟2階図書室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟2階パソコン教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟3階高等部職業学科職員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟3階カウンセリングルーム(X13軸右上)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟3階カウンセリングルーム(X13軸右中)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟3階カウンセリングルーム(X13軸右下)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟3階カウンセリングルーム(X16軸左上)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟3階カウンセリングルーム(X16軸左中)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟3階カウンセリングルーム(X16軸左下)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟3階オフィスサービス	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟3階クリーンサービス	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟3階クリーン模擬(1)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1棟3階クリーン模擬(2)	0.013	0.024	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1棟3階高等部職員室	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2棟1階普通教室(中6)	0.008未満	0.003未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
2棟1階普通教室(中5)	0.008未満	0.003未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

新難波特別支援学校整備工事
大阪市浪速区木津川2-3-30

2棟1階普通教室(中4)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟1階普通教室(中3)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟1階普通教室(小5)	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟1階普通教室(小4)	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟1階普通教室(小3)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟1階普通教室(小2)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟1階普通教室(小1)	0.008未満	0.003未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟2階普通教室(高15)	0.008未満	0.003未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟2階普通教室(高14)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟2階普通教室(高13)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟2階普通教室(高12)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟2階普通教室(高11)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟2階普通教室(高26)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟2階普通教室(高25)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟2階普通教室(高24)	0.008未満	0.003未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟2階普通教室(高23)	0.008未満	0.003未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟3階普通教室(HR12)	0.008未満	0.003未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟3階普通教室(HR11)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟3階普通教室(HR10)	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟3階普通教室(HR9)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟3階普通教室(HR8)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟3階普通教室(HR20)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟3階普通教室(HR19)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟3階普通教室(HR18)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2棟3階普通教室(HR17)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟1階普通教室(小6)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟1階普通教室(小7)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟1階普通教室(中1)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟1階普通教室(中2)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟1階普通教室(中10)	0.008未満	0.003未満	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満
3棟1階普通教室(中9)	0.008未満	0.003未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟1階普通教室(中8)	0.008未満	0.003未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟1階普通教室(中7)	0.008未満	0.003未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟2階普通教室(高10)	0.008未満	0.003未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟2階普通教室(高9)	0.008未満	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟2階普通教室(高8)	0.008未満	0.003未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟2階普通教室(高7)	0.008未満	0.003未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟2階普通教室(高6)	0.008未満	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟2階普通教室(高22)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟2階普通教室(高21)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟2階普通教室(高20)	0.008未満	0.016	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟2階普通教室(高19)	0.008未満	0.003未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟3階普通教室(HR7)	0.008未満	0.005	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟3階普通教室(HR6)	0.008未満	0.006	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟3階普通教室(HR5)	0.008未満	0.006	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3棟3階普通教室(HR4)	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

新難波特別支援学校整備工事 大阪市浪速区木津川2-3-30	3棟3階普通教室(HR16)	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3棟3階普通教室(HR15)	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3棟3階普通教室(HR14)	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3棟3階普通教室(HR13)	0.008未満	0.021	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟1階音楽室(1)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟1階音楽室(2)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟1階中学部美術室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟1階小学部図工室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟1階準備・作業室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟1階理科室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟2階普通教室(高5)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟2階普通教室(高4)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟2階普通教室(高3)	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟普通教室(高2)	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟2階普通教室(高1)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟2階教材室	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟2階普通教室(高18)	0.008未満	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟2階普通教室(高16)	0.008未満	0.003未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟3階進路相談室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟3階ケアサービスヘルパー	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟3階ケアサービス家事支援DK	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟3階ケアサービス家事支援和	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟3階ケアサービス家事支援洋	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟3階普通教室(HR1)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟3階普通教室(HR2)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4棟3階普通教室(HR3)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
屋体棟1階アリーナ	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
屋体棟3階アリーナ	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
作業場棟1階共同作業場	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
講堂棟1階講堂	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
新北島中学校便所改修その他工事 大阪市住之江区新北島8-2-46	体育館	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	武道場	0.076	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
真住中学校外5校体育館等 天井改修工事 大阪市住之江区御崎2-2-32外	真住中 体育館	60μ g/m3	6μ g/m3	6μ g/m3未満	2μ g/m3未満	4μ g/m3未満	2μ g/m3未満	
	真住中 武道場	52μ g/m3	15μ g/m3	18μ g/m3未満	20μ g/m3	10μ g/m3未満	9μ g/m3未満	
	住之江小 体育館	6μ g/m3	4μ g/m3	6μ g/m3未満	4μ g/m3	4μ g/m3未満	3μ g/m3未満	
	加賀屋小 体育館	37μ g/m3	9μ g/m3	6μ g/m3未満	2μ g/m3未満	4μ g/m3未満	2μ g/m3未満	
	加賀屋東小 体育館	71μ g/m3	5μ g/m3	6μ g/m3未満	2μ g/m3	4μ g/m3未満	2μ g/m3未満	
	南港北中 体育館	5μ g/m3	12μ g/m3	6μ g/m3未満	2μ g/m3未満	4μ g/m3未満	3μ g/m3未満	
	南港北中 武道場	7μ g/m3	5μ g/m3	9μ g/m3	12μ g/m3	4μ g/m3未満	3μ g/m3未満	
	南港南中 武道場	36μ g/m3	13μ g/m3	18μ g/m3未満	6μ g/m3未満	10μ g/m3未満	9μ g/m3未満	
諏訪小学校増築その他工事 大阪市城東区永田2-15-5	1F 職員室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 校長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 更衣室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 第二音楽室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 普通教室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
	1F 廊下	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

諏訪小学校増築その他工事 大阪市城東区永田2-15-5	1F 図工室	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 図工準備室	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
瑞光中学校外壁改修その他工事 大阪市東淀川区瑞光4-9-37	体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	武道場	0.011	0.007	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
成南中学校外5校体育館等 天井改修工事 大阪市西成区千本中1-7-10外	岸里小学校体育館	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	玉出小学校体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	梅南中学校体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	成南中学校武道場	0.011	0.007	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	橘小学校体育館	0.012	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	成南中学校体育館	0.031	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	天下茶屋中学校武道場	0.016	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
清水丘小学校外壁改修その他工事 大阪市住吉区清水丘2-9-41	体育館	0.0057	0.0033	0.0024	0.0048	0.002未満	0.0008未満	
西大道第3住宅2号館・西大道保育所耐震 改修その他工事 大阪市東淀川区大桐2-8-2	5歳児 保育室A	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	5歳児 保育室B	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4歳児 保育室C	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4歳児 保育室D	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西淀川中学校体育館等天井改修工事 大阪市西淀川区姫島6-10-5	西淀中 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	香菱小 体育館	0.014	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	歌島小 体育館	0.046	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	大和田小 体育館	0.052	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	淀中 体育館	0.009	0.004	0.005	0.008	0.002未満	0.002未満	
	淀中 武道場	0.008	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	佃中 体育館	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	佃中 武道場	0.012	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大宮中学校プール設置その他工事 大阪市旭区中宮4-7-11	武道場	0.01	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大正中央中学校外7校体育館等 天井改修工事 大阪市大正区小林東3-23-5外	南恩加島小 体育館	0.041	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	北恩加島小 体育館	0.078	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	大正西中 武道場	0.022	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	大正西中 体育館	0.013	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	大正中央中 武道場	0.008	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	大正中央中 体育館	0.035	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	平尾小 体育館	0.032	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	泉尾北小 体育館	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	大正北中 武道場	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	大正北中 体育館	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	大正東中 武道場	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	巽中学校外9校体育館等天井改修工事 大阪市生野区巽中3-17-20外	巽中 体育館	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
巽中 武道場		0.011	0.003未満	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
大池中 体育館		0.02	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.003	
大池中 武道場		0.011	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
勝山中 体育館		0.011	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
勝山中 武道場		0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
新生野中 武道場		0.008未満	0.008	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
東生野中 武道場		0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
巽東小 体育館		0.008	0.003	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

巽中学校外9校体育館等天井改修工事 大阪市生野区巽中3-17-20外	鶴橋中 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	中川小 体育館	0.056	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	新巽中 体育館	0.036	0.016	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	新巽中 武道場	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	生野中 体育館	0.043	0.004	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	生野中 武道場	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
巽南小学校外壁改修その他工事 大阪市生野区巽南2-10-7	体育館	0.040	0.040	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
谷町四丁目駅自転車駐車場 管理事務所整備工事 大阪市中央区大手前4丁目6-32地先	事務所	0.0049	0.018	0.019	0.017	0.0012未満	0.00083未満	
中野中学校増築その他工事 大阪市東住吉区中野4-4-25	3F 普通教室3	0.046未満	0.012未満	0.008未満	0.013未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室4	0.048未満	0.010未満	0.006未満	0.011未満	0.002未満	0.002未満	
	3F LL1(普通教室仕様)	0.043未満	0.012未満	0.009未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	
	3F LL2(普通教室仕様)	0.046未満	0.012未満	0.008未満	0.014未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室5	0.042未満	0.010未満	0.007未満	0.012未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室6	0.038未満	0.008未満	0.006未満	0.009未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室2	0.024未満	0.008未満	0.006未満	0.010未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室1	0.039未満	0.009未満	0.005未満	0.010未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 第2理科室	0.011未満	0.027未満	0.007未満	0.012未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 美術室	0.016未満	0.009未満	0.005未満	0.010未満	0.002未満	0.002未満	
	クラブハウス1-1	0.010未満	0.010未満	0.003未満	0.005未満	0.002未満	0.002未満	
	クラブハウス1-2	0.008未満	0.010未満	0.002未満	0.005未満	0.002未満	0.002未満	
	クラブハウス1-3	0.012未満	0.010未満	0.002未満	0.005未満	0.002未満	0.002未満	
	クラブハウス1-4	0.008未満	0.010未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	
	クラブハウス1-5	0.009未満	0.010未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	
	クラブハウス1-6	0.009未満	0.023未満	0.002未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	
	クラブハウス2-1	0.008未満	0.022未満	0.003未満	0.005未満	0.002未満	0.002未満	
	クラブハウス2-2	0.008未満	0.011未満	0.003未満	0.005未満	0.002未満	0.002未満	
	クラブハウス2-3	0.008未満	0.013未満	0.003未満	0.005未満	0.002未満	0.002未満	
	クラブハウス2-4	0.008未満	0.009未満	0.003未満	0.005未満	0.002未満	0.002未満	
	配膳室	0.008未満	0.009未満	0.005未満	0.005未満	0.002未満	0.002未満	
	東棟 1F 事務室	0.008未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東棟 2F 3年職員室	0.009未満	0.005未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東棟 1F 職員室	0.008未満	0.012未満	0.004未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	
東棟 1F 校長室	0.008未満	0.014未満	0.004未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満		
北棟 2F 第1音楽室	0.008未満	0.011未満	0.003未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満		
佃西小学校外壁改修その他工事 大阪市西淀川区佃2-15-30	体育館	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
鶴見橋中学校外壁改修その他工事 大阪市西成区長橋3-9-23	武道場	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	
天王寺中学校外5校体育館等 天井改修工事 大阪市天王寺区北河堀町6-20外	天王寺中 体育館	0.020	0.003未満	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	天王寺中 武道場	0.011	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	夕陽丘中 体育館	0.054	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	夕陽丘中 武道場	0.015	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	高津中 体育館	0.026	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	聖和小 体育館	0.051	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	桃陽小 体育館	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

天王寺中学校外5校体育館等天井改修工事 大阪市天王寺区北河堀町6-20外	大江小 体育館	0.025	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
田島中学校外壁改修その他工事 大阪市生野区田島5-23-7	体育館	0.040	0.010	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	武道場	0.020	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
田辺中学校外6校体育館等 天井改修工事 大阪市東住吉区南田辺4-7-24外	田辺中 体育館	0.016未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	矢田中 武道場	0.017未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北田辺中 体育館	0.055未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	今川小 体育館	0.043未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	鷹合小 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	矢田西中 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	田辺小 体育館	0.009未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
都島中学校体育館等天井改修工事 大阪市都島区中野町3-9-33外	都島中 体育館	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	都島中 武道場	0.09	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	都島小 体育館	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	高倉中 武道場	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	中野小 体育館	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	桜宮中 体育館	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	桜宮中 武道場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	桜宮小 体育館	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
島屋小学校増築その他工事 大阪市此花区島屋2-9-36	2階 職員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2階 校長室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3階 普通教室(3-2)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階 生活科	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東我孫子中学校便所改修その他工事 大阪市住吉区苅田1-16-2	体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東淀川区役所・区民ホール 耐震改修その他工事 大阪市東淀川区豊新2-1-4	1階宿直室	10μ g/m3未満	26μ g/m3未満	87μ g/m3未満	380μ g/m3未満	22μ g/m3未満	24μ g/m3未満	
	2階更衣室	10μ g/m3未満	26μ g/m3未満	87μ g/m3未満	380μ g/m3未満	22μ g/m3未満	24μ g/m3未満	
	4階会議室	10μ g/m3未満	26μ g/m3未満	87μ g/m3未満	380μ g/m3未満	22μ g/m3未満	24μ g/m3未満	
西島小学校学校外壁改修その他工事 大阪市此花区西島2-5-12	体育館	0.0032	0.012	0.0016	0.0025	0.0011未満	0.00083未満	
南港桜小学校外壁改修その他工事 大阪市住之江区南港中5-2-48	体育館	0.014未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
白鷺中学校外壁改修その他工事 大阪市東住吉区今川1-2-21	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	武道場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
八阪中学校外5校体育館等 天井改修工事 大阪市福島区鷺洲6-1-13外	野田中 体育館	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	野田中 武道場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	海老江東小 体育館	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	下福島中 体育館	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	下福島中 武道場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	八阪中 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	八阪中 武道場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	玉川小 体育館	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	大開小 体育館	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
文の里中学校外5校体育館等 天井改修工事 大阪市阿倍野区美章園1-5-52外	高松小 体育館	0.079	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	丸山小 体育館	0.014	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	阪南小 体育館	0.056	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	阪南中 体育館	0.012	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	阪南中 武道場	0.013	0.019	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

文の里中学校外5校体育館等 天井改修工事 大阪市阿倍野区美章園1-5-52外	文の里中 体育館	0.02	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	文の里中 武道場	0.015	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	松虫中 体育館	0.017	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	松虫中 武道場	0.016	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
平野中学校外7校体育館等天井改修工事 大阪市平野区背戸口1-16-26外	加美南部小 体育館	0.03	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	新平野西小 体育館	0.067	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	喜連中 体育館	0.013	0.005	0.002未満	0.003	0.039	0.002未満	
	加美中 体育館	0.035	0.013	0.004	0.006	0.012	0.002未満	
	平野中 武道場	0.016	0.009	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	摂陽中 体育館	0.012	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	加美中 武道場	0.009	0.005	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	平野北中 武道場	0.012	0.005	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	平野中 集会所	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	平野南小 体育館	0.014	0.018	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	
	摂陽中 武道場	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	喜連中 武道場	0.012	0.009	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
放出中学校外6校体育館等 天井改修工事 大阪市城東区放出西3-12-10外	放出中 体育館	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	放出中 武道場	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	蒲生中 体育館	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	蒲生中 武道場	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	董中 体育館	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	董中 武道場	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	城陽中 体育館	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	城陽中 武道場	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	鯨江中 体育館	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	鯨江中 武道場	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	東中浜小 体育館	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
	関目東小 体育館	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.010未満	
豊崎小学校耐震改修その他工事 大阪市北区豊崎4-5-9	職員室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	屋体棟	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
豊崎中学校体育館等天井改修工事 大阪市北区本庄東3-4-8外	扇町小 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	大淀中 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	大淀中 武道場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	新豊崎中 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	新豊崎中 武道場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	豊崎中 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	豊崎中 武道場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	北陵中 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	北陵中 武道場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	中津小 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	天満中 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	天満中 武道場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
豊仁小学校第2期増築その他工事 大阪市北区長柄西2-6	北棟 2階 普通教室	0.011	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟 2階 図工室	0.013	0.017	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	
	北棟 2階 職員室	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟 2階 校長室	0.01	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

豊仁小学校第2期増築その他工事 大阪市北区長柄西2-6	1F 特別支援教室(1)	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室(3)	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 生活科室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 普通教室	0.008未満	0.014	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	1F パソコン教室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 多目的室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
北部特別支援学校増築その他工事 大阪市東淀川区東中島3-5-22	A棟3F 普通教室18	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟3F 普通教室17	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟3F 普通教室16	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟3F 普通教室15	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟3F 普通教室14	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟3F 普通教室13	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟3F 普通教室12	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟3F 普通教室11	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟3F 多目的室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟3F 普通教室10	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟3F 普通教室9	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟3F 普通教室8	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟2F 普通教室7	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟2F 普通教室6	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟2F 普通教室5	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟2F 普通教室4	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟2F 普通教室3	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟2F 職員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	A棟2F 第2職員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟1F 自立活動室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟1F 相談室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟1F 管理作業員室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟1F 普通教室2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟1F 普通教室1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟1F 美術教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B棟4F 普通教室16	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B棟4F 普通教室15	0.008未満	0.006	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	B棟4F 普通教室14	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B棟4F 普通教室13	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	B棟4F 普通教室12	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B棟3F 普通教室11	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B棟3F 普通教室10	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
B棟3F 第一音楽室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
B棟2F 被服室	0.008未満	0.003未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
B棟2F 織物室	0.008未満	0.003未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
B棟2F 多目的室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
B棟2F 普通教室9	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
B棟2F 普通教室8	0.008未満	0.003未満	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満		
B棟2F 普通教室7	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

北部特別支援学校増築その他工事 大阪市東淀川区東中島3-5-22	B棟2F 普通教室6	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B棟2F 普通教室5	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B棟1F 普通教室4	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	B棟1F 普通教室3	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B棟1F 普通教室2	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B棟1F 普通教室1	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B棟1F 陶芸室	0.008未満	0.003未満	0.009	0.007	0.002未満	0.002未満	
	給食棟 休養室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	給食棟 準備室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	給食棟 児童溜	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	アリーナ棟1F 講堂	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	アリーナ棟1F 格技場	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	アリーナ棟1F 会議室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
アリーナ棟1F 格技室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
堀江中学校体育館天井改修工事 大阪市西区南堀江3-5-7	体育館	0.024	0.004	0.006	0.010	0.002未満	0.002未満	
木津中学校外1校体育館等 天井改修工事 大阪市浪速区戎本町1-3-46外	木津中 武道場	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	木津中 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	日本橋中 体育館	0.025	0.006	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	
	日本橋中 武道場	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
野里小学校体育館天井改修工事 大阪市西淀川区野里2-21-13	体育館	0.010	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
緑中学校第2期増築その他工事 大阪市鶴見区鶴見6-6-11	4F 音楽室	0.016	0.012	0.002	0.003	検出せず	検出せず	
	4F 教科室	0.015	0.012	0.003	0.004	検出せず	検出せず	
	3F LL教室	0.015	0.009	検出せず	0.002	検出せず	検出せず	
	3F 普通教室	0.014	0.011	検出せず	0.003	検出せず	検出せず	
	2F 図書室	0.02	0.007	0.002	0.004	検出せず	検出せず	
	1F 管理作業員室	0.012	0.024	0.003	0.003	検出せず	検出せず	
	1F 調理室	0.015	0.023	0.002	0.003	検出せず	検出せず	
鯉江小学校増築その他工事(校舎増築) 大阪市城東区今福西3-9-27	普通教室6-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室6-2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室6-3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室6-4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室6-5	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	多目的室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	男子更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	女子更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	食器洗浄棟(増築)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	給食室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	東棟2F事務室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	東棟2F資料室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	東棟3F普通教室(右)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	東棟3F普通教室(左)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
北校舎3F普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
堀川小学校増築その他工事 大阪市北区東天満2-10-7	5F 音楽室	0.01未満	0.02	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	
	4F 図工室	0.01未満	0.02	0.04	0.07	0.01未満	0.01未満	
	3F パソコン室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

堀川小学校増築その他工事 大阪市北区東天満2-10-7	3F 更衣室	0.01未満	0.03	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	
	2F 生活科室	0.01未満	0.01	0.04	0.05	0.01未満	0.01未満	
	1F 資料教材室	0.01未満	0.01	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	
	4F南棟 旧音楽室①	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F南棟 旧音楽室②	0.03	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 旧PC教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 旧更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 旧生活科室	0.03	0.02	0.07	0.09	0.01未満	0.01未満	
	2F 旧休憩室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
友洲中学校便所改修その他工事 大阪市都島区友洲1-5-151	体育館	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	武道場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
長池小学校増築その他工事 大阪市阿倍野区长池町20-26	北棟3階相談室	0.052	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟3階パソコン教室	0.013	0.024	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟2階控室	0.045	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟2階生活科室	0.029	0.025	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟1階男子更衣室	0.026	0.013	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟1階女子更衣室	0.033	0.018	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4階図工準備室	0.026	0.028	0.006	0.007	0.002未満	0.002未満	
	4階図工室	0.033	0.033	0.007	0.009	0.002未満	0.002未満	
	4階音楽準備室	0.033	0.031	0.006	0.008	0.002未満	0.002未満	
	4階音楽室	0.011	0.007	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3階普通教室①	0.069	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3階普通教室②	0.073	0.006	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	3階普通教室③	0.075	0.006	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3階普通教室④	0.064	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2階普通教室①	0.057	0.005	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	2階普通教室②	0.078	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2階普通教室③	0.02	0.005	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	
	2階普通教室④	0.024	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1階特別支援教室	0.018	0.018	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1階保健室	0.021	0.021	0.003	0.003	0.002	0.002未満	
1階事務管理室	0.027	0.015	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
1階管理作業員室	0.022	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
(仮称)今宮中学校区小中一貫校体育館 等天井改修工事 大阪市西成区花園北1-8-32	体育館	0.032	0.003未満	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	武道場	0.046	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
築港中学校便所改修その他工事 大阪市港区築港1-2-41	体育館	0.039	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	武道場	0.015	0.003	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
茨田北中学校外壁改修その他工事 大阪市鶴見区茨田大宮1-1-31	体育館	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	武道場	0.007	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東三国中学校外壁改修その他工事 大阪市淀川区東三国6-3-68	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	武道場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
墨江小学校増築その他工事 大阪市住吉区墨江2-3-46	4F 普通教室5	0.008未満	0.003	0.038	0.069	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室4	0.008未満	0.01	0.076	0.16	0.003	0.002未満	
	4F 普通教室3	0.008未満	0.003未満	0.038	0.068	0.002未満	0.002未満	
	3F 第2音楽室	0.009	0.003	0.055	0.094	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

墨江小学校増築その他工事 大阪市住吉区墨江2-3-46	3F 理科室	0.008未満	0.003未満	0.03	0.054	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室2	0.008未満	0.01	0.053	0.124	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室1	0.008未満	0.011	0.026	0.157	0.002未満	0.002未満	
	2F 特別支援教室3	0.01	0.015	0.065	0.146	0.002未満	0.002未満	
	2F 特別支援教室2	0.008未満	0.018	0.118	0.275	0.002	0.002未満	
	1F 給食調理員更衣室	0.008未満	0.01	0.012	0.021	0.002未満	0.002未満	
	1F 給食室	0.008未満	0.006	0.058	0.131	0.002未満	0.002未満	
	1F シャワー更衣室(東)	0.008未満	0.006	0.016	0.035	0.002未満	0.002未満	
	1F シャワー更衣室(西)	0.008未満	0.005	0.013	0.029	0.002未満	0.002未満	
	1F 放送機器室	0.008未満	0.012	0.013	0.028	0.002未満	0.002未満	
	1F スタジオ	0.008	0.038	0.012	0.02	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室1	0.008未満	0.006	0.005	0.027	0.005	0.002未満	
	改修2F 普通教室(東)	0.011	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	改修2F 普通教室(西)	0.057	0.026	0.01	0.012	0.002未満	0.002未満	
	改修1F 家庭科室	0.024	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	改修1F 準備室	0.029	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	改修2F 普通教室	0.064	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	改修4F 多目的室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
天王寺動物園大型ネコ舎新築工事 大阪市天王寺区茶臼山町1-108	管理人室	0.009	0.011	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	
西船場小学校体育館 天井改修その他工事 大阪市西区江戸堀1-21-28	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東住吉区役所・区民ホール 耐震改修その他工事 大阪市東住吉区東田辺1-13-4	5F 503会議室	0.01	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5F 502会議室	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5F 総務担当	0.01	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5F 区長室	0.008	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5F 区長応接室	0.009	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 401会議室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 生活支援担当①	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 生活支援担当②	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 生活支援担当③	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 403会議室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 庶務	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 生活支援担当①	0.01	0.016	0.018	0.019	0.008	0.002未満	
	3F 301会議室	0.011	0.009	0.008	0.009	0.023	0.002未満	
	3F 生活支援担当②	0.008未満	0.052	0.013	0.015	0.003	0.002未満	
	3F 区民ホール	0.008未満	0.011	0.036	0.035	0.002未満	0.002未満	
	2F 住民情報担当	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 保険年金担当	0.008未満	0.009	0.004	0.005	0.004	0.002未満	
	2F レントゲン室	0.009	0.023	0.005	0.005	0.009	0.002未満	
	2F 福祉担当1①	0.008未満	0.008	0.004	0.004	0.005	0.002未満	
	2F 福祉担当1②	0.008未満	0.007	0.003	0.004	0.005	0.002未満	
	2F 介護担当	0.008	0.008	0.003	0.004	0.006	0.002未満	
2F 認定審査委員会室1	0.008未満	0.008	0.002未満	0.003	0.004	0.002未満		
2F 認定審査委員会室2	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002	0.004	0.002未満		
2F 会議室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

東住吉区役所・区民ホール 耐震改修その他工事 大阪市東住吉区東田辺1-13-4	2F 相談室1	0.008未満	0.014	0.002未満	0.004	0.004	0.002未満	
	2F 相談室2	0.008未満	0.018	0.002未満	0.002未満	0.006	0.002未満	
	2F 相談室3	0.008未満	0.022	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	
	2F 倉庫5	0.009	0.006	0.002未満	0.002未満	0.008	0.002未満	
	1F 計測室・判定室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 相談室2	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健担当①	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 地域振興担当	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 宿直室	0.014	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 栄養指導室	0.011	0.023	0.004	0.007	0.008	0.002未満	
	1F 内科診察室	0.008	0.023	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健担当②	0.008未満	0.019	0.004	0.008	0.004	0.002未満	
	1F 心理相談室1	0.008未満	0.015	0.003	0.006	0.003	0.002未満	
	1F 心理相談室2	0.008未満	0.023	0.005	0.009	0.005	0.002未満	
	1F 授乳室	0.008未満	0.016	0.003	0.005	0.004	0.002未満	
	1F 歯科診察・フッ素塗布室	0.008未満	0.007	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 個別診察室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 清掃作業員室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.003	0.003	0.002未満	
1F 作業室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.003	0.003	0.002未満		
大和川中学校外8校体育館等 天井改修工事 大阪市住吉区遠里小野2-11-4外	大和川中 体育館	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	大和川中 武道場	0.021	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	大領小 体育館	0.038	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	刈田小 体育館	0.067	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	墨江丘中 武道場	0.026	0.004未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	三陵中 武道場	0.064	0.004未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	我孫子南中 武道場	0.025	0.004未満	0.003未満	0.004未満	0.005未満	0.002未満	
	大領中 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	墨江丘中 体育館	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	我孫子南中 体育館	0.008未満	0.003未満	0.008	0.012	0.002未満	0.002未満	
	衣羅小 体育館	0.008未満	0.003未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	住吉小 講堂	0.008未満	0.003未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	大領中 武道場	0.037	0.022	0.042	0.065	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。