

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
平野特別支援学校バス乗降場 上屋設置その他工事 大阪市平野区長吉川辺3-4-115	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
三軒家東小学校第2期増築その他工事 大阪市大正区三軒家東2-12	1F 休憩室	0.014	0.008	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室	0.008	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業員室	0.017	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 図書室	0.012	0.006	0.002	0.04	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室	0.023	0.006	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F 多目的室	0.013	0.008	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室	0.002	0.007	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
中津住宅8号館・中津保育園 耐震改修工事 大阪市北区中津2-7	1F 更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室-2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室-3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室-4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室-5	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室-5-2	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室-6	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
天王寺動物園(仮称) 新連絡ゲート新築工事 大阪市天王寺区茶臼山町1-108	A棟 金庫室	0.015	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟 事務室	0.026	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟 券売室	0.011	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B棟 倉庫	0.016	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B棟 券売室	0.011	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
相生中学校増築その他工事 大阪市東成区神路2-3	カウンセリングルーム	10 μg/m3未満	47 μg/m3	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満	
	談話室	10 μg/m3未満	50 μg/m3	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満	
	保健室	10 μg/m3未満	53 μg/m3	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満	
	事務管理室	10 μg/m3未満	260 μg/m3	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満	
	管理作業員室	10 μg/m3未満	61 μg/m3	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満	
	職員室	10 μg/m3未満	89 μg/m3	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満	
	校長室	10 μg/m3未満	210 μg/m3	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満	
	相談室	10 μg/m3未満	150 μg/m3	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満	
	配膳室	10 μg/m3未満	13 μg/m3	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満	
	給茶室	10 μg/m3未満	110 μg/m3	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満	
	普通教室	10 μg/m3未満	7.3 μg/m3	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満	
	LL教室	10 μg/m3未満	1 μg/m3未満	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満	
	スタジオ	10 μg/m3未満	93 μg/m3	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満	
	放送室	10 μg/m3未満	7.7 μg/m3	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満	
	会議室	10 μg/m3未満	7.8 μg/m3	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満	
	音楽準備室	10 μg/m3未満	6.5 μg/m3	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満	
	音楽室	10 μg/m3未満	5.8 μg/m3	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満	
	図書室	10 μg/m3未満	6.6 μg/m3	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満	
パソコン教室	10 μg/m3未満	21 μg/m3	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満		
パソコン準備室	10 μg/m3未満	7 μg/m3	50 μg/m3未満	350 μg/m3未満	20 μg/m3未満	20 μg/m3未満		
(仮称)今宮中学校区小中一貫校 整備工事 大阪市西成区花園北1-8-32	本館2F 会議室	0.017	0.008	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	本館2F 多目的室	0.013	0.009	0.013	0.015	0.002未満	0.002未満	
	本館3F 図書室	0.044	0.008	0.025	0.03	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(仮称)今宮中学校区小中一貫校 整備工事 大阪市西成区花園北1-8-32	本館3F 図書準備室	0.024	0.01	0.031	0.035	0.002未満	0.002未満	
	本館1F 特別支援教室3	0.009	0.013	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	本館1F 特別支援教室2	0.008	0.012	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	本館1F 特別支援教室1	0.009	0.011	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	本館1F 支援教室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	本館2F 職員室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南館1F PC教室(小)	0.008未満	0.012	0.004	0.008	0.002未満	0.002未満	
	南館3F 教材室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	南館3F 習熟度別教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	増築棟4F 音楽準備室	0.008未満	0.007	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	増築棟4F 音楽室(小)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	増築棟4F 理科準備室	0.008未満	0.006	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	増築棟4F 理科室(小)	0.008未満	0.009	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	増築棟3F 5-2	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	増築棟3F 5-1	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	増築棟3F 6-2	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	増築棟3F 6-1	0.008未満	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	増築棟3F 習熟度別教室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	増築棟3F 4-2	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	増築棟3F 4-1	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	増築棟3F 図書室(小)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	増築棟2F 3-2	0.008未満	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	増築棟2F 3-1	0.008未満	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	増築棟2F 校長室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	増築棟2F 職員室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	増築棟2F 1-1	0.008未満	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	増築棟2F 1-2	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	増築棟2F 2-1	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	増築棟2F 2-2	0.008未満	0.006	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	増築棟1F 保健室(小)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	増築棟1F 保健室(中)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	増築棟1F 印刷室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	増築棟1F 事務室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	増築棟1F 交流ホール	0.008未満	0.005	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	南館3F LL教室	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南館3F 準備室	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西館1F ミーティングルーム	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西館1F 多目的室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	本館2F 校長室	0.013	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	本館2F 職員更衣室(1)	0.012	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
本館2F 職員更衣室(2)	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
本館1F 保健室	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
本館1F 印刷室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満		
本館3F 図書室	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(仮称)今宮中学校区小中一貫校整備工事 大阪市西成区花園北1-8-32	本館3F 図書準備室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
福島消防署建設工事-2 大阪市福島区吉野3-17-22	6F 講堂 1	0.011	0.011	0.008	0.006	0.002未満	0.002未満	
	6F 講堂 2	0.013	0.012	0.009	0.017	0.002未満	0.002未満	
	6F 講堂 3	0.011	0.011	0.009	0.016	0.002未満	0.002未満	
	6F 体育訓練室	0.008未満	0.008	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	5F 衛生管理室	0.009	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	5F 会議室	0.008	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	5F 事務室 1	0.011	0.012	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	5F 事務室 2	0.012	0.014	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	5F 事務室 3	0.012	0.014	0.014	0.006	0.002未満	0.002未満	
	5F 署長室	0.008	0.008	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4F 警備待機室 1	0.008	0.008	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 警備待機室 2	0.009	0.009	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 警備待機室 3	0.009	0.008	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 食堂 1	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	3F 食堂 2	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	3F 救急待機室 1	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	3F 救急待機室 2	0.008未満	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 女子待機室(警備)	0.008	0.008	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 女子待機室(救急)	0.011	0.01	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F 署長公舎 リビング	0.011	0.01	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
3F 署長公舎 洋室	0.008	0.01	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満		
3F 署長公舎 主寝室	0.009	0.011	0.033	0.005	0.002未満	0.002未満		
1F 受付	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満		
1F 救急消毒室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
恵美須町駅自転車駐車場 監理事務所設置工事 大阪市浪速区日本橋5-12	事務所	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
住之江区役所・区民ホール 耐震改修その他工事 大阪市住之江区御崎3-1-17	B1F 休憩室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	B1F 会議室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 多目的ロビー	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 局溜	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 休憩室3	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 休憩室1	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 第5会議室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.005	0.002未満	
	1F 介護認定審査会室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 介護保険	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健福祉	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 和室6畳	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 宿直室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 休憩室2	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 家庭児童相談室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 市民相談室	0.008未満	0.012	0.003	0.002未満	0.006	0.002未満	
2F 健康相談室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.005	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
住之江区役所・区民ホール 耐震改修その他工事 大阪市住之江区御崎3-1-17	2F 精神保健福祉相談室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	
	2F 生活支援	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
	2F 会議室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 銀行	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 第3会議室1	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 新会議室1	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.005	0.002未満	
	3F 休憩室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 第4会議室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 新会議室2	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 政策推進室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 会議室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 休憩室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	4F 相談室3	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 総務担当	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 区長室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 区長応接室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
4F 第2会議室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
4F 第1会議室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
千本小学校外6校体育館天井改修工事 大阪市西成区千本中2-8-8外	千本小学校 体育館	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	南津守小学校 体育館	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	天下茶屋小学校 体育館	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	長橋小学校 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	梅南小学校 体育館	0.06	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	松之宮小学校 体育館	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	北津守小学校 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東中本小学校増築その他工事 大阪市東成区東中本2-9-3	多目的室	0.002未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	図工室	0.002未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	体育館	0.002未満	0.021	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
難波元町小学校外6校体育館等 天井改修工事 大阪市浪速区元町1-5-30外	難波元町小学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	難波元町小学校 講堂	0.066	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	日本橋小学校 体育館	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	大黒小学校 体育館	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	敷津小学校 体育館	0.011	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	恵美小学校 2F 体育館	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	恵美小学校 体育館	0.047	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	日東小学校 体育館	0.04	0.006	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	
	塩草立葉小学校 体育館	0.058	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
矢田小学校・矢田南中学校 耐震改修その他工事 大阪市東住吉区矢田3-4-27	食堂	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	講堂	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	食堂	0.01	0.007未満	0.002未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	厨房	0.009	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	休憩室	0.01	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
北中島小学校増築その他工事 大阪市淀川区宮原5-3-4	南棟4F 図書室	0.026	0.005	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	東棟1F 普通教室	0.019	0.006	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
北中島小学校増築その他工事 大阪市淀川区宮原5-3-4	北東棟1F 特別支援2	0.02	0.008	0.006	0.01	0.002未満	0.002未満	
	東棟3F 理科室	0.034	0.039	0.005	0.005	0.002未満	0.002未満	
	北東棟1F 1-1	0.021	0.01	0.011	0.011	0.002未満	0.002未満	
	増築棟 1F 特別支援3	0.042	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	増築棟 2F 相談室	0.022	0.01	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
南港緑小学校外6校体育館等 天井改修工事 大阪市住之江区南港中2-7-18外	南港渚小学校 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	新北島小学校 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	南港緑小学校 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	住吉第一中学校 体育館	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	住吉第一中学校 武道場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	安立小学校 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	北粉浜小学校 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
長居小学校外8校体育館天井改修工事 大阪市住吉区长居東3-3-40外	長居小学校 体育館	0.03	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東粉浜小学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	墨江小学校 体育館	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	遠里小野小学校 体育館	0.027	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南住吉小学校 体育館	0.077	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	山之内小学校 体育館	0.068	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	苅田南小学校 体育館	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	苅田北小学校 体育館	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	大空小学校 体育館	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
梅香小学校外1校体育館天井改修工事 大阪市此花区梅香3-17-29外	梅香小学校 体育館	0.031	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	四貫島小学校 体育館	0.042	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
島屋小学校体育館天井改修その他工事 大阪市此花区島屋2-9-36	体育館	0.0069	0.0006	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	0.0005未満	
	給食室 厨房	0.0005未満	0.0014	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	0.0005未満	
	給食室 児童溜	0.0018	0.0009	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	0.0005未満	
	多目的室	0.0006	0.0014	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	0.0005未満	
	図工室	0.001	0.0016	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	0.0005未満	
	準備室	0.0007	0.0011	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	0.0005未満	
高津小学校外1校体育館天井改修工事 大阪市中央区高津3-4-21外	高津小学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南小学校 体育館	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.004	
榎並小学校外11校体育館等 天井改修工事 大阪市城東区野江4-1-28外	聖賢小学校 体育館	0.057	0.037	0.053	0.032	0.027	0.008	
	関目小学校 体育館	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	放出小学校 体育館	0.01	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	榎並小学校 体育館	0.027	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	城東中学校 体育館	0.047	0.007	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	城東中学校 武道場	0.037	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	すみれ小学校 体育館	0.075	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	鯉江東小学校 体育館	0.015	0.033	0.054	0.032	0.031	0.009	
	中浜小学校 体育館	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	鳴野小学校 体育館	0.009	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	諏訪小学校 体育館	0.011	0.011	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	成育小学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
榎並小学校外11校体育館等 天井改修工事 大阪市城東区野江4-1-28外	森ノ宮小学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
相生中学校外7校体育館等天井改修工事 大阪市東成区神路2-8-16外	中道小学校 体育館	0.033	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	片江小学校 体育館	0.019	0.007	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	中本小学校 体育館	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東小橋小学校 体育館	0.012	0.003	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	大成小学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北中道小学校 体育館	0.04	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	宝栄小学校 体育館	0.043	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	相生中学校 体育館	0.034	0.007	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	相生中学校 武道場	0.017	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
九条南小学校外4校体育館天井改修工事 大阪市西区九条南2-13-17外	九条北小学校 体育館	0.008未満	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	堀江小学校 体育館	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	本田小学校 体育館	0.021	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.043	0.002未満	
	九条南小学校 体育館	0.042	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	九条東小学校 体育館	0.08	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
鶴町小学校外5校体育館天井改修工事 大阪市大正区鶴町2-6-24外	三軒家西小学校 体育館	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
	鶴町小学校 体育館	0.046	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	中泉尾小学校 体育館	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	小林小学校 体育館	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	泉尾東小学校 体育館	0.008未満	0.007	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	三軒家東小学校 体育館	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
天王寺小学校外3校体育館 天井改修工事 大阪市天王寺区大道1-4-49	天王寺小学校 体育館	0.022	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	味原小学校 体育館	0.061	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	真田山小学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	生魂小学校 体育館	0.027	0.007	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
南大江小学校増築その他工事 大阪市中央区農人橋1-3-3	3F 普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 第2音楽室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	既設棟1F 保健室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	既設棟1F 給食室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	既設棟1F 管理作業員室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	既設棟1F 養護教室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	既設棟1F いきいき活動室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	既設棟2F ミーティングルーム	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	既設棟2F 職員室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	既設棟2F 校長室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	既設棟2F 多目的室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	既設棟2F 理科室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	既設棟2F 管理室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	既設棟3F 家庭科室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	既設棟3F 図書室	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	既設棟3F パソコン教室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
既設棟4F 音楽室	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
既設棟4F 図工室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
南大江小学校増築その他工事 大阪市中央区農人橋1-3-3	体育館	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
阿倍野小学校外5校体育館 天井改修工事 大阪市阿倍野区阪南町2-17-21外	常盤小学校 体育館	0.055	0.004	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	
	清明丘小学校 体育館	0.002未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	清明丘南小学校 体育館	0.066	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	阿倍野小学校 体育館	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	苗代小学校 体育館	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	金塚小学校 体育館	0.002未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
高殿小学校外7校体育館天井改修工事 大阪市旭区高殿6-9-10外	思斉特別支援学校 体育館	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	古市小学校 体育館	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	太子橋小学校 体育館	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	高殿小学校 体育館	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	高殿南小学校 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	城北小学校 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	生江小学校 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	光陽特別支援学校 体育館	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
港中学校外6校体育館等天井改修工事 大阪市港区池島1-5-35外	港中学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南市岡小学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	八幡屋小学校 体育館	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	弁天小学校 体育館	0.017	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	市岡小学校 体育館	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.04	0.012	
	港中学校 武道場	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.042	0.012	
	波除小学校 体育館	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	磯路小学校 体育館	0.059	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
姫里小学校外8校体育館天井改修工事 大阪市西淀川区姫里2-8-24外	姫里小学校 体育館	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	川北小学校 体育館	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	佃南小学校 体育館	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	姫里小学校 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	佃小学校 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	福小学校 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	出来島小学校 体育館	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	御幣島小学校 体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	西淀川特別支援学校 体育館	0.04	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
加島小学校外10校体育館天井改修工事 大阪市淀川区加島1-60-28外	加島小学校 体育館	0.02	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	新高小学校 体育館	0.063	0.019	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	三津屋小学校 体育館	0.029	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	塚本小学校 体育館	0.008	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西三国小学校 体育館	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	十三小学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	宮原小学校 体育館	0.036	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	三国小学校 体育館	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	木川南小学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東三国小学校 体育館	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	野中小学校 体育館	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
東淀工業高等学校耐震改修その他工事 大阪市淀川区加島1-52-81	4-1棟1F 試験計測実習室	0.008	0.039	0.002	0.003	0.002未満	0.002	
	4-1棟1F 暗室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4-1棟1F 電気実習室	0.008未満	0.017	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4-1棟1F 情報技術基礎実習室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4-1棟1F 電子顕微鏡室	0.011	0.045	0.002未満	0.002未満	0.006	0.002未満	
	4-1棟1F 自動制御実習室1	0.008未満	0.011	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4-1棟2F 機器分析実習室2	0.008未満	0.022	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4-1棟2F 生化学実習室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4-1棟2F 化学計測実習室	0.009	0.014	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4-1棟2F 材料製造技術実習室	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4-1棟3F 製図実習室2	0.018	0.016	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	
	4-1棟3F 製図実習室1	0.013	0.038	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	
	4-1棟3F 化学分析実習室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4-1棟3F 化学分析準備室	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4-1棟2F 職員室1	0.008未満	0.014	0.003	0.005	0.002未満	0.003	
	31-2棟3F マルチメディア実習室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.003	0.002未満	0.005	
	31-2棟3F 電気工作実習室	0.009	0.009	0.002未満	0.003	0.002未満	0.005	
	31-2棟3F 視聴覚教室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.005	
	31-2棟3F 会議室	0.008未満	0.012	0.002未満	0.003	0.002未満	0.007	
	31-2棟3F 司書室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	0.007	
	31-2棟2F 電子工学実習室	0.013	0.015	0.002未満	0.003	0.002未満	0.007	
	31-2棟2F 電子工学準備室	0.008未満	0.012	0.002未満	0.003	0.002未満	0.007	
	31-2棟2F 資料室	0.008未満	0.017	0.002未満	0.003	0.002未満	0.007	
	31-2棟2F 職員室5	0.008未満	0.019	0.002未満	0.003	0.002未満	0.006	
	31-2棟2F 電気計測実習室	0.009	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.005	
	31-2棟2F 職員室4	0.008未満	0.011	0.002未満	0.003	0.002未満	0.005	
	31-2棟2F 計測実習室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.003	
	31-2棟2F 計測準備室	0.008未満	0.012	0.002未満	0.002	0.002未満	0.004	
	31-2棟2F 自動制御実習室3	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	31-2棟2F 自動制御実習室2	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	31-2棟1F 自動制御実験室	0.011	0.029	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	31-2棟1F 機械科控室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	31-2棟1F 職員室2	0.008未満	0.026	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	31-2棟1F 原動機実習室	0.008未満	0.013	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	31-2棟1F 保健室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	31-2棟1F 職員室3	0.008未満	0.014	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	31-2棟1F 受付	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	31-2棟1F 生徒相談室	0.008未満	0.02	0.002未満	0.02	0.002未満	0.002未満	
	校舎8棟 工事实験室	0.02	0.015	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	校舎8棟 変電実験室	0.016	0.014	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	
食堂棟 事務室	0.008未満	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
食堂棟 食堂	0.009	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
食堂棟 厨房	0.009	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
大阪市役所本庁舎正面玄関ホール天井改修工事 大阪市北区中之島1-3-20	玄関ホール	5μg/m3未満	5μg/m3未満	5μg/m3未満	6μg/m3	5μg/m3未満	5μg/m3未満	
中央区役所1階ロビー・中央区民センターホール天井改修工事 大阪市中央区久太郎町1-2-27	区民ホール	0.032	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
開平小学校体育館天井改修工事 大阪市中央区今橋1-5-7	体育館	0.047	0.005	0.004	0.008	0.002未満	0.002未満	
東都島小学校外5校体育館天井改修工事 大阪市都島区都島本通4-24-20外	友淵小学校 体育館	0.008	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	内代小学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	淀川小学校 体育館	0.046	0.016	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	高倉小学校 体育館	0.053	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東都島小学校 体育館	0.012	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	大東小学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
鶴見区役所耐震改修その他工事 大阪市鶴見区横堤5-4-19	4F 事務室(総務・庶務)	0.008	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 事務室(保険年金)	0.01	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 大会議室	0.009	0.006	0.005	0.009	0.002未満	0.002未満	
	2F 事務室(生活支援)	0.012	0.006	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 集団検診室	0.008	0.013	0.008	0.015	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務室②印刷コーナー	0.012	0.006	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務室①	0.009	0.012	0.007	0.013	0.002未満	0.002未満	
	3F 水道局控室4	0.013	0.006	0.004	0.002	0.002未満	0.002未満	
瓜破東小学校外6校体育館天井改修工事-2 大阪市平野区瓜破東2-5-78外	2F 水道局事務室2	0.015	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	瓜破東小学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	長吉出戸小学校 体育館	0.017	0.038	0.036	0.033	0.03	0.008	
	瓜破西小学校 体育館	0.021	0.032	0.037	0.032	0.031	0.009	
	長吉小学校 体育館	0.011	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	長原小学校 体育館	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	長吉東小学校 体育館	0.009	0.006	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
平野西小学校外7校体育館天井改修工事 大阪市平野区背戸口4-1-31外	川辺小学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	喜連北小学校 体育館	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	加美東小学校 体育館	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	平野西小学校 体育館	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	
	加美小学校 体育館	0.008	0.007	0.002	0.002	0.004	0.001	
	加美北小学校 体育館	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	喜連小学校 体育館	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	喜連西小学校 体育館	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
東住吉中学校増築その他工事 大阪市東住吉区桑津5-17-25	喜連東小学校 体育館	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	1F 更衣室	0.008未満	0.016	0.012	0.012	0.002未満	0.002未満	
	2F 更衣室	0.008未満	0.028	0.01	0.011	0.002未満	0.002未満	
	1F 格技室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
茨田中学校外7校体育館等天井改修工事 大阪市鶴見区安田2-1-8外	1F 格技更衣室	0.008未満	0.039	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	茨田小学校 体育館	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	みどり小学校 体育館	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	鶴見小学校 体育館	0.009	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
茨田中学校 格技室	0.01	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
茨田中学校外7校体育館等天井改修工事 大阪市鶴見区安田2-1-8外	榎本小学校 体育館	0.019	0.053	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	茨田中学校 体育館	0.03	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	茨田東小学校 体育館	0.037	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	横堤小学校 体育館	0.044	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
今市中学校増築その他工事 大阪市旭区大宮5-13-40	南校舎4F 被服室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南校舎4F 被服準備室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	格技室	0.013	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	体育館	0.06	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟2F カウンセリングルーム	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室2	0.008未満	0.004	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室1	0.008未満	0.004	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F LL教室2	0.008未満	0.004	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F LL教室1	0.008未満	0.003	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 理科準備室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 理科室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室3	0.008未満	0.004	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
1F 特別支援教室2	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
東住吉特別支援学校 外壁改修その他工事 大阪市東住吉区矢田5-1-22	3F 講堂	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 資料室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 天文室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
貫江田幼稚園天井改修工事 大阪市福島区鷺洲5-6-18	1F 遊戯室	0.037	0.005	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
玉造幼稚園天井改修工事 大阪府中央区玉造1-9-1	遊戯室	0.038	0.003未満	0.006	0.008	0.002未満	0.002未満	
巽小学校外7校体育館天井改修工事 大阪市生野区巽中3-12-5外	巽小学校 体育館	0.049	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	生野南小学校 体育館	0.025	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東中川小学校 体育館	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	小路小学校 体育館	0.029	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	生野特別支援学校 体育館	0.008未満	0.015	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東小路小学校 体育館	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	田島小学校 体育館	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北巽小学校 体育館	0.01	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
福島小学校外4校体育館天井改修工事 大阪市福島区福島4-5-6外	福島小学校 体育館	0.045	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	野田小学校 体育館	0.072	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.048	0.002未満	
	吉野小学校 体育館	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	上福島小学校 体育館	0.068	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	海老江西小学校 体育館	0.011	0.01	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
大淀小学校外7校体育館天井改修工事 大阪市北区大淀中4-10-33外	菅北小学校 体育館	0.018	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.036	0.002未満	
	大淀小学校 体育館	0.019	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	堀川小学校 体育館	0.051	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	西天満小学校 体育館	0.024	0.004	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	豊崎東小学校 体育館	0.011	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	豊崎本庄小学校 体育館	0.011	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	滝川小学校 体育館	0.077	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
大淀小学校外7校体育館天井改修工事 大阪市北区大淀中4-10-33外	豊仁小学校 体育館	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
春日出小学校外1校体育館等 天井改修工事 大阪市此花区春日出中1-13-23外	咲くやこの花中学校・ 咲くやこの花高等学校 体育館	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	咲くやこの花中学校・ 咲くやこの花高等学校 演劇場	0.009	0.011	0.003	0.005	0.006	0.008	
	咲くやこの花中学校・ 咲くやこの花高等学校 武道場	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	春日出小学校 体育館	0.008	0.005	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
野里小学校多目的室改造工事 大阪市西淀川区野里2-21-13	1F 多目的室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
もと弘治小学校体育館天井改修工事 大阪市西成区花園北2-16-26	体育館	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東淀中学校外10校体育館等 天井改修工事 大阪市東淀川区豊里6-25-19	東淀中学校 武道場	0.008未満	0.006	0.008	0.011	0.002未満	0.002未満	
	東淀中学校 体育館	0.008	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	新庄小学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	大隅東小学校 体育館	0.013	0.032	0.044	0.026	0.026	0.008	
	豊里小学校 体育館	0.072	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	啓発小学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	淡路小学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	下新庄小学校 体育館	0.051	0.021	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	大隅西小学校 体育館	0.043	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	豊里南小学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	菅原小学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	視覚特別支援学校 体育館	0.008未満	0.003未満	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	視覚特別支援学校 武道場	0.043	0.018	0.005	0.009	0.002未満	0.002未満	
職員人材開発センター講堂天井改修工事 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-13-23	7F 講堂	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
住吉区民センター大ホール・小ホール 天井改修工事 大阪市住吉区南住吉3-15-56	大ホール	0.015	0.006	0.003	0.004	0.001未満	0.001未満	
	小ホール	0.005	0.005	0.006	0.009	0.001未満	0.001未満	
(仮称)城東区複合施設建設工事 大阪市城東区中央3-5	2F 栄養相談室	0.008未満	0.068	0.012	0.015	0.002未満	0.002未満	
	2F 検査室	0.008未満	0.031	0.005	0.007	0.002未満	0.002未満	
	2F 集団検診室	0.008未満	0.051	0.008	0.011	0.002未満	0.002未満	
	2F X線室(撮影室)	0.008未満	0.05	0.008	0.014	0.002未満	0.002未満	
	2F X線室(更衣室)	0.008未満	0.009	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F X線室(操作室)	0.008	0.055	0.01	0.015	0.002未満	0.002未満	
	2F プレイルーム相談室1	0.008未満	0.068	0.014	0.021	0.002未満	0.002未満	
	2F プレイルーム	0.008未満	0.01	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 医務室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 保健指導室	0.008未満	0.007	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 診察室	0.008未満	0.007	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 測定室	0.008未満	0.008	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 予診室	0.008未満	0.008	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 事務室3	0.008未満	0.006	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(仮称)城東区複合施設建設工事 大阪市城東区中央3-5	2F 精神相談室	0.008未満	0.01	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 常設相談室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 事務室2	0.008未満	0.007	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 検診待合	0.008未満	0.008	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F 子育て情報室	0.008未満	0.008	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 処置検査室	0.008未満	0.019	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F EVホール2	0.008未満	0.008	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 廊下K-6	0.008未満	0.023	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F 区民センター事務室	0.008未満	0.021	0.011	0.02	0.002未満	0.002未満	
	2F 授乳室	0.008未満	0.012	0.005	0.008	0.002未満	0.002未満	
	2F 相談室1	0.008未満	0.008	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 事務室1	0.008未満	0.012	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F 生活支援会議室	0.008未満	0.011	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F シャワー室1	0.008未満	0.021	0.012	0.018	0.002未満	0.002未満	
	2F 控室1	0.008未満	0.02	0.008	0.012	0.002未満	0.002未満	
	2F 控室2	0.008未満	0.02	0.007	0.011	0.002未満	0.002未満	
	2F 廊下K-1	0.008未満	0.012	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F 市民共働室	0.008未満	0.013	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F 相談室	0.008未満	0.009	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F EVホール2	0.008未満	0.013	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 事務室2	0.008未満	0.01	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 会議室1~3	0.008未満	0.006	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 会議室4~5	0.008未満	0.035	0.005	0.008	0.002未満	0.002未満	
	3F 休息室 休憩スペース	0.008未満	0.068	0.007	0.009	0.002未満	0.002未満	
	3F 休息室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 清掃員控室	0.008未満	0.062	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	3F 男子更衣室	0.008未満	0.049	0.006	0.009	0.002未満	0.002未満	
	3F 女子更衣室	0.008未満	0.045	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	3F 電算室	0.008未満	0.007	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 区長応接室	0.008未満	0.011	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	3F 区長室	0.008未満	0.011	0.006	0.006	0.002未満	0.002未満	
	3F 総務会議室	0.008未満	0.009	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F 事務室1	0.008未満	0.015	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	3F 銀行	0.008未満	0.011	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F 相談室1	0.008未満	0.013	0.009	0.01	0.002未満	0.002未満	
	4F 閲覧室	0.008未満	0.028	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	4F 事務室T1	0.008未満	0.02	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	4F 救護室	0.008未満	0.013	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4F 更衣室T1	0.008未満	0.016	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	4F 多目的室T1	0.008未満	0.02	0.006	0.007	0.002未満	0.002未満	
4F 対面朗読室	0.008未満	0.01	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満		
4F 大広間	0.008未満	0.014	0.006	0.007	0.002未満	0.002未満		
4F 娯楽室	0.008未満	0.015	0.007	0.008	0.002未満	0.002未満		
4F 講習室	0.008未満	0.013	0.006	0.007	0.002未満	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(仮称)城東区複合施設建設工事 大阪市城東区中央3-5	4F 廊下R1	0.008未満	0.014	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	4F 多目的室R1	0.008未満	0.012	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	4F 事務室R1	0.008未満	0.014	0.006	0.006	0.002未満	0.002未満	
	4F 談話コーナー	0.008未満	0.013	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	4F 多目的室C1	0.008未満	0.014	0.005	0.008	0.002未満	0.002未満	
	4F 中会議室C1	0.008未満	0.01	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4F 廊下C1	0.008未満	0.01	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4F 小会議室C3	0.008未満	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 小会議室C2	0.008未満	0.011	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	4F 小会議室C1	0.008未満	0.012	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	4F 準備室	0.008未満	0.012	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	4F 大会議室C1	0.008未満	0.012	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	4F 廊下1	0.008未満	0.015	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4F EVホール1	0.008未満	0.013	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F ホワイエC1	0.008未満	0.02	0.011	0.017	0.002未満	0.002未満	
	3F 前室C1	0.008未満	0.022	0.025	0.037	0.002未満	0.002未満	
	3F 調整室	0.008未満	0.024	0.023	0.032	0.002未満	0.002未満	
	3F 親子室	0.008未満	0.026	0.024	0.035	0.002未満	0.002未満	
	3F EVホール1	0.008未満	0.012	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 廊下K5	0.008未満	0.011	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F EVホール1	0.008未満	0.011	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F ホワイエ2	0.008未満	0.014	0.005	0.008	0.002未満	0.002未満	
	2F ホワイエ3	0.008未満	0.012	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 廊下C2	0.008未満	0.019	0.01	0.014	0.002未満	0.002未満	
	2F 廊下C1	0.008未満	0.019	0.012	0.018	0.002未満	0.002未満	
	2F 舞台・舞台袖	0.008未満	0.02	0.037	0.053	0.002未満	0.002未満	
	2F 前室C1	0.008未満	0.017	0.016	0.022	0.002未満	0.002未満	
	2F ホワイエ1	0.008未満	0.011	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	1F 前室1	0.008未満	0.013	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 検診待合	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 更衣室2	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 更衣室1	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F エントランス2	0.008未満	0.015	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	1F 駐輪場管理室	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 貸スペース事務室	0.008未満	0.016	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 貸室2	0.008未満	0.014	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 貸室1	0.008未満	0.013	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 貸室3	0.008未満	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 貸室4	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 授乳室	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
1F エントランス1(市民ロビー)	0.008未満	0.013	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
1F 相談室1	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
1F 事務室1	0.008未満	0.014	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満		
1F 審査会室1	0.008未満	0.013	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
(仮称)城東区複合施設建設工事 大阪市城東区中央3-5	1F 廊下K1	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 会議室1・2	0.008未満	0.013	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 宿直室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 宿直室 和室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 作業室	0.008未満	0.008	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F 作業更衣室1	0.008未満	0.041	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 作業更衣室2	0.008未満	0.035	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 犬舎受付	0.008未満	0.014	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
長居球技場天井改修工事 大阪市東住吉区長居公園1	練習室1	0.008未満	0.049	0.005	0.009	0.023	0.007	
	練習室2	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
勝山小学校第2期耐震改修その他工事 大阪市生野区勝山南1-3-5	校長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	職員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	放送室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	管理作業員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
茨田南小学校増築その他工事 大阪市鶴見区諸口1-3-71	東北校舎3F 仮設音楽室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	東北校舎3F 仮設音楽準備室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	東北校舎2F 仮設図工室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	南校舎2F 男子更衣室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	南校舎2F 女子更衣室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	南校舎2F 相談室	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	東北校舎3F 図書室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	東北校舎2F 教室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	増築棟1F 給食室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	増築棟1F 休養室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	増築棟2F 図工室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	増築棟2F 図工準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	増築棟3F 音楽室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	増築棟3F 音楽準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
体育館	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
矢田西小学校外6校体育館等 天井改修工事 大阪市東住吉区公園南矢田2-15-43外	桑津小学校 体育館	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	育和小学校 体育館	0.065	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	矢田西小学校 講堂	0.053	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	中野中学校 武道場	0.016	0.006	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	中野中学校 体育館	0.014	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	矢田東小学校 体育館	0.008	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	湯里小学校 講堂	0.01	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	矢田北小学校 体育館	0.077	0.004	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
舍利寺小学校外5校体育館天井改修工事 大阪市生野区勝山南4-15-25外	舍利寺小学校 体育館	0.074	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	御幸森小学校 体育館	0.04	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	生野小学校 体育館	0.026	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西生野小学校 体育館	0.037	0.006	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	鶴橋小学校 体育館	0.013	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東桃谷小学校 体育館	0.011	0.004	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
住吉商業高等学校 第2期増築その他工事 大阪市住之江区御崎7-12-55	3F 格技室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 調理室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 被服室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 社会科教室1	0.008	0.011	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
	3F 社会科教室2	0.008未満	0.028	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 第2情報処理実習室	0.032	0.003	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
長池小学校第2期増築その他工事 大阪市阿倍野区长池町20-26	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 校長室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 職員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 1-2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 1-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 2-2	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 2-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 多目的室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
緑中学校第3期増築その他工事 大阪市鶴見区鶴見6-6-11	旧南館2F カウンセリングルーム	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	格技室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	体育館	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 普通教室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 第2音楽室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F パソコン教室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 倉庫兼相談室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 第1理科室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 第2理科室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 美術室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 談話室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F カウンセリングルーム	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 多目的室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 被服室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
2F 特別支援教室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
淀商業高等学校増築その他工事 大阪市西淀川区野里3-3-15	本館2F 書庫	0.015	0.005	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	本館3F LL教室	0.015	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	第3校舎3F ゼミ1	0.012	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	第3校舎2F ゼミ2	0.013	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	第3校舎1F 進路資料室	0.011	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	増築棟4F 商業実践室A・B	0.013	0.013	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	増築棟3F 情報処理実習室B	0.008	0.007	0.005	0.01	0.002未満	0.002未満	
	増築棟2F 被服室	0.008未満	0.006	0.006	0.011	0.002未満	0.002未満	
	増築棟2F 調理室	0.008未満	0.006	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	増築棟1F ゼミ室A	0.008未満	0.006	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	増築棟1F 特別支援室	0.008未満	0.006	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
水上消防署天井改修工事 大阪市港区築港3-1-46	講堂	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
鶴見消防署車庫・講堂天井改修工事 大阪市鶴見区横堤5-5-45	講堂	15 μg/m3	10 μg/m3	5 μg/m3未満	6 μg/m3	5 μg/m3未満	5 μg/m3未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成27年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
此花消防署建設工事 大阪市此花区春日出北1-8-28	I 期2F 食堂①	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	I 期2F 食堂②	0.019	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	I 期4F 事務室①	0.02	0.015	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	I 期4F 事務室②	0.02	0.014	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	I 期4F 事務室③	0.02	0.013	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	I 期4F 署長室	0.009	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	I 期3F 待機室1①	0.012	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	I 期3F 待機室1②	0.011	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	I 期3F 救急待機室	0.01	0.015	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	I 期3F 衛生待機室	0.015	0.01	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	I 期3F 待機室2	0.015	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	
	I 期3F公舎 LDK・和室	0.047	0.016	0.003	0.004	0.006	0.002未満	
	I 期3F公舎 洋室	0.039	0.013	0.003	0.003	0.005	0.002未満	
	II 期1F 救急消毒室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	II 期1F 受付	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	II 期2F 警備待機室(男)①	0.009	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	II 期2F 警備待機室(男)②	0.01	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	II 期2F 警備待機室(男)③	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	II 期2F 警備待機室(女)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	II 期3F 事務室①	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	II 期3F 事務室②	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	II 期3F 事務室③	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	II 期3F 署長室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	II 期3F 応接室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	II 期3F 事務機械室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	III 期1F 救急待機室(男)①	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	III 期1F 救急待機室(男)②	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	III 期1F 警備待機室(女)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	III 期4F 講堂①	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	III 期4F 講堂②	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
III 期4F 講堂③	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。