

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成28年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
清水小学校改修その他工事 大阪市旭区清水5-1-12	北棟2F 図工室1	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南棟1F 会議室	0.01	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南棟1F 教材室	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟1F 事務管理室	0.011	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南棟4F パソコン教室	0.008未満	0.009	0.012	0.03	0.002未満	0.002未満	
	南棟4F 多目的室	0.008未満	0.004	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	南棟4F 多目的準備室	0.008未満	0.003	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	北棟1F 管理作業員室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟2F 更衣室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南棟2F 習熟度教室	0.008未満	0.022	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	南棟2F 普通教室1	0.008未満	0.017	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南棟2F 普通教室2	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南棟3F 普通教室3	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南棟3F 普通教室4	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟3F 図工室2	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南棟2F 図工室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南棟2F 図工準備室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
新森小路小学校増築工事 大阪市旭区新森6-3-13	体育館	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟3F 準備室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟3F 低学年図書室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟3F 倉庫	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 休息室	0.008未満	0.018	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 厨房	0.008未満	0.014	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 教室1	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 教室2	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室3	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室4	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 教室5	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 教室6	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
中央小学校増築その他工事 大阪市中央区瓦屋町2-8-4	講堂兼体育館	0.058	0.003	0.013	0.023	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室7	0.008未満	0.012	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室8	0.008未満	0.012	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室9	0.008未満	0.011	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室4	0.008未満	0.013	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室5	0.008未満	0.012	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室6	0.008未満	0.012	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室1	0.008未満	0.015	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室2	0.008未満	0.017	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 普通教室3	0.008未満	0.017	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	1F 更衣室	0.008未満	0.009	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	1F 給食室	0.008未満	0.006	0.002	0.005	0.002未満	0.002未満	
	1F 児童溜り	0.008未満	0.009	0.004	0.008	0.002未満	0.002未満	
	校舎棟 1F 更衣室	0.008未満	0.016	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	校舎棟 1F 多目的室	0.011	0.018	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
校舎棟 1F 事務室	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
校舎棟 1F 職員室	0.028	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
西成区安全対策拠点施設整備工事 大阪市西成区花園北1-8-32	NO.1会議室	43 μg/m3	9 μg/m3	5 μg/m2未満	6 μg/m3	5 μg/m3未満	5 μg/m3未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成28年度

名称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
淡路中学校増築その他工事 大阪市東淀川区西淡路4-25-53	1F 作業室	0.013	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	1F 朝問研	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	1F 生徒会室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	1F 特別支援3	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	1F 特別支援2	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	2F 普通教室3	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	2F 学習室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	2F 普通教室2	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	2F ミーティングルーム	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	2F 普通教室1	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	3F 普通教室3	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	3F 1年学習室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	3F 普通教室2	0.018	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	3F ミーティングルーム	0.019	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	3F 普通教室1	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	北館 2F パソコン教室	0.02	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
新東淀中学校増築その他工事 大阪市東淀川区豊里1-10-32	1F アリーナ	0.008未満	0.007	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
鶴町第3住宅1号館・鶴町保育所耐震改修工事 大阪市大正区鶴町3-22	保育室①	0.0004未満	0.0024	0.0038	0.0087	0.0013未満	0.0005未満	
大桐小学校増築その他工事 大阪市東淀川区大桐4-1-15	21棟 1F 調理室	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	21棟 1F いきいき活動室	0.02	0.006	0.005	0.007	0.002未満	0.002未満	
	21棟 2F 2年1組	0.031	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	
	21棟 2F 2年2組	0.046	0.008	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	21棟 2F 2年3組	0.02	0.015	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	21棟 2F 2年4組	0.019	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	21棟 2F パソコン教室	0.012	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	21棟 3F 5年3組	0.039	0.004	0.01	0.012	0.002未満	0.002未満	
	21棟 3F 5年2組	0.024	0.003	0.006	0.007	0.002未満	0.002未満	
	21棟 3F 5年1組	0.035	0.004	0.005	0.005	0.002未満	0.002未満	
	21棟 3F 6年1組	0.026	0.003未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	21棟 4F 多目的室	0.064	0.004	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	21棟 4F 音楽教室	0.082	0.003	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	21棟1F 食器洗浄室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18棟 1F 更衣室①	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18棟 1F 更衣室②	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18棟 1F 普通教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 教材・資料室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	4F 第2音楽室	0.008未満	0.012	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(東側)	0.008未満	0.003	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(中央)	0.008未満	0.005	0.006	0.006	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室(西側)	0.008未満	0.005	0.006	0.007	0.002未満	0.002未満	
	2F 図工室	0.008未満	0.004	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	
2F 普通教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
1F 会議室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
1F 家庭教室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成28年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
東淀工業高等学校増築その他工事 大阪市淀川区加島1-52-81	男子更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	女子更衣室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	アリーナ	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
長居陸上競技場天井改修工事 大阪市東住吉区长居公園1-1	エントランスホール①	0.008未満	0.008	0.002未満	0.003	0.003	0.002未満	
	エントランスホール②	0.008未満	0.007	0.002未満	0.003	0.002	0.002未満	
	エントランスホール③	0.008未満	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	ホール①	0.008未満	0.054	0.009	0.022	0.029	0.002未満	
	ホール②	0.008未満	0.05	0.008	0.02	0.027	0.002未満	
	ホール③	0.008未満	0.056	0.01	0.024	0.031	0.002未満	
大阪港駅自転車駐車場管理事務所設置工事 大阪市港区築港4-1	駐輪場管理事務所内	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西中島小学校増築その他工事-2 大阪市淀川区西中島7-14-25	体育館	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 多目的室(東)	0.013	0.036	0.004	0.008	0.002未満	0.002未満	
	1F 多目的室(西)	0.011	0.009	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 理科準備室	0.012	0.026	0.003	0.004	0.004	0.002未満	
	2F 理科室	0.013	0.01	0.003	0.004	0.006	0.002未満	
	1F 図工準備室	0.008未満	0.025	0.009	0.014	0.002未満	0.002未満	
	1F 図工室	0.008未満	0.026	0.009	0.015	0.002未満	0.002未満	
	1F 相談室兼控室	0.008未満	0.024	0.007	0.012	0.002未満	0.002未満	
	2F 図書室	0.008未満	0.013	0.009	0.015	0.002未満	0.002未満	
	2F 多目的室	0.008未満	0.015	0.011	0.018	0.002未満	0.002未満	
旭東中学校増築その他工事 大阪市旭区新森6-7-25	新北館 柔道室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
梅南津守小学校増築その他工事 大阪市西成区梅南3-2-25	3F 家庭科室	0.023	0.03	0.01	0.009	0.002未満	0.002未満	
	2F 理科室	0.024	0.014	0.012	0.015	0.002未満	0.002未満	
	1F 生活科室	0.038	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 図工室	0.008未満	0.008	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F 多目的室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業員室	0.008未満	0.006	0.005	0.01	0.002未満	0.002未満	
	1F 生涯学習ルーム	0.008	0.004	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.008	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 視聴覚室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員室	0.009	0.005	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 校長室	0.011	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 事務室	0.018	0.007	0.008	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F コンピューター室	0.009	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 更衣室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 音楽室	0.016	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
3F 図書室	0.024	0.019	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成28年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
今里小学校増築その他工事 大阪市東成区大今里1-35-29	2F 児童会室	0.072	0.005	0.015	0.037	0.002未満	0.002未満	
	2F 3年1組	0.068	0.004	0.01	0.027	0.002未満	0.002未満	
	2F 4年1組	0.063	0.005	0.012	0.031	0.002未満	0.002未満	
	2F 5年1組	0.059	0.005	0.01	0.026	0.002未満	0.002未満	
	2F 6年1組	0.063	0.004	0.01	0.026	0.002未満	0.002未満	
	2F 多目的室	0.028	0.004	0.011	0.028	0.002未満	0.002未満	
	1F 生活科室	0.049	0.006	0.011	0.028	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業員室(洋室)	0.025	0.007	0.015	0.04	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業員室	0.01	0.003	0.019	0.05	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務室	0.014	0.009	0.016	0.041	0.002未満	0.002未満	
	1F 2年1組	0.048	0.005	0.01	0.027	0.002未満	0.002未満	
	1F 1年1組	0.048	0.003	0.017	0.041	0.002未満	0.002未満	
	1F 校長室	0.008	0.003	0.019	0.048	0.002未満	0.002未満	
	1F 職員室	0.01	0.003	0.016	0.042	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.01	0.003未満	0.015	0.039	0.002未満	0.002未満	
	給食棟 2F 図書室	0.05	0.003	0.004	0.008	0.002未満	0.002未満	
	北校舎 3F 音楽室	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎 3F 家庭科	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎 3F 家庭科室準備室	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北校舎 2F 準備室	0.051	0.003	0.003	0.008	0.002未満	0.002未満	
	北校舎 2F パソコン室	0.035	0.011	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	北校舎 2F 図工準備室	0.034	0.005	0.003	0.008	0.002未満	0.002未満	
	北校舎 2F 図工室	0.029	0.003	0.002	0.005	0.002未満	0.002未満	
北校舎 2F 生活科室	0.009	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
東三国小学校昇降機棟増築その他工事 大阪市淀川区東三国6-3-24	1F 特別支援室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 家庭科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F パソコン室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 児童会議室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 郷土学習室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 活動室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 学習室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 活動室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 学習室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
4F 普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成28年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
神津小学校増築その他工事 大阪市淀川区十三元今里2-3-12	東棟 3F 会議室	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東棟 3F 生活科室	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南棟 3F 理科室	0.02	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南棟 3F 音楽室	0.019	0.051	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	南棟 3F 生活科室	0.039	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東棟 1F 管理作業員室	0.027	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	東棟 1F 校長室・印刷室	0.014	0.007	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	南棟 講堂	0.027	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟 1F 特別支援室	0.027	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	北棟 3F 図書室	0.068	0.006	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	北棟 1F シャワー室	0.017	0.017	0.03	0.046	0.002未満	0.002未満	
	東棟 3F 図工室	0.011	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	A棟 1F 会議室	0.011	0.005	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	A棟 1F 放送室	0.027	0.024	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	A棟 1F 事務室	0.011	0.005	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	A棟 2F 普通教室	0.026	0.007	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	
	B棟 1F 校長室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	B棟 1F 職員室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	B棟 1F 控室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	B棟 1F 管理作業員室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	B棟 1F 保健室	0.008未満	0.007	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	B棟 2F 普通教室	0.012	0.01	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	B棟 2F 理科室	0.01	0.012	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
B棟 3F 図工室	0.008未満	0.014	0.006	0.009	0.002未満	0.002未満		
B棟 3F 多目的室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
野里小学校エレベーター棟増築その他工事 大阪市西淀川区野里2-21-13	音楽室	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	図書室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。