

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 称 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	
東陽中学校教室出入口建具改修工事 大阪市東成区深江北2-5-7	音楽室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
中本小学校他1施設 渡り廊下スロープ設置その他工事 大阪市東成区中本4-2-41	中本幼稚園・保育室	0.007	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
関目東小学校普通教室床改修工事 大阪市城東区関目4-12-15	3階学習室	0.008未満	0.003	0.003	0.003	0.002未満	
	3年千葉学級	0.008未満	0.004	0.002	0.002未満	0.002未満	
今里幼稚園保育室等塗装改修工事 大阪市東成区大今里1-37-7	保育室1	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室2	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室3	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
生野中体育館床塗装改修工事 大阪市生野西3-5-40	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西九条保育所保育室床改修その他工事 大阪市此花区西九条1-7-14	5歳児室	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	3歳児室	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	4歳児室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東中本保育所各所改修工事 大阪市東成区東中本2-3-16	1F保育所(5歳)	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F保育所(4歳)	0.008未満	0.013	0.002未満	0.003	0.002未満	
諏訪小学校普通教室改造工事 大阪市城東区永田2-15-5	図工室→普通教室(2)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	準備室→普通教室(1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東住吉消防署北田辺出張所 耐震改修その他工事 大阪市東住吉区北田辺4-14-3	1F事務室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.004未満	
東住吉消防署耐震改修その他工事 大阪市東住吉区南田辺3-4-5	1階救急待機室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	2階事務室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
	3階講堂	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
北消防署本庄出張所耐震改修工事 大阪市北区本庄西2丁目178. 97	3階事務所	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階団員待機室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	中2階受付	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
市立高等学校耐震改修その他工事 枚方市北中振2-8-1	職員室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	美術室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
苅田南小学校耐震改修その他工事 大阪市住吉区苅田10-1-35	4階中学年学習ルーム	0.039	0.002	0.011	0.003	0.001未満	
	4階普通教室5-1	0.036	0.002	0.002	0.001	0.001未満	
	3階普通教室4-1	0.037	0.003	0.001	0.003	0.001未満	
	3階普通教室4-2	0.042	0.004	0.003	0.003	0.001未満	
	2階普通教室1-1	0.036	0.006	0.003	0.002	0.001未満	
	2階1年横集會室	0.025	0.004	0.001	0.001	0.001未満	
	4階郷土資料室	0.004	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	4階養護教室	0.004	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	ステレン	
苅田南小学校耐震改修その他工事 大阪市住吉区苅田10-1-35	3階生活科室	0.007	0.002	0.001	0.001	0.001未満	
	3階国際理解教室	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001未満	
	2階図書室	0.006	0.004	0.002	0.002	0.0012	
	1階保健室	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	1階理科室	0.005	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	1階養護教室	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
市岡東中学校耐震・便所改修その他工事 大阪市港区市岡元町3-2018	講堂兼体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
三先幼稚園耐震改修工事(その1工事) 大阪市港区三先1-6-37	そら	0.007	0.023	0.002	0.003	0.001未満	
	やま	0.004	0.043	0.002	0.002	0.001未満	
大和田保育所新築工事 大阪市西淀川区大和田5丁目2-20	1F 4歳・5歳	0.009	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 0歳・1歳	0.008未満	0.023	0.002未満	0.003	0.002未満	
	1F 調理室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 下処理室	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 職員・医務室	0.008未満	0.013	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 2歳・3歳	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 更衣室	0.008	0.014	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
北稜中学校第2期増築その他工事 大阪市北区天満橋1-1-58	1F 技術室1	0.032	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 技術室2	0.027	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業員室	0.015	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 事務管理室	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.029	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 図書室	0.015	0.026	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 職員室	0.022	0.006	0.002未満	0.002	0.002未満	
	2F 校長室	0.017	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室2年3組	0.063	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室2年2組	0.059	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室2年1組	0.072	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教材室	0.064	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 会議室	0.068	0.01	0.002未満	0.002	0.002未満	
	4F 普通教室3年3組	0.059	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室3年2組	0.07	0.009	0.002未満	0.002	0.002未満	
	4F 普通教室3年1組	0.075	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	
	5F 音楽室	0.033	0.019	0.002未満	0.003	0.002未満	
	5F 美術室	0.023	0.014	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
新深江駅自転車駐車場 管理事務所設置工事 大阪市東成区神路4-10	事務所	0.011	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
加美小学校第2期増築その他工事 大阪市平野区加美北7-4-1	1F 管理作業員室	0.008未満	0.011	0.013	0.009	0.002未満	
	1F 相談室	0.008未満	0.012	0.017	0.01	0.002未満	
	1F 事務管理室	0.008	0.013	0.008	0.007	0.002未満	
	1F 保健室	0.008	0.013	0.01	0.008	0.002未満	
	1F 養護教室	0.027	0.012	0.004	0.006	0.002未満	
加美小学校第2期増築その他工事 大阪市平野区加美北7-4-1	2F 職員室	0.008未満	0.01	0.008	0.007	0.002未満	
	2F 校長室	0.008未満	0.01	0.009	0.008	0.002未満	
	3F 普通教室	0.022	0.007	0.003	0.004	0.002未満	
安治川駅自転車駐車場 管理事務所設置工事 大阪市此花区島屋6-1	管理事務所	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
浪速西自転車保管所 管理事務所設置工事 大阪市浪速区浪速西1丁目	管理事務所	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大淀保育所新築工事 大阪市北区大淀中4-9-11	1F 5歳児保育室	0.02	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	
	1F 4歳児保育室	0.021	0.01	0.002未満	0.003	0.002未満	
	1F 3歳児保育室	0.021	0.008	0.002	0.005	0.002未満	
	1F 調理室	0.008未満	0.007	0.013	0.026	0.002未満	
	1F 事務室	0.011	0.007	0.005	0.01	0.002未満	
	2F 幼児健康支援 デューサービス	0.014	0.008	0.005	0.01	0.002未満	
	2F 夜間事務室	0.012	0.009	0.005	0.01	0.002未満	
	2F 夜間保育室	0.013	0.01	0.004	0.008	0.002未満	
	2F 0歳児保育室	0.014	0.008	0.003	0.006	0.002未満	
	2F 1歳児保育室	0.014	0.008	0.003	0.005	0.002未満	
	2F 2歳児保育室	0.015	0.008	0.002未満	0.005	0.002未満	
鶴橋小学校仮設校舎設置工事 大阪市生野区桃谷2-20-32	1F 校長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 職員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 事務管理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 音楽室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 理科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 放送室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F フリースペース	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
波除小学校増築その他工事 大阪市港区波除3-6-8	アリーナ	0.01	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
川北小学校仮設校舎設置工事 大阪市淀川区中島1-100	1F 保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 放送室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	ステレン	
川北小学校仮設校舎設置工事 大阪市西淀川区中島1-100	1F 相談室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 特別支援教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 事務室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	
	2F 理科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 家庭科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
日吉小学校増築工事 大阪市西区南堀江4-9-19	4F 5-1	0.032	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F なかよし学級(2)	0.062	0.003	0.003	0.009	0.002未満	
	3F 図書室	0.045	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F パソコンルーム	0.06	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 3-3	0.033	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 多目的室	0.049	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 第2音楽室	0.044	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1-3	0.033	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 理科室	0.027	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 管理作業室	0.023	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 職員室	0.025	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 校長室	0.033	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 教育相談室	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 家庭科教室	0.016	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 保健室	0.052	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F なかよし学級(1)	0.055	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 1-1	0.03	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 生涯学習室	0.065	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 倉庫・教材室	0.008未満	0.013	0.003	0.007	0.002未満	
	2F 普通教室	0.008未満	0.029	0.003	0.007	0.002未満	
	3F 普通教室	0.008未満	0.012	0.004	0.008	0.002未満	
	4F 普通教室	0.008未満	0.013	0.003	0.007	0.002未満	
池島小学校増築その他工事 大阪市港区池島2-5-47	体育館	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
淀商業高等学校耐震改修工事 大阪市西淀川区野里3-3-15	放送室	0.0253	検出せず	0.0058	0.0035	0.0038未満	
	音楽室	0.0138	0.003	検出せず	0.0035未満	0.0038未満	
築港小学校増築その他工事 大阪市港区築港1-10-38	1F 保健室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 相談室兼備蓄倉庫	0.008未満	0.01	0.002未満	0.005	0.002未満	
	2F パソコン教室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.004	0.002未満	
	3F 図工室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 準備室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
築港小学校増築その他工事 大阪市港区築港1-10-38	1F 放送室	0.025	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 理科室	0.034	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 理科準備室	0.025	0.005	0.003	0.003	0.01	
	2F 家庭科準備室	0.042	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 音楽準備室	0.042	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
JR難波自転車駐車場 管理事務所設置工事 大阪市浪速区湊町1丁目	管理事務所	0.003	0.007	0.054	0.087	0.001未満	
敷津小学校耐震改修工事 大阪市浪速区敷津東3-9-32	保健室	0.008未満	0.05	0.05	0.13	0.02未満	
	いきいき教室	0.008未満	0.02未満	0.02	0.03	0.02未満	
	スタジオ	0.008未満	0.06	0.04	0.07	0.02未満	
	講堂兼体育館	0.008未満	0.04	0.02	0.03	0.02未満	
	2-い教室	0.008未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	宿直室	0.008未満	0.06	0.03	0.05	0.02未満	
	給食室	0.008未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
中道小学校昇降機棟増築その他工事 大阪市東成区玉津1-7-39	多目的室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	校長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	職員室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	管理作業員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	くすのき学級	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1年1組	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2年1組	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	家庭科室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3年1組	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4年1組	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	パソコン教室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	事務管理室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教材教具室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	更衣・休憩室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	理科室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	図工室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	6年1組	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	5年1組	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	5年2組	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	民族クラブ	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	いきいき活動教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
東成区民センター・東成図書館・交通局東成営業所及び技術事務所建設工事 大阪市東成区大今里西3-2	共通部1F防災管理室	0.028	0.007	0.002	0.005	0.002未満	
	1F女子乗務員・職員仮宿泊室(交通局)	0.028	0.036	0.011	0.026	0.002未満	
	1F 会議室101(交通局)	0.013	0.055	0.01	0.016	0.002未満	
	1F 会議室102(交通局)	0.01	0.047	0.009	0.015	0.002未満	
	1F 乗務員控室(交通局)	0.023	0.066	0.012	0.02	0.002未満	
	1F 喫煙室(交通局)	0.013	0.051	0.009	0.018	0.002未満	
	1F 車両係員室(交通局)	0.009	0.01	0.002未満	0.004	0.002未満	
	1F 精算室(交通局)	0.015	0.053	0.007	0.012	0.002未満	
	1F 事務室1(交通局)	0.016	0.015	0.005	0.014	0.002未満	
	1F 事務室2(交通局)	0.012	0.049	0.006	0.014	0.002未満	
	2F 喫煙室(交通局)	0.015	0.041	0.006	0.011	0.013	
	2F 乗務員休憩室(交通局)	0.028	0.044	0.008	0.026	0.003	
	2F 会議室201(交通局)	0.024	0.033	0.006	0.015	0.002未満	
	3F 喫煙室(交通局)	0.015	0.008	0.002未満	0.003	0.002未満	
	3F 宿直室(交通局)	0.02	0.05	0.008	0.02	0.002未満	
	3F 男子乗務員仮泊室1(交通局)	0.022	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	
	3F 男子乗務員仮泊室2(交通局)	0.025	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	
	4F 炊事人室(交通局)	0.024	0.066	0.009	0.027	0.003	
	4F 厨房(交通局)	0.008未満	0.011	0.002未満	0.002	0.002未満	
	4F 食堂(交通局)	0.008未満	0.01	0.002未満	0.003	0.002未満	
	4F 点呼室(交通局)	0.025	0.02	0.006	0.018	0.002未満	
	4F 喫煙室(交通局)	0.027	0.065	0.009	0.021	0.002未満	
	4F 作業員室1(交通局)	0.021	0.061	0.009	0.023	0.002未満	
	4F 作業員室2(交通局)	0.016	0.052	0.007	0.019	0.002未満	
	4F 作業員室3(交通局)	0.015	0.046	0.007	0.019	0.002未満	
	5F 会議室501(交通局)	0.028	0.032	0.004	0.011	0.002未満	
	5F 会議室502(交通局)	0.022	0.012	0.002	0.008	0.002未満	
	5F 保安情報区仮泊室(交通局)	0.042	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5F 電力施設区仮泊室(交通局)	0.034	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	
	6F 保安情報区休憩室・更衣室(交通局)	0.018	0.035	0.012	0.041	0.002未満	
	6F 事務所 休憩室・更衣室(交通局)	0.016	0.023	0.006	0.02	0.002未満	
	6F 喫煙室(交通局)	0.013	0.018	0.003	0.008	0.002未満	
	6F 電気管理事務所(交通局)	0.041	0.025	0.007	0.022	0.002未満	
	6F 保安情報区係員室(交通局)	0.073	0.015	0.004	0.013	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
東成区民センター・東成図書館・交通局東成営業所及び技術事務所建設工事 大阪市東成区大今里西3-2	6F 電力施設区係員室(交通局)	0.072	0.021	0.007	0.023	0.002未満	
	6F 電力施設区休憩室(交通局)	0.033	0.046	0.01	0.033	0.003	
	6F 女子更衣室・休憩室(交通局)	0.028	0.05	0.009	0.024	0.003	
	7F 保線区事務室(交通局)	0.069	0.033	0.017	0.045	0.002未満	
	7F 保線区係員室(交通局)	0.063	0.038	0.165	0.468	0.003	
	7F 保線区休憩室(交通局)	0.036	0.018	0.012	0.029	0.011	
	7F 保線区仮泊室(交通局)	0.04	0.053	0.015	0.044	0.002未満	
	7F 喫煙室(交通局)	0.015	0.053	0.024	0.064	0.002未満	
	1F 事務室(区民センター)	0.008未満	0.007	0.01	0.027	0.002未満	
	1F 情報コーナー(区民センター)	0.008未満	0.006	0.002	0.005	0.002未満	
	1F 喫茶コーナー(区民センター)	0.008未満	0.015	0.002未満	0.005	0.002未満	
	2F 大ホール(区民センター)	0.008未満	0.01	0.05	0.133	0.003	
	2F 控室A(区民センター)	0.008未満	0.015	0.004	0.007	0.002未満	
	2F 控室B(区民センター)	0.009	0.048	0.015	0.031	0.002未満	
	2F 控室C(区民センター)	0.008未満	0.017	0.006	0.014	0.002未満	
	3F 親子席(区民センター)	0.015	0.02	0.027	0.07	0.002未満	
	3F 2階客席(区民センター)	0.008未満	0.008	0.042	0.113	0.002	
	4F 映写・調整室(区民センター)	0.008未満	0.022	0.012	0.029	0.002未満	
	6F 集会室601(区民センター)	0.011	0.011	0.009	0.02	0.002未満	
	6F 集会室602(区民センター)	0.011	0.06	0.01	0.022	0.002未満	
	6F 集会室603(区民センター)	0.01	0.007	0.029	0.047	0.002未満	
	6F 集会室604(区民センター)	0.009	0.006	0.05	0.074	0.002未満	
	6F ホワイエ(区民センター)	0.008未満	0.009	0.009	0.021	0.002未満	
	6F 女子便所(楽屋)(区民センター)	0.008	0.016	0.03	0.077	0.002未満	
	6F 小ホール(区民センター)	0.024	0.053	0.176	0.505	0.004	
	6F 映写室・調光盤室(区民センター)	0.01	0.023	0.052	0.146	0.002未満	
	7F アトリエ(区民センター)	0.012	0.009	0.043	0.115	0.002未満	
	7F プレイルーム(区民センター)	0.011	0.008	0.07	0.205	0.002未満	
	7F スタジオ(区民センター)	0.013	0.032	0.012	0.623	0.008	
	7F 調理実習室(区民センター)	0.011	0.009	0.031	0.083	0.002未満	
	7F 集会室701(区民センター)	0.01	0.007	0.052	0.143	0.002未満	
	7F 交流スペース(区民センター)	0.008未満	0.007	0.006	0.015	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ(ppm)です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
東成区民センター・東成図書館・交通局東成営業所及び技術事務所建設工事 大阪市東成区大今里西3-2	7F 調整室(区民センター)	0.014	0.046	0.184	0.506	0.005	
	8F 対面朗読室(図書館)	0.01	0.011	0.099	0.276	0.005	
	8F 救護室・授乳室(図書館)	0.01	0.067	0.021	0.057	0.002未満	
	8F 事務室(図書館)	0.008未満	0.016	0.007	0.017	0.002未満	
	8F 閲覧室(図書館)	0.008未満	0.008	0.004	0.009	0.002未満	
	8F ボランティア室(図書館)	0.015	0.053	0.022	0.064	0.002未満	
	8F 多目的室(図書館)	0.011	0.046	0.018	0.05	0.002未満	
中野小学校増築その他工事 大阪市都島区中野町3-10-5	北西棟2階家庭科室	0.01	0.007未満	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
	西棟2階教室(1-1)	0.02	0.007未満	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
	北棟1階スタジオ	0.05	0.007未満	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
	北棟1階放送室	0.08	0.007未満	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
	普通教室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
平野北中学校耐震改修その他工事 大阪市平野区平野宮町1-8-55	南棟3F 普通教室1	0.008	0.025	0.008	0.019	0.002未満	
	南棟3F 普通教室2	0.009	0.025	0.007	0.017	0.002未満	
	南棟3F パソコン教室	0.012	0.04	0.007	0.017	0.008	
	南棟2F 普通教室1	0.008未満	0.024	0.008	0.018	0.002未満	
	南棟2F 普通教室2	0.009	0.023	0.007	0.017	0.002未満	
	南棟2F 美術教室	0.012	0.03	0.011	0.023	0.009	
	南棟1F 養護教室	0.008未満	0.029	0.006	0.011	0.007	
	南棟1F 準備室	0.008未満	0.022	0.006	0.013	0.002未満	
	中央棟 管理作業員室	0.017	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	
	屋体棟2F 体育館	0.008未満	0.019	0.004	0.009	0.002未満	
	屋体棟3F 放送室	0.008	0.016	0.003	0.006	0.002未満	
	屋体棟1F 食堂	0.008未満	0.017	0.002	0.005	0.002未満	
	屋体棟1F 厨房	0.008未満	0.016	0.002	0.005	0.002未満	
	屋体棟1F 食品庫2	0.008未満	0.024	0.003	0.006	0.002未満	
	屋体棟1F 食品庫1	0.008未満	0.023	0.003	0.006	0.002未満	
	屋体棟1F 下処理場	0.008未満	0.019	0.003	0.005	0.002未満	
	屋体棟1F 更衣室	0.008未満	0.021	0.003	0.008	0.002未満	
	屋体棟1F 前室	0.008未満	0.019	0.004	0.009	0.002未満	
	屋体棟1F 事務室	0.008未満	0.028	0.004	0.01	0.002未満	
東桃谷小学校第2期仮設校舎設置工事 大阪市生野区勝山北3-178-1,3	管理作業員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	パソコン教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	校長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	職員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
鯉江小学校増築工事 大阪市城東区今福西3-9-27	2F 普通教室	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室	0.01	0.017	0.005	0.004	0.002未満	
	4F 会議室	0.01	0.018	0.003	0.003	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ「ppm」です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	
鯉江中学校増築その他工事 大阪市城東区今福西4-7-20	1F 特別支援学級(1-1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 相談室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 女子更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 男子更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 特別支援学級	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 放送室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 事務室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 管理作業員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 調理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 普通教室(3-4)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 生徒会室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 談話室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F カウンセリング室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 被服室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F パソコン室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F パソコン準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 教科室兼倉庫	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
鶴見南小学校増築工事 大阪市鶴見区鶴見2-17-22	2F 教室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
中津駅目転車駐車場管理事務所設置工 事 大阪市北区1丁目	管理事務所	0.008未満	0.006	0.003	0.002未満	0.002未満	
川北小学校耐震改修その他工事 大阪市西淀川区中島1-11-20	保健室	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	放送室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	生活科室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	養護学習室	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	
	家庭科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	家庭科資料室	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	職員室	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	
	理科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	印刷室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室1	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	
	普通教室2	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
	パソコン教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	会議室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	図書資料室	0.01未満	0.04	0.01	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
住吉中学校耐震改修その他工事 大阪市住吉区帝塚山西3-5-6	養護教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	相談室(北)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	相談室(南)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	大会議室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	PTA室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教材室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	事務管理室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室(1-1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室(ブレイルーム)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室(生徒会室)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	選択6学習室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	選択7学習室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	和室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	調理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	準備室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	民族学級	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	職員室	0.01未満	0.04	0.02	0.02	0.01未満	
	準備室	0.01未満	0.05	0.03	0.03	0.01未満	
	相談室1	0.01未満	0.05	0.03	0.02	0.01未満	
	講堂	0.01未満	0.01	0.05	0.05	0.01未満	
	ステージ	0.01未満	0.01未満	0.06	0.05	0.01未満	
異南小学校昇降機棟増築その他工事 大阪市生野区異南2-10-7	1F レインボールーム	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	
	1F 保健室	0.009	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 家庭科室	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 図工室	0.011	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F いきいき教室	0.015	0.008	0.003	0.003	0.002未満	
	2F 普通教室2-1	0.017	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 図書室	0.013	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 音楽室	0.014	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
南森町駅自転車駐車場 管理事務所設置工事 大阪市北区南森町1-50-1,2	事務所	0.002未満	0.005	0.013	0.024	0.001未満	
異東小学校昇降機棟増築その他工事 大阪市生野区異東3-8-13	保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	多目的室	0.01未満	0.05	0.03	0.01	0.01未満	
	ひまわり教室	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	
	生活科室 (民族クラブ室)	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	パソコン室	0.01未満	0.03	0.01	0.01未満	0.01未満	
	いきいき教室	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	ステレン	
福駅自転車駐車場管理事務所設置工事 大阪市西淀川区福町3丁目	管理事務所	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	
北巽小学校増築その他工事 大阪市生野区巽北1-30-29	休養更衣室(女子)	0.008未満	0.006	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	休養更衣室(男子)	0.008未満	0.006	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	1F 校長室	0.008未満	0.015	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	1F 職員室	0.008未満	0.015	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	1F 事務管理室	0.008未満	0.016	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	1F 管理作業員室	0.008未満	0.017	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	2F 放送室	0.014	0.02	0.04	0.08未満	0.005未満	
	2F 資料教材室	0.008未満	0.023	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	3F 相談室	0.008未満	0.017	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	3F 普通教室	0.008未満	0.026	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
(仮称)東淀工場付帯施設建設工事 大阪市東淀川区南江口3-134-1,2,3,4	会議室1	0.009	0.005未満	0.02	0.08未満	0.005未満	
	会議室2	0.009	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	打合せ室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	控え室	0.009	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	管理事務所	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
福島小学校増築その他工事 大阪市福島区福島4-5-6	増築棟4階 理科室	0.008未満	0.05	0.005	0.006	0.002未満	
	増築棟3階 相談室	0.009	0.019	0.002未満	0.003	0.002未満	
	増築棟3階 事務管理室	0.008未満	0.02	0.002未満	0.003	0.002未満	
	増築棟3階 普通教室	0.009	0.021	0.002未満	0.003	0.002未満	
	増築棟2階 職員室	0.008未満	0.019	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	増築棟2階 校長室	0.008未満	0.022	0.002未満	0.003	0.002未満	
	増築棟1階 特別支援教室	0.008未満	0.013	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	増築棟1階 普通教室	0.008未満	0.017	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	屋体棟3階 多目的室	0.008未満	0.015	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	屋体棟3階 教材室	0.008未満	0.019	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	屋体棟3階 普通教室1-1	0.008未満	0.023	0.002未満	0.003	0.002未満	
	屋体棟3階 普通教室2	0.008	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	屋体棟3階 普通教室1	0.009	0.018	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎1F なかよし教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	西校舎1F 更衣室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
三稜中学校クラブ室設置その他工事 大阪市住吉区千鉢1-5-22	クラブ室	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	
住吉小学校耐震改修工事 大阪市住吉区帝塚山西4-1-35	29棟 1F 職員室	0.015	0.009	0.002未満	0.003	0.002	
	29棟 1F 更衣室(男子)	0.008	0.023	0.003	0.004	0.002未満	
	29棟 1F 更衣室(女子)	0.008未満	0.018	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	29棟 1F 事務室	0.016	0.014	0.002	0.003	0.002未満	
	29棟 1F 会議室	0.016	0.021	0.003	0.003	0.002未満	
	29棟 1F ブックハウス	0.015	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成22年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	ステレン	
住吉小学校耐震改修工事 大阪市住吉区帝塚山西4-1-35	29棟 2F 多目的室	0.01	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	29棟 2F 普通教室	0.059	0.014	0.003	0.007	0.002未満	
	29棟 3F 普通教室	0.009	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	29棟 4F 普通教室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.003	
	41棟 2F 会議室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	41棟 3F 理科教室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	41棟 4F 図工教室	0.01	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	42棟 1F 学習室	0.074	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	42棟 1F 会議室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	29棟 2F 第2会議室	0.012	0.011	0.002未満	0.003	0.009	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。