

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成21年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
平野消防署加美出張所 耐震改修その他工事 大阪市平野区加美鞍作1-9-8	事務室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	待機室	0.008未満	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
西中島小学校昇降機棟増築その他工事 大阪府淀川区西中島7-14-25	家庭科室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
	図工室	0.01	0.007未満	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
西淀川消防署耐震改修その他工事 大阪市西淀川区三幣島1-10-20	2階事務室	0.01	0.017	0.011未満	0.005未満	0.005未満	
	衛管室	0.007	0.013	0.011未満	0.007	0.005未満	
	警備待機室	0.008	0.016	0.011未満	0.005未満	0.005未満	
生野消防署耐震改修その他工事 大阪市生野区舍利寺1-13-8	通信室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	女子更衣室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	男子更衣室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	事務所(大)	0.01未満	0.04	0.02	0.01未満	0.01未満	
	事務所(小)	0.01未満	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	
	警備待機室	0.010	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	衛管室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	署長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	救急待機室	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	
矢田小学校耐震改修工事 大阪市東住吉区矢田5-1-22	校舎(1)1階 生活科室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	校舎(1)1階 会議室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	校舎(1)1階 放送室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	校舎(1)1階 学年室	0.008未満	0.012	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	校舎(1)1階 学習室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	校舎(1)1階 多目的室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	校舎(1)2階 児童会室	0.008未満	0.02	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	校舎(1)2階 会議室	0.008未満	0.021	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	校舎(1)2階 学年室	0.008未満	0.052	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	校舎(1)2階 学習室	0.008未満	0.008	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	校舎(1)3階 学年室	0.008未満	0.050	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	校舎(2)1階 図工教室	0.008未満	0.032	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	校舎(4)2階 図書室	0.014	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	校舎(4)3階 天文準備室	0.008未満	0.007	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	校舎(9)1階 測定室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	1階 厨房	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	校舎(2)1階 理科準備室	0.008未満	0.043	0.030	0.08未満	0.005未満	
	校舎(2)1階 図工準備室	0.008未満	0.029	0.01未満	0.08未満	0.005未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成21年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
矢田小学校耐震改修工事 大阪市東住吉区矢田5-1-22	校舎(2)2階 視聴覚準備室	0.008未満	0.063	0.02	0.08未満	0.005未満	
	校舎(2)2階 図工準備室	0.008未満	0.041	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	校舎(2)3階 家庭科準備室	0.008未満	0.029	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	校舎(2)3階 社会科準備室	0.008未満	0.011	0.02	0.08未満	0.005未満	
聖和小学校仮設校舎設置工事 大阪氏天王寺区寺田町1-6-37	生活科教室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
香簗小学校増築その他工事 大阪市西淀川区御幣島6-9	1階男子シャワー更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階女子シャワー更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階給食室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階休養更衣室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階資料・教材室	0.01未満	0.020	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階会議室	0.01未満	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3階休養教室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
天王寺小学校増築その他工事 大阪市天王寺区大桐1-4-49	3階 多目的室	0.01未満	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3階 パソコン教室	0.01未満	0.01未満	0.010	0.010	0.01未満	
	3階 普通教室(3年1組)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 普通教室(2年2組)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 養護教室(3)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 養護教室(2)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1階 生活科教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2階 家庭科準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
住之江消防署耐震改修工事 大阪氏住之江区御崎4-11-6	1階 食堂	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	
	2階 署長室	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	
十三小学校増築その他工事 大阪市淀川区十三東4-3-6	B棟3階 理科教室	0.008未満	0.022	0.01	0.08未満	0.005未満	
	A棟3階 パソコン教室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	A棟2階 普通教室A	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	A棟2階 事務管理室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	B棟2階 職員室	0.008未満	0.011	0.010	0.08未満	0.005未満	
	B棟2階 校長室	0.008未満	0.02	0.02	0.08未満	0.005未満	
	A棟1階 多目的室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	A棟1階 相談室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	A棟1階 給食室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	B棟1階 控室	0.008未満	0.008	0.01未満	0.08未満	0.005未満	
	B棟1階 養護教室	0.008未満	0.011	0.01未満	0.08未満	0.005未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ(ppm)です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成21年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
住吉中学校耐震改修工事 大阪市住吉区帝塚山西3-5-6	1階木工教室(プール側)	0.013	0.021	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	1階木工教室(中央)	0.008未満	0.02	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	1階木工教室	0.008未満	0.008	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	2階木工教室	0.037	0.055	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	2階被服準備室	0.02	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	2階被服室	0.014	0.064	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	3階被服室	0.013	0.008	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	3階技術準備室	0.012	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
	3階技術室	0.009	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	
本庁舎地下1階会議室改修工事 北区中ノ島1-3-20	地下1階会議室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
放出土地区画整理事務所 原状回復工事 鶴見区放出東2-4-1	事務室	0.0390	0.0051	検出せず	0.0019未満	0.0021	
天王寺植物温室屋上改修 その他工事 天王寺区茶臼山町	視覚展示室	0.0556	0.0075	検出せず	0.0017未満	0.0019未満	
阿倍野再開発事務所 (あべのペルタ)事務室改修工事 阿倍野区阿倍野筋3-10-1	執務室	0.02	0.01未満	0.04	0.05	0.01未満	
	会議室1	0.02	0.01未満	0.03	0.04	0.01未満	
鶴見区老人福祉センター 内部改修工事 鶴見区横堤5-5-51	卓球室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	談話室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	会議室(研修室)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	自主活動室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	囲碁将棋コーナー	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
生野保育所耐震改修その他工事 生野区舍利寺1-11-14	保育室3歳	0.012	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	
	保育室4歳	0.013	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	保育室5歳	0.024	0.012	0.003	0.002未満	0.002未満	
	事務室	0.02	0.02	0.006	0.003	0.002未満	
清水保育所保育室床改修 その他工事 旭区清水2-14-17	保育室A	0.0105	0.0073	検出せず	0.0028未満	0.0030未満	
	保育室B	0.0131	0.0319	検出せず	0.0028未満	0.0031未満	
	保育室C	0.0172	0.0187	検出せず	0.0028未満	0.0031未満	
	保育室D	0.0216	0.0043	検出せず	0.0032未満	0.0035未満	
	保育室E・F	0.0112	0.016	検出せず	0.0028未満	0.0031未満	
田中保育所各所整備工事 港区田中1-11-1	保育室(3歳)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室(4歳)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室(5歳)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西大道保育所各所整備工事 淀川区大桐2-8-100	3歳保育室	0.008	0.007	0.02	0.087以下	0.005以下	
	4歳保育室	0.008	0.017	0.02	0.087以下	0.005以下	
	5歳保育室	0.008	0.007	0.02	0.088以下	0.005以下	

※測定結果の単位は特に表示がなければ(ppm)です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成21年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
下新庄保育所床改修その他工事 東淀川区下新庄5-3-22	保育室3歳	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室4歳	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室5歳	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大正保育所各所改修工事 大正区平尾2-23-5-101	保育室③	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室④⑤	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
田辺東保育所各所改修工事 東住吉区東田辺3-16-5	3歳保育室	0.002未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	4歳保育室	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	保育室C	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
教育センター4階内部改修工事 港区弁天1丁目1番地	第3指導室	0.005	0.007	0.001	0.001	0.001	
豊里第1保育所床改修その他工事 東淀川区豊里7-15-21	保育室2歳	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室3歳	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室4歳	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室5歳	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
もと西成青少年会館改修工事 〔(仮称)市民交流センター初度整備〕 西成区長橋2-5-33	談話室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	控室	0.01未満	0.01未満	0.18	0.01未満	0.01未満	
大宮第2保育所内部改修 その他工事 旭区大宮1-1-32	乳児室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
	保育室A	0.008未満	0.01	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
	保育室B	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
平野人権文化センター改修工事 〔(仮称)市民交流センター初度整備〕 平野区平野市町3-8-22	1F事務室(2)	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F相談室	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
	2F集会室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F会議室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F事務室(3)	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F学習室(1)	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F学習室(2)	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F資料室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西淡路第1保育所内部改修 その他工事 東淀川区淡路4-1-13	保育室(1)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	保育室(2)	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
西淡路第2保育所内部改修 その他工事 東淀川区西淡路5-1-14	保育室BC	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	遊戯室	0.01未満	0.01	0.02	0.02	0.01未満	
小田町保育所保育室改修 その他工事 浪速区塩草2-1-12	保育室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	クラブ室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成21年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
矢田人権文化センター改修工事 〔(仮称)市民交流センター初度整備〕 東住吉区矢田5-8-14	1F事務室3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F事務室4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F図書室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F集会室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大阪市こころの健康センター(都島センタービル)相談室改修その他工事 都島区中野町5-15-21	診察室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
	相談室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.09未満	0.005未満	
常盤小学校仮設校舎設置工事 阿倍野区松崎町3-11-12	教室(1F-2) (2F-4)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
菫中学校仮設校舎設置工事 城東区古市1-18-4	カウンセリング室	0.024	0.01	0.005	0.004	0.002未満	
	談話室	0.022	0.015	0.008	0.003	0.002未満	
	会議室	0.039	0.008	0.004	0.002未満	0.002未満	
北中島小学校教室床改修工事 淀川区宮原5-3-4	3-1	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3-2	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	民族クラブ室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2-2	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4年学習室	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
新東三国小学校教室床改修工事 淀川区東三国3-9-10	5-1	0.029	0.011	0.006	0.002未満	0.002未満	
	5-2	0.03	0.013	0.004	0.002未満	0.002未満	
	5-3	0.031	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	
	小人数指導室	0.028	0.008	0.004	0.002未満	0.002未満	
新高小学校教室床改修工事 淀川区新高1-15-53	1-3	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2-2	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	学習室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
丸山小学校教室床改修工事 阿倍野区丸山通1-4-43	普通教室(5-1)	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室(5-2)	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
関目東小学校教室床改修 その他工事 城東区関目4-12-15	5-1教室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	5-2教室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	5-3教室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	6-1教室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	6-2教室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	6-3教室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
松虫中学校便所改修その他工事 阿倍野区松虫通3-4-45	保健室	0.034	0.003未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
中央小学校給食室改修工事 中央区瓦屋町2-8-4	調理室	0.0059	0.0006	検出せず	0.0012未満	0.0013未満	
成育小学校給食室改修工事 城東区成育1-5-19	給食室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成21年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
東淀中学校教室床改修工事 東淀川区豊里6-25-19	2-1	0.0368	0.0025	検出せず	0.0029未満	.0032未満	
	2-2	0.0295	0.0024	0.0032	0.0029未満	.0032未満	
	2-3	0.0493	0.0036	0.0108	0.0033	.0032未満	
	2-4	0.0405	0.0027	0.0037	0.0029未満	.0032未満	
	2-5	0.0402	0.0023	0.0029	0.0029未満	.0032未満	
	2-6	0.0408	0.0027	0.0038	0.0029未満	.0032未満	
	2-7	0.0278	0.0024	0.0026	0.0029未満	.0032未満	
巽小学校教室床改修工事 生野区巽中3-12-5	普通教室(5-2)	0.0528	0.0062	検出せず	0.0022	0.0019未満	
	普通教室(5-3)	0.0546	0.0062	検出せず	0.0022	0.0019未満	
	普通教室(6-2)	0.0595	0.0062	検出せず	0.0023	0.0019未満	
	普通教室(6-3)	0.0591	0.0063	検出せず	0.0023	0.0019未満	
加美中学校建具改修工事 平野区加美正覚寺3-13-46	普通教室(1-1)	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室(1-6)	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
瓜破北小学校教室床改修 その他工事 平野区瓜破1-8-33	教室	0.0625	0.0027	検出せず	0.0014未満	0.0012未満	
白鷺中学校建具改修工事 東住吉区今川1-2-21	特別支援学級	0.024	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
喜連東小学校建具改修 その他工事 平野区喜連東2-2-17	普通教室(5-1)	0.0617	0.0044	検出せず	0.0014	0.0014未満	
	普通教室(5-2)	0.0452	0.0036	0.0023	0.0051	0.0014未満	
長吉西中学校便所改修 その他工事 平野区長吉長原西3-8-21	技術室	0.0083	0.0134	0.0014	0.002	0.0013未満	
	準備室	0.0066	0.0108	検出せず	0.0018	0.0013未満	
瓜破中学校建具改修その他工事 平野区瓜破2-5-31	普通教室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
長原小学校便所改修その他工事 平野区長吉長原東3-10-9	音楽室	0.02	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
	多目的室	0.02	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
舍利寺小学校教室床改修工事 生野区勝山南4-15-25	普通教室(3-1)	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室(3-2)	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
粉浜小学校教室床改修工事 住之江区粉浜2-6-6	普通教室(4-1)	0.028	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	普通教室(4-2)	0.023	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
都島小学校教室改造工事 都島区都島本通3-10-3	教室(1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室(2)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室(3)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
宮原小学校教室改造工事 淀川区三国本町1-16-44	多目的室1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	多目的室2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
日吉小学校普通教室改造工事 西区南堀江4-9-19	普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
敷津浦小学校耐震改修 その他工事 住之江区北島2-9-22	生活科室	0.0262	0.0076	検出せず	0.0032未満	0.0035未満	
高殿小学校耐震改修工事 旭区高殿6-9-10	多目的室	0.03	0.003	0.002	0.001	0.001	
	被服室	0.02	0.003	0.002	0.002	0.001	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成21年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
美津島中学校耐震改修その他工事 淀川区加島1-54-41	準備室	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	木工室	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	金工室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	学習室2	0.008未満	0.069	0.002未満	0.003	0.002未満	
	相談室4	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	相談室1	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	作業室	0.01	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	学習室1	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
南恩加島小学校耐震改修その他工事 大正区南恩加島3-6-11	給食室	6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	
弁天小学校耐震改修その他工事 港区弁天2-9-35	アリーナ	検出せず	検出せず	29.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	34.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	検出せず	
	多目的室	13.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	27.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	34.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	29.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	検出せず	
	普通教室(3年2組)	7.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	36.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	58.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	66.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	28.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	普通教室(3年3組)	8.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	28.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	49.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	58.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	22.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	普通教室(4年2組)	14.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	46.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	32.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	35.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	検出せず	
淀中学校耐震改修その他工事 西淀川区大和田6-13-6	図書室	0.068	0.003	0.003	0.004	0.002未満	
市岡中学校耐震改修その他工事 港区磯路1-5-21	アリーナ	0.0276	0.0104	0.0074	0.0103	0.0024	
	教員室	0.0211	0.0082	0.0021	0.0028	0.0021	
三国小学校耐震改修工事 淀川区三国本町3-9-18	体育館	0.004	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
住吉商業高等学校耐震改修 その他工事 住之江区御崎7-12-55	食堂	0.01	0.005	0.001	0.001	0.001	
	休憩室	0.01	0.03	0.001	0.001	0.001	
	美術室	0.03	0.017	0.001	0.002	0.001	
鶴見商業高等学校耐震改修工事 鶴見区緑2-10-9	柔剣道場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	測定室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
茨田中学校耐震改修その他工事 鶴見区諸口3-4-44	調理準備室	0.008未満	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	
	理科準備室	0.008未満	0.007	0.008	0.004	0.002未満	
	生徒会室	0.011	0.006	0.006	0.003	0.002未満	
長吉中学校耐震改修その他工事 平野区長吉長原東1-6-15	普通教室(2-4)	0.01	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	普通教室(3-4)	0.01	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	売店	0.01	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
御幸森小学校耐震改修その他工事 生野区桃谷5-5-37	講堂	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
難波特別支援学校耐震改修 その他工事 浪速区塩草1-3-29	普通教室	0.0104	0.0048	検出せず	0.0012	0.0013未満	
	おしぼり加工室	0.0101	0.0055	0.0014	0.0025	0.0019	
聴覚特別支援学校耐震改修 その他工事 中央区上町1-19-31	工芸組み立て室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	幼稚部	0.01	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成21年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	
日東小学校耐震改修工事 浪速区日本橋東3-1-23	いきいき教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	保健室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	家庭科室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	事務管理室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
依羅小学校耐震改修その他工事 住吉区我孫子4-11-48	第1理科室	0.008	0.011	0.004	0.002	0.002	
	第2理科室	0.008	0.006	0.012	0.023	0.002	
	1階準備室	0.01	0.009	0.002	0.002	0.002	
	絵画室	0.008	0.004	0.009	0.018	0.002	
	2年控え室	0.008	0.007	0.002	0.002	0.002	
	相談室	0.008	0.005	0.002	0.002	0.002	
	第2音楽室	0.008	0.005	0.002	0.002	0.002	
大宮中学校耐震改修工事 (残部工事) 旭区中宮4-7-11	理科教室	0.01	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
平野小学校交通騒音防止 その他工事 平野区平野宮町1-9-29	普通教室(2-1)	0.055	0.003未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	普通教室(2-2)	0.029	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	普通教室(4-4)	0.009	0.003	0.005	0.005	0.002未満	
啓発小学校耐震改修その他工事 東淀川区東中島4-8-38	食堂	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	体育館	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
常盤小学校耐震改修その他工事 阿倍野区松崎町3-11-12	会議室(1F)	0.0054	0.0179	0.0059	0.0049	0.0012	
	生活科室(2F)	0.0045	0.0152	0.0034	0.0035	0.0012	
住吉区老人福祉センター他1施設 耐震改修工事 住吉区遠里小野1-1-31	2F:デイルーム	0.012	0.007以下	0.020以下	0.087以下	0.005以下	
	乳児室1	0.008以下	0.007以下	0.020以下	0.087以下	0.005以下	
	保育室2	0.008以下	0.007以下	0.020以下	0.087以下	0.005以下	
	保育室3	0.008以下	0.007以下	0.020以下	0.087以下	0.005以下	
もと加島青少年会館改修工事 〔(仮称)市民交流センター初度整備〕 淀川区加島1-58-8	食堂	0.0061	0.002	検出せず	0.0019未満	0.0021未満	
	卓球ルーム	0.0084	0.0023	検出せず	0.0019未満	0.0021未満	
	ココナツツルーム	0.011	0.0024	検出せず	0.0019未満	0.0021未満	
	視聴覚室	0.019	0.0027	検出せず	0.0019未満	0.0021未満	
	プレイルーム	0.0134	0.0041	検出せず	0.0021	0.0021未満	
	しっかりルーム	0.0135	0.0032	検出せず	0.0019未満	0.0021未満	
	なかまルーム	0.0115	0.0034	検出せず	0.0019未満	0.0021未満	
新北島保育所床改修その他工事 住之江区新北島4-1-1	保育室3歳	0.008	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	保育室4歳	0.01	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	保育室5歳	0.011	0.028	0.011未満	0.018未満	0.005	
大阪市立美術館堅樋 その他改修工事 天王寺区茶臼山町1-82	もと副館長室	0.01未満	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成21年度

名 所 在 地	測 定 箇 所	測 定 結 果					備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	
春日出小学校放送室改造工事 此花区春日出中1-13-23	放送室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
四貫島小学校事務室改造工事 此花区四貫島2-16-29	事務室	0.0088	0.0045	検出せず	0.0018未満	0.002未満	
天王寺保育所各所整備工事 天王寺区堂々芝2-16-24	事務室	0.0333	0.0076	0.0012	0.0012	0.0013未満	
生江人権文化センター改修工事 〔(仮称)市民交流センター初度整備〕 旭区生江3-17-2	事務室	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	
	応接室	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	
	集会室	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	
	控え室	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	
	視聴覚室	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	
	学習室	12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	
	講習室	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	
	和室	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	
両国入権文化センター改修工事 〔(仮称)市民交流センター初度整備〕 旭区清水5-6-32	宿直室	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	
	事務分室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	応接室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	和室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	講習室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	料理実習室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
董中学校耐震改修工事 城東区古市1-18-4	事務倉庫	0.01	0.026	0.003	0.003	<0.002	
	談話室	0.009	0.009	0.003	0.003	0.004	
	カウンセリング室	0.01	0.005	0.004	0.004	<0.002	
	会議室	0.012	0.063	0.002	0.003	<0.002	
鶴見小学校教室改造工事 鶴見区鶴見4-14-10	普通教室	0.0144	0.0033	0.0016	0.0033	0.0012未満	
平野中学校耐震改修その他工事 平野区背戸口1-16-26	校長室	0.012	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	事務室	0.017	0.007	0.001	0.001未満	0.001未満	
	体育館	0.011	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
深江小学校耐震改修工事 東成区深江南1-4-6	講堂	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
もと日之出青少年会館改修工事 〔(仮称)市民交流センター初度整備〕 東淀川区西淡路1-4-18	食堂	0.0016	0.0007未満	検出せず	0.0017未満	0.0018未満	
	多目的フロア	0.0022	0.0007未満	検出せず	0.0017未満	0.0018未満	
	PCルーム	0.0018	0.0007未満	検出せず	0.0017未満	0.0018未満	
	視聴覚室	0.0018	0.0007未満	検出せず	0.0017未満	0.0018未満	
もと福島勤労青少年ホーム外2施設 天井改修その他工事 福島区海老江6-1-9	軽運動場室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。