

要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果一覧表(組積造の塀)

別紙3

令和 6年 3月 27日

目 次

路線名称

- | | |
|------------------|-----------------|
| ・ 国道25号 |02 |
| ・ 国道43号 |03 |
| ・ 大阪中央環状線(府道2号線) |04 |
| ・ 大阪和泉南線(府道30号線) |05 / 全5ページ |

■国道25号線

No.	塀が属する建築物の名称	建築物の位置 (地名地番)	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分 の地震に対する安全性 の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	-	平野区加美南5-130	一戸建住宅	(18) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」に定める耐震診断基準	耐震診断基準に適合しない	-	-	

■国道43号線

No.	塀が属する建築物の名称	建築物の位置 (地名地番)	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分 の地震に対する安全性 の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	ホテル ロサージュ	西淀川区福町2-601-4	旅館	(18) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」に定める耐震診断基準	耐震診断基準に適合しない	-	-	

■大阪中央環状線(府道2号線)

No.	塀が属する建築物の名称	建築物の位置 (地名地番)	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分 の地震に対する安全性 の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	-	平野区長吉出戸 6-961-3	一戸建住宅	(18) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」に定める耐震診断基準	耐震診断基準に 適合しない	-	-	

■大阪和泉南線(府道30号線)

No.	塀が属する建築物の名称	建築物の位置 (地名地番)	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分 の地震に対する安全性 の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	吉祥寺	天王寺区六万休 町301-10	寺院	(18) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」に定める耐震診断基準	耐震診断基準に 適合しない	-	-	
2	-	住吉区遠里小野 5-72他	一戸建住宅	(18) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」に定める耐震診断基準	耐震診断基準に 適合しない	-	-	
3	-	住吉区万代5- 20-27	一戸建住宅	(18) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」に定める耐震診断基準	耐震診断基準に 適合しない	-	-	